

| UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA |                       |            |          |
|--|-----------------------|------------|----------|
| Documento                                      | Código                | Fecha      | Revisión |
| FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE GRADO  | F-AC-DBL-007          | 10-04-2012 | Α        |
| Dependencia                                    |                       | Aprobado   | Pág.     |
| DIVISIÓN DE BIBLIOTECA                         | SUBDIRECTOR ACADEMICO |            | i(242)   |

| AUTORES                       | JAVIER ALONSO LINDARTE OVALLOS                  |
|-------------------------------|---|
|                               | JHON ALEXANDER URQUIJO CORREDOR                 |
| FACULTAD                      | INGENIERÍAS                                     |
| PLAN DE ESTUDIOS              | INGENIERÍA CIVIL                                |
| DIRECTOR                      | NAPOLEÓN GUTIERREZ DE PIÑERES                   |
| TÍTULO DE LA TESIS            | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE OTARÉ, |
|                               | CORREGIMIENTO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER      |
| RESUMEN                       |   |
| (70 palabras aproximadamente) |   |

ESTA INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL PROPONER LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, EN PROCURA DEL MEJORAMIENTO AL SUMINISTRO DE AGUA Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES, SIENDO ESTAS DE TOTAL BENEFICIÓ PARA LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE OTARÉ, YA QUE ACTUALMENTE CUENTA CON UN SISTEMA QUE CADUCO SU PERIODO DE DISEÑO Y PRESENTA DIFICULTADES EN ALGUNOS DE SUS COMPONENTES. ESTO DEBIDO A QUE EXISTE UNA CLARA DEMANDA DE AGUA Y MAL APROVECHAMIENTO DE ESTE RECURSO.

| CARACTERÍSTICAS |         |                |         |
|-----------------|---------|----------------|---------|
| PÁGINAS:        | PLANOS: | ILUSTRACIONES: | CD-ROM: |







# OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE OTARÉ, CORREGIMIENTO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

#### **AUTORES**

## JAVIER ALONSO LINDARTE OVALLOS Código 170170

## JHON ALEXANDER URQUIJO CORREDOR Código 170176

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de INGENIERO CIVIL

Director NAPOLEON GUTIERREZ DE PIÑEREZ Ingeniero Civil – esp. En Ingeniería ambiental

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA CIVIL

Ocaña, Colombia Abril de 2016

#### **Dedicatoria**

Primero darle gracias a Dios por permitirme cumplir un logro más en mi vida, por darme la inteligencia, constancia y dedicación, para sacar este proyecto adelante. Es grato saber que en los momentos de dificultad, sentí su ayuda y un aliento extra para no dejarme vencer, ante las dificultades presentadas.

Este logro está dedicado a la memoria de mi abuela, Ana Ilse Ovallos de Lindarte, que estando en vida siempre me ayudo incondicionalmente y anhelaba verme convertido en profesional.

Quiero darle gracias a mis tíos por su gran apoyo, tanto material como anímicamente, pues sin importar las circunstancias me han ayudado y brindado su mano amiga.

También me complace en agradecerles a todas aquellas personas, que de alguna u otra forma, me hayan ayudado dándome ánimos y buenos consejos para no desfallecer y cumplir mis metas.

Javier Alonso Lindarte Ovallos.

#### **Dedicatoria**

Este proyecto es la culminación de un importante paso para mi vida, el ser ingeniero civil se ha convertido en un objetivo primordial, los triunfos y las derrotas fortalecieron día a día mis conocimientos y hoy puedo decir que todos estos pasos se están viendo reflejadas con la consecución de tan anhelado título.

Mi madre Blanca Nelly Corredor Dodino mi padre Ángel María Urquijo López mi hermano Camilo Andreth Urquijo corredor mi sobrino Samuel Urquijo Montejo y mi novia Karen Johanna Rueda Peñaranda todos ustedes son el pilar fundamental en mi vida y para ser quien soy, el ser esa persona que a través de su esfuerzo y consejos me han querido ver triunfar, sentir que soy el orgullo de ustedes me hace sentir pleno y con la convicción de cada día debo ser mejor, a todos ustedes infinitas gracias, este título se lo debo primeramente a dios y a cada uno de ustedes por ser esa familia que a través de las dificultades que presenta la vida siempre están ahí para brindarme apoyo y decir adelante tu puedes.

Agradecemos a los jurados y al Ingeniero Napoleón Gutiérrez de Piñeres por su apoyo y su ayuda para que este proyecto fuera posible, ha sido quien con mucha paciencia y dedicación a puesto sus conocimientos a nuestra disposición.

Los autores expresan sus agradecimientos a todas aquellas personas que de alguna u otra forma contribuyeron al éxito de este proyecto a:

Los Ingeniero Edson Arantes Días Bustos, Lubin Augusto Lanzziano Lemus y Cristian Camilo Osorio Molina solo palabras de gratitud hacia ustedes por el tiempo brindado para compartir su gran conocimiento.

Carlos Alberto Patiño, Químico de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña ESPO S.A. y docente de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña por su disposición en colaborarnos en la elaboración de los diferentes ensayos de laboratorio.

Jhon Alexander Urquijo Corredor

# Índice

| Introducción  | 18 |
|---|----|
| Capítulo1. Optimización del sistema de acueducto de Otaré, corregim Santander |    |
| 1.1 Planteamiento del problema  | 20 |
| 1.2 Formulación del problema  | 21 |
| 1.3 Descripción del problema  | 21 |
| 1.4 Objetivos   | 22 |
| 1.4.1 Objetivo general.   | 22 |
| 1.4.2 Objetivos específicos.  | 22 |
| 1.5 Justificación   | 24 |
| Capítulo 2. Marco referencia  | 27 |
| 2.1 Marco histórico   | 27 |
| 2.2 Marco conceptual  | 29 |
| 2.2.1 Elementos de un sistema de acueducto                                    | 29 |
| 2.2.2 Uso del agua.   | 32 |
| 2.3 Marco legal   | 35 |
| Capítulo 3. Diseño metodológico   | 37 |
| 3.1 Tipo de investigación   | 37 |
| 3.2 Población y muestra   | 37 |
| 3.2.1 Población.  | 37 |
| 3.2.2 Muestra.  | 37 |
| 3.3 Recolección de información  | 38 |
| Capítulo 4. Presentación de resultados  | 39 |
| 4.1 Trabajo de campo  | 39 |
| 4.2 Trabajo de oficina  | 41 |

| 4.3 Antecedentes   | 42  |
|--|-----|
| 4.3.1 Nivel de complejidad                                     | 42  |
| 4.3.2 Priorización del proyecto.                               | 43  |
| 4.3.3 Alcance y actividades complementarias                    | 45  |
| 4.4 Información preliminar                                     | 46  |
| 4.4.1 Ubicación geográfica.                                    | 46  |
| 4.5 Reseña histórica   | 46  |
| 4.5.1Vías de acceso y medios de transporte                     | 51  |
| 4.5.2 Relieve y topografía                                     | 51  |
| 4.5.3 Geología y suelos  | 52  |
| 4.5.4 Hidrología y climatología.                               | 52  |
|  |     |
| Capítulo 5. Demografía   | 53  |
| 5.1 Aspectos Demográficos                                      | 53  |
| 5.2 Servicios públicos   | 54  |
| 5.2.1 Sistema de acueducto                                     | 54  |
| 5.3 Estudio de población y demanda del servicio de acueducto   | 55  |
| 5.3.1 Registros históricos censales.                           | 55  |
| 5.3.2 Tasas de crecimiento                                     | 56  |
| 5.3.3 Perspectivas de desarrollo                               | 58  |
| 5.3.4 Proyecciones de población y consumos                     | 59  |
| 5.4 Evaluación sistema de acueducto del corregimiento de Otaré | 68  |
| 5.4.1 Fuente de abastecimiento.                                | 68  |
| 5.4.2 Captación.   | 77  |
| 5.4.3 Aducción captación – desarenador.                        | 81  |
| 5.4.4 Desarenador.   | 85  |
| 5.4.5 Aducción desarenador – planta de tratamiento             | 94  |
| 5.4.6 Sistema de tratamiento de agua potable.                  | 106 |
| 5.4.7 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP)             | 123 |
| 5.4.8 Sistema de tratamiento de agua potable de Otaré          | 128 |
| 5.4.9 Parámetros de diseño de la PTAP Otaré                    | 131 |

| 5.4. 10 Cálculos hidráulicos                  |
|---|
| 5.4.11 Tanque de almacenamiento               |
| 5.4.12 Red de distribución                    |
| 5.4.13 Evaluación hidráulica de la red actual |
| 5.4.14Optimización del sistema de acueducto   |
|   |
| Capítulo 6. Presupuesto                       |
|   |
| Capítulo 7. Conclusiones                      |
|   |
| Capítulo 8. Recomendaciones                   |
|   |
| Referencias20                                 |
| Referencias electrónicas                      |
| Apéndices                                     |

## Lista de Tablas

| Tabla 1   | 43  |
|-----------|-----|
| Tabla 2   | 44  |
| Tabla 3   | 45  |
| Tabla 4   | 56  |
| Tabla 5   | 58  |
| Tabla 6   | 60  |
| Tabla 7   | 63  |
| Tabla 8   | 64  |
| Tabla 9   | 65  |
| Tabla 10  | 67  |
| Tabla 11  | 75  |
| Tabla 12  | 79  |
| Tabla 13  | 82  |
| Tabla 14. | 86  |
| Tabla 15. | 87  |
| Tabla 16  | 88  |
| Tabla 17  | 89  |
| Tabla 18  | 90  |
| Tabla 19. | 91  |
| Tabla 20. | 91  |
| Tabla 21. | 92  |
| Tabla 22. | 99  |
| Tabla 23  | 101 |
| Tabla 24  | 104 |
| Tabla 25  | 109 |
| Tabla 26  | 110 |
| Tabla 27  |     |
| Tabla 28  | 127 |
| Tabla 29  | 138 |
| Tabla 30  |     |
| Tabla 31  |     |
| Tabla 32  |     |
| Tabla 33  |     |
| Tabla 34  |     |
| Tabla 35  |     |
| Tabla 36  |     |
| Tabla 37  |     |
| Tabla 38. |     |
| Tabla 39. |     |
|           |     |

| Tabla 40. | 163 |
|-----------|-----|
| Tabla 41. | 164 |
| Tabla 42. | 168 |
| Tabla 43. | 169 |
| Tabla 44  | 170 |
| Tabla 45. | 174 |
| Tabla 46  | 175 |
| Tabla 47. | 176 |
| Tabla 48  | 179 |
| Tabla 49. | 180 |
| Tabla 50. | 181 |
| Tabla 51  | 186 |
| Tabla 52  | 188 |
| Tabla 53  | 190 |
| Tabla 54  |     |

## Lista de Graficas

| Grafica 1. Proyecciones de población de la tabla N°6                                     | 61  |
|--|-----|
| Grafica 2 Proyecciones de población de la tabla N°6                                      | 62  |
| Grafica 3. Perfil evaluación hidráulica línea de aducción actual desarenador – planta de |     |
| tratamiento.   | 102 |
| Grafica 4. Escala de los niveles de acidez y alcalinidad                                 | 112 |
| Grafica 6. Presiones red 2 actual  | 172 |
| Grafica 7. Presiones red 3 actual  | 177 |
| Grafica 8. Presiones red 4 actual  | 182 |

# Lista de Figuras

| Figura 1 . Panorámica de la vía de acceso entre Otaré-Ocaña                       | 49          |
|---|-------------|
| Figura 2. Panorámica de Otaré, corregimiento de Ocaña, Norte de Santander. La zon | a subrayada |
| en rojo corresponde al área de servicios de Acueducto                             | 50          |
| Figura 3. Vista general en planta del acueducto actual                            | 70          |
| Figura 4. Vista en planta y perfil del tanque donde se realizó el aforo           | 72          |
| Figura 5. Sección trasversal de la quebrada el silencio en el sitio del aforo     | 74          |
| Figura 6. Vista general red 1 actual.   | 167         |
| Figura 7. Vista general de la red 2.  | 173         |

# Lista de Fotografías

| Fotografia I. Quebrada el Silencio.                       | 69  |
|---|-----|
| Fotografía 2 Llenado de tanque para aforo                 | 73  |
| Fotografía 3. Vista general del tanque para aforo         | 74  |
| Fotografía 4. Adecuación de la zona para aforo.           | 76  |
| Fotografía 5. Toma de tiempos para el aforo               | 77  |
| Fotografía 6 Bocatoma                                     | 78  |
| Fotografía 7. Tanque de recolección                       | 79  |
| Fotografía 8. Rejilla.                                    | 81  |
| Fotografía 9. Aducción cámara de recolección- desarenador | 85  |
| Fotografía 10. Desarenador                                | 86  |
| Fotografía 11.Válvula de purga                            | 95  |
| Fotografía 12. Tubería descubierta en un canal natural    |     |
| Fotografía 13. Ventosa ubicada en el punto 14             | 105 |
| Fotografía 14. Ventosa ubicada en el punto 29             |     |
| Fotografía 15. Herramientas utilizadas para las pruebas   |     |
| Fotografía 16.Toma de muestras                            | 109 |
| Fotografía 17. Vista general de la PTAP existente         | 123 |
| Fotografía 18. Vista general del tanque de almacenamiento | 153 |
| Fotografía 19. Vista general de Otaré desde la PTAP.      | 159 |

# Lista de Apéndices

| Apéndice 1. Plano de captación  | 202 |
|---|-----|
| Apéndice 2. Plano desarenador   | 204 |
| Apéndice 3. Aducción desarenador – planta de tratamiento                                    | 205 |
| Apéndice 4. Planta de tratamiento.  | 206 |
| Apéndice 5. Tanque regulador ó almacenamiento   | 207 |
| Apéndice 6. Planta general red de distribución.   | 208 |
| Apéndice 7. Planta general red de distribución optimizada                                   | 209 |
| Apéndice 8. A.P.U. Localización y replanteo.  | 210 |
| Apéndice 9. A.P.U. Localización y replanteo   | 211 |
| Apéndice 10. A.P.U. RDE 26 Θ 3"   |     |
| Apéndice 11. A.P.U. RDE 32.5 Θ 3"   |     |
| Apéndice 12. A.P.U. RDE 26 O 2 1/2".  |     |
| Apéndice 13. A.P.U. acometida domiciliaria 21/2 x 1/2                                       | 215 |
| Apéndice 14. Demolición y concreto  | 216 |
| Apéndice 15. Concreto para 300 psi  | 217 |
| Apéndice 16. Instalación de codos 90°   | 218 |
| Apéndice 17. Válvula de corte 21/2  | 219 |
| Apéndice 18. Instalación de tee 2 1/2.  | 220 |
| Apéndice 19. Válvula de purga   | 221 |
| Apéndice 20. A.P.U. Relleno de excavación.  | 222 |
| Apéndice 21. A.P.U. Curado tanque recolección bocatoma                                      | 223 |
| Apéndice 22. A.P.U. Retiro de sobrantes   | 224 |
| Apéndice 23. Resultados análisis de pruebas de agua en bocatoma                             | 225 |
| Apéndice 24. Resultados análisis de pruebas de agua entrada planta                          | 226 |
| Apéndice 25. Resultados análisis de pruebas de agua en el tanque de almacenamiento          | 227 |
| Apéndice 26. Carta dirigida al director de departamento de ingenieria civil para topografia | 228 |
| Apéndice 27. Cartera topográfica planta de tratamiento y tanque de almacenamiento           | 229 |
| Apéndice 28. Curvas de nivel planta de tratamiento-tanque de almacenamiento                 |     |
| Apéndice 29. Cartera topográfica bocatoma.  |     |
| Apéndice 30. Curvas de nivel bocatoma   | 238 |
| Apéndice 31. Cartera topográfica redes de distribución.                                     | 239 |
| Apéndice 32. Cartera de campo línea de aducción.  | 241 |

#### Resumen

Esta investigación tiene como objetivo principal proponer la optimización del sistema de acueducto, en procura del mejoramiento al suministro de agua y el aprovechamiento de las estructuras existentes, siendo estas de total benefició para los habitantes del corregimiento de Otaré, ya que actualmente cuenta con un sistema que caduco su periodo de diseño y presenta dificultades en algunos de sus componentes. Esto debido a que existe una clara demanda de agua y mal aprovechamiento de este recurso pues se utiliza para llevar a cabo actividades productivas a pequeña escala, actividades como riego y ganadería.

El trabajo consiste en una propuesta de optimización que permitirá establecer la situación actual y futura del sistema de acueducto, partiendo de los análisis de las características generales del corregimiento y de cada uno de los componentes que cuenta el sistema, desde la captación, aducción, desarenador, aducción (desarenador - planta de tratamiento), planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y la red de distribución para comprender su dinámica y así determinar las deficiencias del sistema existente y llevar a preservar los recursos hídricos, a través de acciones que permitan proteger estos sistemas y la fuente de abastecimiento.

Es así como este documento se convierte en una propuesta de gran importancia ya que sirve de partida para la implementación de una solución a un problema actual, partiendo desde lo estructural e integral para el desarrollo de mejoras en la prestación del servicio de agua potable en el corregimiento de Otaré del municipio de Ocaña Norte de Santander.

Para ello se sugiere la identificación de mejoras en todas las estructuras del sistema de acueducto, mirando las necesidades actuales y futuras para prever su constante deterioro y falta de eficiencia a causa de la mala operación y mantenimiento de las estructuras del sistema.

### Introducción

En la Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña, el ingeniero civil está enmarcado por la entrega al servicio a la comunidad; en busca de soluciones técnicas con el fin de planear, diseñar y ejecutar proyectos que cuenten con las exigencias de calidad óptimas para satisfacer las necesidades de la sociedad; contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida sin afectar el desarrollo de los recursos naturales parte fundamental del ambiente.

Es así como se da origen a la investigación titulada Optimización del Sistema de Acueducto de Otaré, corregimiento de Ocaña, Norte De Santander, cuya finalidad es atender las necesidades de una población durante un periodo determinado. Cuando dicho sistema no satisface los objetivos se sujeta a impedimentos y restricciones que afectan de algún modo al funcionamiento hidráulico, ya sea por el deterioro de sus estructuras o el crecimiento de la población, se hace necesario evaluar y diseñar nuevas alternativas que puedan corregir problemas y dar soluciones al sistema.

Por esta razón se enfocó el trabajo de grado como un proyecto que busca suplir la necesidad de la población actual y futura siendo punto fundamental la calidad, continuidad, cantidad y ajustada a la normativa vigente en Colombia. Suministrar un volumen suficiente de agua, con presiones apropiadas, desde la fuente de suministro hasta los usuarios, para sus determinados usos. En consecuencia de ello, se evaluó la excelente ubicación y naturaleza de las fuentes de abastecimiento así como la topografía del área en estudio, para establecer criterios que sirvieron para la valoración de las alternativas de optimización y ofrecer soluciones funcionales a bajos costos económicos.

Es por esto que cada capítulo de este proyecto se centra en la optimización del acueducto para el corregimiento de Otaré, reflejando el desarrollo del problema como tal, con el fin de aportar mejoramiento en la condiciones de vida de los habitantes de la zona, buscando opciones tanto técnicas como económicas que se ajusten a las condiciones que presenta el corregimiento.

## <u>Capítulo1. Optimización del sistema de acueducto de Otaré,</u> <u>corregimiento de Ocaña, Norte De Santander</u>

#### 1.1 Planteamiento del problema

"Colombia está enfrentando la más aguda escasez de agua de toda su historia", así lo aseguró el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao, el fenómeno del Niño (fenómeno que se da por el aumento de la temperatura en el Océano Pacifico, el cual en los últimos años ha sido de 3 grados centígrados) ha obligado a imponer racionamientos en 130 municipios, entre estos cuatro capitales: Cali, Ibagué, Santa Marta y Riohacha. Otros 312 municipios están en riesgo de caer en lo mismo. Henao advierte: "el fenómeno del Niño seguirá empeorando, debido a que este pasó de leve a moderado, lo que significa que hay una disminución de lluvias considerable, que hace bajar el nivel en el caudal de los ríos". El fenómeno seguirá empeorando y si los municipios no activan sus planes de emergencia o no están preparados correrán riesgos graves de desabastecimiento de agua y, lamentablemente, tendrán que adoptar medidas de racionamiento.

Es importante tener en cuenta que el racionamiento de agua no es producto de una mala preparación. Esto se debe a que, por la disminución de los caudales de donde se abastecen, los acueductos pierden la capacidad de suministrar el líquido suficiente (Amat, 2015).

Como se mencionó anteriormente esta es una problemática que aqueja a gran parte del país y el corregimiento de Otaré perteneciente al Municipio de Ocaña, Norte De Santander, no es ajeno a ello, prueba de esto son las visitas hechas al corregimiento por parte de los autores de proyecto, donde se ausculto la zona de influencia del sistema de acueducto, a través de varias visitas e información suministrada por la comunidad, se constató que se ven obligados a realizar

racionamientos, razón por la cual este proyecto cobra más importancia con el fin de dar una solución a esta problemática. Dicha comunidad cuenta con fuentes de agua suficientes para su abastecimiento, pero su sistema de acueducto no está funcionando de la manera esperada, derivando inconformidades en sus habitantes. Otaré en años pasados contaba con la abundancia del preciado líquido; pero hoy la situación es contraria ya que a pesar de contar con un sistema de acueducto, este no está cumpliendo a cabalidad con su propósito, el cual es brindar a la población el suministro del preciado líquido de manera constante, eficiente y de calidad, así mismo es de recalcar las manifestaciones de la comunidad sobre la inconformidad existente por el mal uso del agua, pues es utilizado para riegos, hurto por parte de algunos pobladores, fallas en las estructuras del sistema y a esto sumarle la disminución del caudal de la quebrada el Silencio en época de verano por efectos del fenómeno del Niño, de la cual se abastece dicho acueducto, situaciones que confirmaremos a medida que avancemos en este importante proyecto.

#### 1.2 Formulación del problema

¿Podría contribuirse a través de un estudio, a la optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Otaré, Norte de Santander?

#### 1.3 Descripción del problema

Para describir el problema objeto de la presente propuesta es importante señalar, que los autores hicieron un estudio previo visitando el lugar que en este caso es el corregimiento de Otaré, auscultando la zona a través de toma de fotografías, conversando con los habitantes y recorriendo todo el sistema de acueducto teniendo como evidencia la necesidad que hay en la zona.

Esto nos permite confirmar que el acueducto es administrado por la junta de acción comunal. Este se construyó hace más de 50 años razón por la cual, según el RAS 2000 ya cumplió su periodo de diseño. Presenta fallas en algunas de sus estructuras, principalmente la bocatoma, siendo este el posible factor predominante, así mismo la utilización del agua para fines no establecidos y la notable disminución del caudal por efectos del cambio climático de la quebrada El Silencio, principal afluente de esta población. Esto se evidencia por cuanto los habitantes del corregimiento, se ven obligados durante el día a largas horas de racionamiento, sin que se garantice el servicio; más que todo en las partes altas, trayendo consigo malestar pues deben desarrollar sus actividades a tempranas horas.

#### 1.4 Objetivos

#### 1.4.1 Objetivo general.

Optimizar el sistema de acueducto de Otaré, corregimiento de Ocaña, Norte de Santander.

#### 1.4.2 Objetivos específicos.

Realizar los estudios topográficos correspondientes a la zona de estudio puesto que no existe la información de planimetría ni altimetría del lugar en donde se va a efectuar el trabajo.

Estudiar y definir las proyecciones de población y demanda de consumos de agua potable, considerando el R.A.S. 2000.

Identificar el estado actual de cada uno de los componentes que constituyen el sistema de acueducto existente para establecer las necesidades y restricciones que permiten el planteamiento de la solución.

Elaborar los diseños hidráulicos de cada uno de los componentes recomendados (captación, línea de aducción captación – desarenador, desarenador, línea de aducción desarenador – tanque de almacenamiento, tanque de almacenamiento, líneas de conducción tanque – red de distribución) como infraestructura esencial para el funcionamiento del sistema de acueducto, siguiendo el reglamento de agua potable y saneamiento básico RAS 2000.

Realizar la modelación hidráulica de la red de distribución utilizando el software libre EPANET versión 2.0 que permitan el mejoramiento de los diferentes elementos que integran el sistema de acueducto.

Efectuar los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos del agua en el sitio de captación y en la planta de tratamiento.

Recomendar un sistema de tratamiento adecuado para el sistema de acueducto teniendo en cuenta los parámetros exigidos en el reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000.

Elaborar el presupuesto de cada uno de los elementos del sistema de acueducto (captación, línea de aducción captación – desarenador, desarenador, línea de aducción desarenador – tanque

de almacenamiento, tanque de almacenamiento, líneas de conducción tanque – red de distribución).

#### 1.5 Justificación

Como es sabido, desde el campo de la ingeniería todo acueducto se diseña para brindar a la comunidad el suministro de agua potable, de manera eficiente y permanente para un buen desarrollo de las actividades cotidianas en la población beneficiada, con el fin de ayudar en el crecimiento económico y social.

Si bien lo anterior es cierto, todo sistema de acueducto se diseña con un respectivo periodo de diseño contemplado en el RAS 2000, el cual ya cumplido, debe evaluarse y determinar las respectivas fallas. Esta problemática la presenta el sistema de acueducto de Otaré, pues; según información suministrada por la comunidad, el acueducto tiene aproximadamente 50 años de haberse construido, el cual dentro de su funcionamientos es abastecido por la quebrada el Silencio. Al problema mencionando anteriormente se le suma el uso inadecuado del agua por parte de sus habitantes, pues utilizan el líquido para fines no establecidos, como es el riego de cultivos, afectando directamente a la comunidad, siendo reconocida por la ley; que la protege primeramente, tal como lo menciona el artículo 29 del decreto 1594 de 1984 y el artículo 41 y 43 del decreto 1541 de 1978.

Con las razones antes mencionadas y el desarrollo del presente proyecto, se pretende realizar la optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Otaré, para aprovechar de una mejor manera el agua, y evitar los racionamientos en el corregimiento.

A la importancia que esta propuesta representa para la población, se suma el hecho de que la Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña comprometida con la región y buscando ser líder en programas sociales, y desde la facultad de ingeniería civil, se contribuye a la solución del problema en cuestión, para ello se plantea la optimización del sistema de acueducto, poniendo en práctica lo visto y estudiado a lo largo de nuestra carrera y así colocando a disposición nuestros conocimientos científicos y tecnológicos, haciendo una evaluación detallada del sistema de acueducto (bocatoma, aducción, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y red de distribución) para determinar los problemas y hacer una apreciación la cual nos dirá los pasos a seguir, siendo algunos de ellos: lo que se debe mantener, lo que se debe cambiar, para así tener un correcto funcionamiento y de esta manera satisfacer la necesidad que requiere la comunidad del corregimiento de Otaré.

Para el complemento de dicho proyecto se tendrá en cuenta como base principal lo establecido en los siguientes parámetros:

Según la constitución política de Colombia de 1991 el agua se considera como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como "el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, acceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico". El agua se rige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano. El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

La Inexistencia de mecanismos de control para garantizar el uso racional del agua en cumplimiento de la ley 393 de 1997.

Falta de cultura por parte de la población respecto al uso de agua y al pago del servicio.

Falta de capacidad institucional para el manejo integral de la prestación del servicio.

## Capítulo 2. Marco referencia

#### 2.1 Marco histórico

Para realizar una revisión histórica sobre sistemas de acueductos, se tomó la información suministrada en la página web la Nación Opinión desde donde se comienza a reconocer que el primer acueducto se denominó "Jerwan", construido en el año 700 a.C., en Nínive, capital de Asiria. En esa misma época, Ezequías, rey de Judá (715 a 586 a.C.), planificó y construyó un sistema de abastecimiento de agua de 30 km de longitud para la ciudad de Jerusalén. Años después el poderoso Imperio Romano desarrolló muchos acueductos a partir del año 312 a.C. con fuentes de aguas subterráneas como Aqua Appia bautizado, luego, como la Vía Apia, en honor a Apio Claudio, el emperador. En el año 145 a.C., el pretor Marcio construyó el primer acueducto que transportaba agua a nivel del suelo, con 90 km de longitud, llamado Aqua Marcia. En el año 70 a.C. ya existían más de 10 sistemas que suministraban 135.000 m3 de agua al día, lo que obligó a designar como superintendente de aguas de Roma, a Sextos Julios Frontinus.

Durante sus invasiones a diferentes zonas de Europa como Francia, España, Turquía y Alemania, los romanos construyeron varios acueductos. En esta última región, el acueducto de Eiffel, el más grande conocido de esa época (80 años d.C.), de 130 km de largo (incluidos los ramales) desde la zona alemana de Eifel, hasta Colonia después de su caída, los acueductos del área de su jurisdicción dejaron de funcionar. Entre el año 500 y 1500 d.C., hubo muy poco desarrollo en este campo, específicamente en el tratamiento y purificación que, en la mayoría de los casos, se hacía con aireación.

Para el caso de Latinoamérica, las culturas indígenas aztecas, en México; mayas, en Guatemala; e Incas en Perú y Bolivia, crearon verdaderas obras de ingeniería para abastecer a sus

poblaciones. Un ejemplo nacional es el acueducto de Guayabo, Turrialba, construido hace más de 1.000 años y declarado Patrimonio de la Ingeniería por la Asociación Americana de Ingenieros (2009). Los acueductos indígenas fueron destruidos durante la conquista española. Por esta razón, en la época de la Colonia, en Latinoamérica, se presentaron grandes epidemias debido a problemas de higiene.

Revisemos algunos elementos sobre manejo de agua potable. Sobre el particular y según la misma página web la Nación Opinión, en 1804, John Gill desarrolló, en Escocia, el primer suministro de agua potable filtrada trasladada a Glasgow. En 1806, en París, se comenzó a operar la mayor planta potabilizadora de la época, con un sedimentador y un filtro de arena y carbón, con 12 y 6 horas de tiempo de retención, respectivamente. En 1827 el inglés James Simplón construyó un filtro "lento" de arena muy efectivo para potabilizar el agua. No obstante, el mayor desarrollo en plantas potabilizadoras se dio después de 1854, con el descubrimiento de John Snow de que el agua contaminada del pozo en Golden Square (Londres), era la causa del brote del cólera.

En el siglo XX, después del descubrimiento de Pasteur y Koch, tanto en Europa, América como en otros continentes, se realizaron importantes obras de ingeniería para potabilizar y trasladar el agua a grandes ciudades. Actualmente, existen megaplantas potabilizadoras como la de Cutzamala, en México, que abastece más de 10 millones de habitantes (Mora, 2014).

Ahora bien, si nos ubicamos en Colombia, se lee que históricamente, una amplia gama de entidades de naturaleza diversa se han encargado de la construcción de proyectos de acueducto y de la operación de los sistemas. En sus comienzos los municipios o los particulares (bajo concesión municipal) adelantaron este tipo de obras y se encargaron de su operación. Por

ejemplo, en Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, las empresas de acueducto pertenecieron y fueron operadas por particulares durante el primer cuarto de siglo. En otras ciudades los municipios se encargaron de estas funciones, recibiendo el apoyo esporádico de la Nación y los Departamentos. Bogotá inaugura su sistema de acueducto en 1886, al que le siguen Cartagena y Medellín (de iniciativa municipal (1905) y posteriormente Cali en 1919 (Jaramillo (1995) (Rodriguez, 2000).

#### 2.2 Marco conceptual

Todo acueducto es construido por el hombre y permiten llevar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en la naturaleza en el que es accesible hasta un punto de consumo distante.

El principio básico de un acueducto consiste principalmente en establecer una canalización que vaya desde el punto de captación del agua hasta las plantas de tratamiento para convertir en apto para el consumo el líquido y desde ahí hasta la población que consumirá el agua (Popayan, 2016).

- 2.2.1 Elementos de un sistema de acueducto.
- 2.2.1.1 La microcuenca o fuente de abastecimiento.

El primer componente del sistema de acueducto es la microcuenca, de allí es de donde obtenemos el agua que surte a todas las viviendas. Es decir que la microcuenca es la fuente de abastecimiento de agua en una región. Sin ella es imposible tener agua en las casas.

La microcuenca es el área geográfica mínima por la cual el agua se desplaza a través de

Drenajes con una salida principal llamada nacimiento o desagüe. Cuando este desagüe o río desemboca en otros cuerpos de agua mayores, como un lago, otro río, una ciénaga, o desemboca en el mar, hablamos de una cuenca. La cantidad de agua de una microcuenca depende de la presencia o no de vegetación y la conservación de los suelos. Los suelos pueden contaminarse con agroquímicos, aguas residuales y basuras, entre otros (Lopez, 2003).

#### 2.2.1.2 La captación.

Esta se compone por un conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente de abastecimiento. Hace parte del segundo componente; en fuentes superficiales a estas se le denomina "bocatoma". Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico R.A.S. 2000. Sección II, Título B (Territorial, 2000).

#### 2.2.1.3 Aducción.

Tercer componente del sistema a través del cual se transporta Agua cruda, ya sea a flujo libre o a presión para ser depositada en el desarenador y posteriormente conducida a la planta de tratamiento. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico R.A.S.

2000. Sección II, Título B. (noviembre del 2000). *Sistemas de Acueducto*. Bogotá, Colombia: ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.

#### 2.2.1.4 Desarenador.

Cuarto componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico R.A.S. 2000. Sección II, Título B (Territorial, 2000).

#### 2.2.1.5Las obras de conducción.

Estas son las tuberías que llevan el agua hasta la red de distribución se llaman conducción, y son el quinto componente del sistema de acueducto (Chow, 1994).

#### 2.2.1.6 Planta de tratamiento.

En el sistema de acueducto, el componente que realiza la función de purificación y potabilización del agua es la planta de tratamiento. Esta es el sexto componente del sistema de acueducto (R & Evett, 2011).

#### 2.2.1.7 Tanques reguladores o de almacenamiento.

Después del proceso de potabilización el agua se debe guardar en los tanques de almacenamiento. Esto permite que tengamos reservas de agua. Debido a que el consumo de la población no es constante sino que varía según la hora del día, el tanque regula las variaciones del consumo.

La función básica del tanque es almacenar agua en las horas que se consume menos, de tal forma que en el momento en que la demanda es mayor el suministro se completa con el agua almacenada.

El tanque permite disponer de almacenamiento en caso de reparaciones o para atender incendios y regula las presiones en la red de distribución. Este es el séptimo componente de un sistema de acueducto. Arboleda, C. (2008). *Manual de Diseño de acueductos*. Bogotá, Colombia: Eco ediciones.

#### 2.2.1.8 Los sistemas de distribución y las conexiones domiciliarias.

Finalmente, los últimos elementos o componentes son las tuberías o redes de distribución y las conexiones domiciliarias, conocidas también como acometidas. Estas son el conjunto de tuberías o mangueras encargadas de llevar el agua hasta cada vivienda. La red cuenta además con un medidor domiciliario, que permite saber a la empresa y a los usuarios, qué cantidad de agua han consumido. Este medidor es el contador o micromedidor (Silva, 1975).

#### 2.2.2 Uso del agua.

Según el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico R.A.S. 2000 consagra:

Debe hacerse un estudio de la dotación desagregada por usos y por zonas del municipio, el cual debe considerar los siguientes usos:

#### 2.2.2.1 Uso residencial.

El diseñador debe analizar detenidamente la dotación de uso residencial teniendo en cuenta las siguientes disposiciones:

En general el consumo total de uso residencial aumenta con el tiempo. El diseñador debe justificar la proyección de la dotación para las etapas de construcción de las obras del sistema de acueducto y para el período de diseño de cada uno de sus componentes

Debe atenderse lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 373 de 1997, sobre uso eficiente y ahorro del agua, o la que la reemplace, sobre la tecnología de bajo consumo y la reglamentación

que exista al respecto, considerando el uso de micromedidores de caudal, reguladores de caudal, reguladores de presión o cualquier otro tipo de accesorio que implique una reducción en el consumo.

El diseñador debe tener en cuenta la utilización de aparatos de bajo consumo, con el fin de determinar el posible ahorro y el efecto de estos instrumentos en la dotación neta.

El diseñador debe deducir la dotación de uso residencial para el diseño de los sistemas de acueducto con base en mediciones directas hechas en la localidad. Cuando en ésta no existan micromedidores de caudal, el diseñador puede estimar la dotación por comparación de poblaciones cercanas con características similares.

Al hacer el estudio de la dotación por uso residencial deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores: el tamaño de la población, las condiciones socioeconómicas, el clima, la cobertura de medidores, los aspectos sanitarios y demás factores que se estimen convenientes de acuerdo con el literal 2.4.4.

La dotación por uso residencial debe incluir el riego de jardines.

Las variaciones que sean propuestas por el diseñador a las dotaciones antes establecidas deben estar técnicamente justificadas.

#### 2.2.2.2 Uso comercial.

Para establecer el uso comercial, el diseñador debe utilizar un censo comercial y realizar un estimativo de consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la

dotación comercial de acuerdo con las características de dichos establecimientos. Deben estudiarse los consumos puntuales o concentrados de demandas. El uso comercial también incluye el uso en oficinas.

#### 2.2.2.3 Uso industrial.

Para estimar el uso industrial, el diseñador debe utilizar censos industriales y estimativos de consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación industrial de acuerdo con las características de dichos establecimientos. Deben estudiarse los consumos puntuales o concentrados demandados con el fin de establecer los posibles grandes consumidores.

#### 2.2.2.4 Uso rural.

En caso de que el municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o la ampliación del sistema de acueducto existente tenga que abastecer población rural, el diseñador debe utilizar los datos del censo rural y estimar los consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación rural de acuerdo con las características establecidas en el censo.

#### 2.2.2.5 Uso para fines públicos.

El consumo para uso público utilizado en los servicios de aseo, riego de jardines y parques públicos, fuentes públicas y demás, se estimará entre el 0 y el 3% del consumo medio diario

doméstico, siempre y cuando no existan datos disponibles. En caso de que estos datos existan, servirán para establecer la proyección del uso público en el municipio.

#### 2.2.2.6 Uso escolar.

En caso de que en el municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o de la ampliación del sistema existente se localice una concentración escolar importante que implique la permanencia durante el día de una población adicional, el diseñador debe analizar y cuantificar detenidamente la dotación de uso escolar de acuerdo con las características de los establecimientos de educación.

#### 2.2.2.7 Uso institucional.

Deben identificarse los establecimientos y predios que requieran una dotación especial debido a las características de sus actividades, tales como hospitales, cárceles, hoteles etc.

#### 2.3 Marco legal

El artículo 3 del RAS 2000 establece que por diseño, obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS, se entienden los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto que se desarrollen en la República de Colombia, con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado.

Este proyecto también tiene como referencia lo que establece la Ley 142 de 1994, referente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Para el control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, nace la resolución 2115 del 22 de Junio de 2007; donde establece unos valores aceptables para la presencia de un componente o sustancia que garantice que el agua sea potable, es decir no presente riesgos conocidos a la salud.

Lo dispuesto en la memorias de cálculo, se hace por lo reglamentado en el RAS 2000, y en especial el Titulo A, B y C, resolución mediante la cual el Ministerio de Desarrollo Económico lo adopta y le confiere Carácter Oficial Obligatorio para su aplicación en todo el territorio colombiano

La constitución política de Colombia consagra en sus páginas, específicamente en el artículo 365 que es los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios, de igual forma en el artículo 366, estable que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

## Capítulo 3. Diseño metodológico

#### 3.1 Tipo de investigación

La investigación utilizada para la realización de este proyecto es la descriptiva, ya que se realizó la aplicación técnica de los elementos básicos para la optimización de un acueducto en el Corregimiento de Otaré, perteneciente al municipio de Ocaña.

#### 3.2 Población y muestra

#### 3.2.1 Población.

La población que enmarca este proyecto tienen una forma de vida en su mayoría rural, otras se dedican al comercio y las restantes combinan estas dos labores. Es de suma importancia conocer la población actual de la cabecera la cual es la beneficiaria del acueducto, para hacer una proyección y calcular el caudal futuro fundamental en el diseño del acueducto. La población en el 2015 en Otaré es de 479 personas que viven en 140 predios, información suministrada por la Unidad Básica de Atención Otaré (UBA).

#### 3.2.2 Muestra.

Para calcular el caudal de diseño fundamental en la optimización del sistema de acueducto, se tomará toda la comunidad que habita la cabecera del corregimiento de Otaré, ya que toda será beneficiada.

#### 3.3 Recolección de información

La información recolectada se hizo de la siguiente manera: mediante las visitas técnicas al sector donde se encuentra el sistema de acueducto, datos suministrados por la comunidad que son de gran importancia, haciendo un análisis técnico al sistema de acueducto existente para identificar los problemas que presenta, también la realización de un aforo para calcular el caudal en época de verano de la quebrada el Silencio, tomas de muestras de aguas en la bocatoma y en la planta de tratamiento, para un posterior análisis fisicoquímico y microbiológico, verificando si el sistema funciona de una manera adecuada, levantamientos topográficos del terreno donde se encuentran los elementos del acueducto, registro fotográfico, análisis de la información en la oficina para el desarrollo y complemento de este proyecto, para brindar así la solución más adecuada.

# Capítulo 4. Presentación de resultados

El proyecto a desarrollar parte de la necesidad de ayudar a la población perteneciente al corregimiento de Otaré, comenzando con una investigación de campo la cual nos permite conocer, describir y recopilar información técnica de la infraestructura del sistema de acueducto existente, posteriormente se toma una serie de muestras de agua para realizar las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas en la captación y en la planta de tratamiento (PTAP), con el fin de evaluar su funcionamiento y efectividad.

Terminado lo anterior se procede a realizar un trabajo de oficina buscando las posibles alternativas de optimización, en donde se elaboren los diseños correspondientes, y así obtener un sistema de abastecimiento de agua potable que cumpla con los reglamentos establecidos en Colombia.

### 4.1 Trabajo de campo

El trabajo inicia con el desplazamiento al corregimiento de Otaré, con el fin de conocer y realizar un exploración al sistema de acueducto, realizando un registro fotográfico de la zona y de las estructuras pertenecientes al sistema.

Se comenzó con una visita a la quebrada el Silencio, lugar donde realizamos un aforo, específicamente aguas arriba de la bocatoma, para conocer el caudal de la quebrada y posteriormente identificando cada una de las partes de la bocatoma (rejilla, tanque de recolección), verificando el estado actual de cada uno de estos elementos. Observando así mismo

en detalle la aducción (comprendida entre la bocatoma - desarenador) y el desarenador, donde se constató que se encuentran en buen estado fisco.

El paso a seguir es el recorrido de la aducción (tubería que lleva el agua desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento) para conocer el tipo y estado de los elementos que la conforman, como son: tipo de tubería, válvulas de ventosas, válvulas de purga, registrando datos técnicos para conocer más en detalle esta estructura. Se toman muestras de agua, las cuales se realizan en la bocatoma, llegada a la planta de tratamiento y tanque de almacenamiento, dichas muestras son llevadas al laboratorio, para conocer sus características fisicoquímicas y microbiológicas.

La planta de tratamiento se visitó, para conocer el tipo, funcionamiento y estado de los elementos que la conforman, como son: tipos de tuberías, desarenador de flujo horizontal, filtro grueso y el filtro lento, además del tanque de almacenamiento, para constatar su capacidad, operación y estado fisco.

Debido a la complejidad que conlleva la observación de la red de distribución fue necesario consultar con la Junta de Acción Comunal y el fontanero, sobre el trazado actual, tipo de tubería, y diámetro que la conforma. Así mismo; en conversación con habitantes sobre la capacidad y el servicio que presta actualmente el acueducto.

Es de recalcar que para finalizar el trabajo de campo, fue necesario realizar la topografía con estación total, de las estructuras que conforman el acueducto como son: bocatoma, planta de tratamiento y tanque de almacenamiento. De otra forma fue necesaria la utilización de GPS para

el levantamiento de la aducción, comprendida entre el desarenador y la planta de tratamiento y la conducción del tanque de almacenamiento hasta válvulas de control de la redes de distribución

# 4.2 Trabajo de oficina

Para la elaboración del trabajo de oficina se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: análisis de los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos, de las muestras de agua, las cuales se tomaron en campo y posteriormente llevadas a laboratorio. El otro aspecto a resaltar fue la elaboración de los estudios hechos en campo para obtener los cálculos, diseños y alternativas de optimización que se generen para aprovechar las estructuras existentes.

Los resultados arrojados por los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos se analizaron por parte de los autores del proyecto, basados en la normatividad del RAS 2000, con el fin de analizar la efectividad de los procesos físicos y químicos existentes en la planta de tratamiento, dando así las recomendaciones pertinentes que lleven al caso.

Para la optimización se darán recomendaciones y se tendrá en cuenta la infraestructura existente, la operación del sistema y los pocos recursos disponibles para inversión en este tipo de proyectos.

Para la adquisición de conocimientos y puesta en práctica de los mismos, fue muy importante la información adquirida en los libros y tesis de grado que nos brinda la UFPSO, además de las asesorías suministradas por el director del proyecto y demás ingenieros conocedores del tema.

Al final de este proyecto se analizará la infraestructura del sistema de acueducto, para determinar los componentes que todavía funcionan de una manera adecuada y de no ser así presentar las alternativas correspondientes.

## **4.3 Antecedentes**

Según las investigaciones hechas por los autores del proyecto, las cuales fueran realizadas en la Alcaldía Municipal de Ocaña e información suministrada por la junta de acción comunal del corregimiento de Otaré no existen antecedentes de optimizaciones en el sistema de acueducto.

### 4.3.1 Nivel de complejidad.

La documentación establecida en el RAS 2000, es de carácter oficial y obligatorio, desarrollada por el ministerio de desarrollo, donde uno de los pasos allí establecidos es asignar el nivel de complejidad del proyecto, capítulo A.3 del RAS, el cual está en función de la población proyectada en la zona urbana y de la capacidad económica de los usuarios.

### 4.3.1.1Por población.

La población a proyectar para el casco urbano de Otaré, corregimiento del municipio de Ocaña Norte De Santander, es de 479 habitantes año 2015, información suministrada por la Unidad Básica de Atención (UBA), dicha población corresponde según el RAS 2000, a una Clasificación: nivel bajo (población < 2500 hab).

### 4.3.1.2 Por capacidad económica.

La estratificación de las viviendas en el corregimiento de Otaré corresponde al 100% al estrato 1, registran ingresos mensuales iguales o inferiores a un salario mínimo mensual vigente, excepto una minoría que recibe hasta dos salarios mínimos, los cuales corresponden a profesores y comerciantes. La mayoría de la población se dedica a labores agrícolas y ganaderas.

Con lo anterior la situación económica se establece como baja. Clasificación: Nivel Bajo. Nivel de complejidad definitivo: NIVEL BAJO. Se toma el más alto de las dos evaluaciones. (R.A.S. A.3.2).

### 4.3.2 Priorización del proyecto.

Se concluyó que es prioridad la optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Otaré con el fin de brindar agua de manera permanente y tratada durante todas las épocas del año, buscando el porqué de su escasez y posibles soluciones.

Las variables recomendadas para evaluar el proceso de priorización se muestran a continuación en la tabla  $N^{\circ}1$ 

**Tabla 1.**Variables recomendadas para evaluar el proceso de priorización.

|   | valores según el nivel de complejidad<br>del sistema (porcentaje) |     |     |      |     |
|---|---|-----|-----|------|-----|
|   | SIMBOLO Bajo Medio Medio A  |     |     | Alto |     |
| Cobertura mínima de agua potable                | Cob.ap  | 95% | 90% | 90%  | 85% |
| Rezago máximo entre cobertura de alcantarillado | AP-AL   | 10% | 10% | 15%  | 15% |

# sanitario respecto a la de agua potable

Cobertura mínima de recolección de desechos solidos Cob RDS 95% 85% 85% 80%

Nota Fuente: Reglamento de agua potable y saneamiento básico RAS.

Para la justificación del proyecto es necesario seguir el siguiente diagrama de flujo con el proceso metodológico, el cual se muestra en la tabla  $N^{\circ}2$  a continuación:

**Tabla 2.**Diagrama de flujo con el proceso metodológico.

| PASO | PREGUNTA   | RESPUESTA  | PROYECTO<br>REQUERIDO  |
|------|--|--|--|
| 1    | ¿Tiene cobertura de agua<br>potable inferior al límite?                  | SI- no se está<br>suministrando agua<br>potable y la cobertura<br>real de servicio ≤ 90% | Ampliación de la<br>capacidad del sistema y<br>mejora en la<br>potabilización del agua |
| 2    | ¿Tiene rezago de<br>alcantarillado sanitario<br>respecto a agua potable? | SI- la cobertura de<br>alcantarillado es del<br>70% y la del agua<br>85%                 | Ampliación cobertura<br>red de alcantarillado<br>sanitario                             |
| 3    | ¿Tiene cobertura de recolección de residuos sólidos inferior al límite?  | NO   |  |
| 4    | ¿Tiene disposición<br>controlada de residuos                             | la recolecta el<br>vehículo compactador  |  |

# sólidos?

# del Carmen y se deposita en el relleno sanitario de Ocaña

5 tiene o necesita tratamiento de aguas residuales

No tiene

Nota Fuente: autores del proyecto.

# 4.3.3 Alcance y actividades complementarias.

Los alcances y actividades complementarias destinadas a mejorar la eficiencia del servicio dejando así conformidad en la comunidad, para el área de agua potable y saneamiento básico se muestra en la tabla  $N^{\circ}$  5.

**Tabla 3.**Alcances y actividades complementarias destinadas a mejorar la eficiencia del servicio.

| ACTIVIDAD                         | NIVEL DE<br>COMPLEJIDAD | % DE<br>DESARROLLO |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Aumento cobertura de agua potable | Bajo                    | 95%                |
| Cobertura micro medición          | Bajo                    | 100%               |
| Cobertura macro medición          | Bajo                    | 100%               |
| Pérdidas máximas en aducción      | Bajo                    | 5%                 |
| Pérdidas máximas totales          | Bajo                    | 30%                |

Nota Fuente: Reglamento de agua potable y saneamiento básico R.A.S.

## 4.4 Información preliminar

# 4.4.1 Ubicación geográfica.

El corregimiento Otaré, está ubicado al noroccidente del casco urbano del Municipio de Ocaña, a 18 kilómetros por la única vía de acceso, con coordenadas Latitud: 8°23'53.797"N Longitud: 73°25'27.775"O, y con una elevación de 1567 metros sobre el nivel del mar, su temperatura promedio 18°C.

El corregimiento de Otaré está situado al suroeste de Convención. Cuando se trataba de caminos de herradura su ubicación era entre Convención y la estación de Lindsay (del Cable Aéreo). Hoy podemos decir que está ubicado en la carretera que de Río de Oro conduce al municipio de El Carmen. García, O. (2016). Historia de Otaré. Ocaña. Recuperado de http://academiaocana.blogspot.com.co

### 4.5 Reseña histórica.

Fue fundado en 1590, en territorio ocupado por los indios "Otarés" o "Borotarés" (parcialidad de los motilones), de donde deriva su nombre. Se halla a 1567 metros de altitud sobre el nivel del mar y su temperatura media es de 18 grados. En época de los caminos de herradura distaba de Convención 18 kilómetros y medio.

Gracias al periódico EL ANUNCIADOR, conocemos algunos datos sobre los fundadores del antiguo BROTARÉ y el origen de su nombre. Entre esos datos tenemos:

"Una de sus características de Otaré, es que el caserío tiene sus techos entejados y su calle principal tiene un desnivel considerable.

El pueblo empezó a fundarse en EL GUAMO, falda del cerro montañoso denominado CAPITANES, por ser el sitio perfecto debido a la altura y ser, además, punto estratégico para evitar o repeler el asalto de los indios motilones. Entre sus fundadores se tiene a Gregorio y José María Pérez y Victoriano Sánchez.

El nombre primitivo es BOROTARÉ, así consta en la inscripción de una campana grande que hay en la iglesia. En 1807 era cura el presbítero José Antonio Quintero Copete, el mismo que en diciembre de 1832, con la ayuda de los moradores, trajo el agua al poblado. En 1844 se construyó la nueva iglesia de pared apisonada y techo de teja. Otros sacerdotes que han regentado su iglesia son: José Antonio Pérez, Felipe Benicio López, Sebastián Álvarez Ll., Otoniel Navarro, Laureano J. Acosta, José Ramón Larrinaga, Samuel Polo, Tomás T. Pérez, Justiniano Sánchez Lobo, Carlos Molina Barbosa, Antonio Rizo, Fernando M. Sarmiento Martínez, Elberto Sarmiento Martínez, Hildebrando Rivas y Daniel Sánchez Chica.

El presbítero don Felipe Benicio López construyó en 1863 la primera casa de teja. Dicho sacerdote duró veintiocho años administrando el curato de Brotaré.

En 1760 tenía Otaré 170 moradores, y en 1802, tenía 946, excluyendo a San Antonio. San Antonio fue fundado en 1760, y en 1800, contaba con 837 habitantes".

El historiador Jorge Meléndez Sánchez también aporta luces sobre el corregimiento, y dice:

"El pueblo de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Brotaré nos resulta oscuro en sus orígenes. Inicialmente existían las encomiendas de Otaré y de Boromas y no hay documentos sobre el fin de estas comunidades; pero, si tomamos el nombre de Brotaré como una contracción fonética de los dos pueblos, sería lógico suponer la unión de las encomiendas, aunque ya en 1653 existía la encomienda del mismo nombre en tercera vida adjudicada a Gaspar Barbosa Pedroso,

hijo de Lope Ravelo de Marís. Si tomamos la existencia de tres pueblos indígenas diferentes (Otaré, Borotaré y Boromas) tendríamos que concluir en que dos desaparecen irremediablemente (Otaré y Boromas). Sobre esta situación no existe información apropiada".

Ahora en la parte de la economía y haciendo un viaje por la historia del corregimiento, su principal artículo de exportación era el ajo, papas, arvejas y otros productos agrícolas. Los productos que actualmente son el sustento de la economía de Otaré son el cebollín, tomate, frijol, cebolla, maíz y el lulo. Su comercio es con Ocaña, Aguachica, El Carmen, González y Río de Oro. Antiguamente tenía comercio con Convención, de quien dependía política y administrativamente.

No podemos dejar sin mencionar la orografía del corregimiento, la cual se distribuye en su territorio de la siguiente manera: al norte por la quebrada de El Páramo; al noroeste, por la de San Francisco, en la parte central, por la de Otaré, más conocida con el nombre de Brotaré, al suroeste, por la de El Tigre y al noroccidente la quebrada el silencio, afluente que suministra el agua al acueducto de dicho municipio.

Las principales fracciones o veredas que conforman al corregimiento de Otaré son las siguientes: San Antonio, oficialmente llamada San Antonio del Sur para distinguirla de otra de igual denominación en la parte septentrional. El Palmar, Montenegro, Corralitos, Vijagual, Quebrada-arriba o Quebrada de El Carmen, Gallinazo, Los Llanos, La Yegüera, El Páramo El Hobo y Pan de Azúcar.

En cuanto a sus vías de acceso, Otaré cuenta con dos vías, una secundaria que lo comunica con Rio De Oro y el municipio de El Carmen; y una vía terciaria que lo comunica con el municipio de Gonzales (Garcia Velasquez, 2016).




Figura 1 . Panorámica de la vía de acceso entre Otaré-Ocaña.

Nota Fuente: Google maps, Otaré, Ocaña, Norte De Santander



Figura 2. Panorámica de Otaré, corregimiento de Ocaña, Norte de Santander. La zona subrayada en rojo corresponde al área de servicio del Acueducto

Nota Fuente: Google maps, Otaré, Ocaña, Norte De Santander.

## 4.5.1 Vías de acceso y medios de transporte.

Al observar los planos del PBOT del municipio de Ocaña y la provincia, se puede constatar que Otaré presenta las siguientes rutas de acceso:

Por la parte Suroriental se encuentra conectado por una vía terciaria de 7 km de longitud, con el municipio de Gonzales- cesar

Al Noroccidente de Otaré por una vía secundaria sin pavimentar, con una distancia de 17 km tiene acceso con el municipio de el Carmen,

Al Nororiente se conecta por una vía terciaria de 14 km de longitud con el municipio de convención, la distancia

Ocaña se encuentra ubicada en la parte Suroriental de Otaré, se conectan por una vía primaria hasta rio de oro la cual se encuentra totalmente pavimentada. Desde este municipio a Otaré le sigue una vía secundaria, la cual se encuentra una parte pavimentada. La distancia que separa estas dos poblaciones es de 18 km.

# 4.5.2 Relieve y topografía.

Otaré en gran parte de su territorio está conformado por un sistema montañoso. Este relieve forma parte del sistema andino de la cordillera oriental que se prolonga al este, hasta la cordillera de Mérida (Venezuela) y al norte termina en la Serranía del Perijá (Cesar).

El corregimiento de Otaré está formado por rocas metamórficas a manera de caña, las cuales se forman en Ocaña y llegan hasta Convención. Le son característicos sus fondos cortados

por la erosión en cuchillas enormes de cantos blancuzcos rodeados de relieve, que escalonan sus cumbreras rojizas como si fuera el resultado de una erosión general en tiempos geológicos, en que el macizo se hallaba menos realzado. La falta de árboles y el predominio del pajonal lo ponen al descubierto (Desastres, 2016).

# 4.5.3 Geología y suelos.

El corregimiento de Otaré presenta las siguientes características geológicas:

El suelo de la cabecera del corregimiento está conformado en su totalidad por rocas metamórficas, formadas en los periodos geológicos: devónico y pérmico (Corponor, 2015).

# 4.5.4 Hidrología y climatología.

Según la información suministrada por la comunidad, el corregimiento de Otaré cuenta con las siguientes quebradas: el Silencio de la cual se abastece el acueducto y la quebrada Monte Negro. El clima del corregimiento tiene en promedio 18°C.

# Capítulo 5. Demografía.

# **5.1 Aspectos Demográficos**

Para que un sistema de acueducto funcione adecuadamente durante su periodo de diseño, resulta muy importante conocer o determinar el número de habitantes que se piensa atender, de allí que el sector de agua potable y saneamiento básico RAS, exija proyectar la población existente, para así llegar a tener un estimado de la población futura que se va a estudiar, al final del periodo de diseño y así; desde que se optimice el acueducto hasta el final de su periodo de diseño mantener el líquido de una manera constante y apto para el consumo humano.

Mencionado lo anterior y teniendo en cuenta los métodos recomendados por el RAS (método aritmético, método geométrico, método exponencial), se escoge el que represente el factor más favorable.

Para la proyección de la población de Otaré, se basó en los censos hechos por la unidad básica atención (UBA) y la junta de acción comunal, con el fin de obtener el método apropiado para la proyección poblacional de Otaré. Dicha población se proyectó a 25 años, que es el periodo de diseño del acueducto en mención.

### 5.2 Servicios públicos.

#### 5.2.1 Sistema de acueducto.

La cabecera de Otaré cuenta con un acueducto por gravedad, su cobertura es del 100%. La estructura para la captación del líquido está ubicada en la vereda el Silencio, cuya quebrada se debe al mismo nombre. Actualmente se han comprado fincas aguas arriba de la bocatoma y se hacen esfuerzos por adquirir otras con el fin de evitar la deforestación y mantener el cauce en buen nivel todas las épocas del año, con esto también se trata de evitar los cultivos y la ganadería, debido a que todo esto trae consigo el uso de químicos y el arrastre de materia fecal en época de invierno, por las aguas escorrentías hasta el afluente.

La estructura de captación sobre la quebrada el Silencio, están compuestas por una bocatoma de fondo, conformada por una rejilla metálica, cuyos barrotes tienen un diámetro ½" lisos, que retiene los sólidos de gran tamaño y conduce el líquido por medio de dos tubos con un diámetro de 2" hasta el tanque de recolección, de allí es conducido hasta el desarenador por un tubo de 3" pulgadas, el cual tiene una longitud de 12 metros. Cabe destacar que debido a las infiltraciones en el tanque de recolección, se construyó una captación artesanal, metros arriba , la cual está constituida por una rejilla elaborada en madera, donde el líquido recolectado es conducido hasta el desarenador, por medio de dos mangueras de diámetro de 2".

La aducción cuenta con tubería de PVC de diámetro 3" hasta la planta de tratamiento, la cual se encuentra en un punto estratégico del corregimiento. La longitud de la aducción (distancia de la bocatoma hasta la planta de tratamiento) es de 2656,296 metros, así mismo dicha aducción cuenta con una válvula de purga y tres ventosas.

La longitud de la conducción comprendida desde la cabecera hasta la planta de tratamiento es de 326.538 metros.

En Otaré no existe micromedición y el servicio prestado es deficiente debido a sus cortes en época de verano intenso, la población no tiene cultura del ahorro, puesto que derivan el agua del acueducto para riegos.

#### 5.2.1.1 Alcantarillado.

El corregimiento de Otaré cuenta con sistema de alcantarillado con una cobertura del 100%, las aguas que recoge este sistema son depositadas en un canal natural. Esta información fue suministrada por la junta de acción comunal.

# 5.3 Estudio de población y demanda del servicio de acueducto

Los estudios para la optimización del sistema de acueducto, se hicieron en base a la documentación técnico normativa del sector de agua potable y saneamiento básico RAS.

### 5.3.1 Registros históricos censales.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no presenta registros históricos de población para el Corregimiento de Otaré, por ende se vio necesario consultar los censos realizados por la Unidad Básica de Atención Otaré (UBA).

**Tabla 4.**Población registrada por los censos.

| AÑO  | POBLACIÓN |
|------|-----------|
| 2007 | 456       |
| 2013 | 468       |
| 2015 | 479       |

Nota Fuente: Unidad Básica de Atención Otaré (UBA).

Con motivo del presente estudio se consultó la información oficial de la Junta de Acción Comunal para conocer el número de usuarios a la fecha, al igual que el número de estudiantes adscritos al colegio. Realizando una inspección general al casco urbano se comprueba que cada vivienda representa un usuario residencial.

Otaré no cuenta con población flotante al carecer de sitios turísticos, hotelería y empresas que generen la constante llegada y salida de personas que me generen un gasto adicional en el consumo de agua.

Número de viviendas habitadas = 100% = 140.

Número de estudiantes en educación elemental =236

Número de estudiantes en educación media = 192

### 5.3.2 Tasas de crecimiento

El RAS dicta como obligatorio para el Nivel Bajo de complejidad, utilizar como método de cálculo para determinar el crecimiento de población y así realizar las proyecciones de población: el aritmético, el geométrico, el exponencial y el gráfico, considerando en cada caso la disponibilidad de datos o registros y las características de crecimiento de la localidad.

A continuación se muestran las variables de cada método con su significado:

Pf: población proyectada.

Puc: población de último censo

Pci: población del censo inicial

Tuc: año del último censo

Tci: año del censo inicial

Tf: año de la proyección

Tuc: año del último censo

r: tasa de crecimiento actual

K: pendiente de la recta

Pcp: población censo posterior

Pca: población censo anterior

Tcp: año censo posterior

Tca: año censo anterior

# 5.3.2.1 Método aritmético.

$$Pf = Puc + [(Puc - Pci) / (Tuc - Tci)] x (Tf - Tuc)$$

# 5.3.2.2 Método geométrico.

$$Pf = Puc x (1 + r)^{(Tf-Tuc)}$$

$$K = \left( \left( Puc / Pci \right)^{\left( \frac{1}{\left( Tuc - Tci \right)} \right)} \right) - 1$$

# 5.3.2.3Método exponencial.

$$Pf = Pci x e^{(Kx (Tf-Tci)9)}$$

$$K = (Ln(Pcp) - Ln(Pca)/(Tcp - Tca)$$

Las tasas de crecimiento de los registros censales utilizando los métodos anteriormente descritos se presentan en la tabla  $N^{\circ}$  5

**Tabla 5.**Determinación Tasas de Crecimiento Intercensales.

|           |           | TASA DE CRECIMIENTO ( K ) |                 |             |
|-----------|-----------|---------------------------|-----------------|-------------|
| AÑO       | POBLACIÓN | Aritmético<br>(Hab/Año)   | Geométrico<br>% | Exponencial |
| 2007      | 456       |                           |                 |             |
| 2007-2013 |           | 2.00                      | 0.43            | 0.43        |
| 2013      | 468       |                           |                 |             |
| 2013-2015 |           | 5.50                      | 1.17            | 1.16        |
| 2015      | 479       |                           |                 |             |
| 2007-2015 |           | 2.88                      | 0.62            | 0.62        |
|           |           |                           |                 |             |
| PROM      | MEDIO     | 3.46                      | 0.74            | 0.74        |

Nota Fuente: Autores de la investigación.

### 5.3.3 Perspectivas de desarrollo.

Según las investigaciones hechas por los autores del proyecto, las cuales fueron realizadas en la Alcaldía Municipal de Ocaña, PBOT y la junta de acción comunal de Otarè, así como auscultaciones en la zona de interés se llegó a las siguientes conclusiones:

El corregimiento de Otaré es una tierra privilegiada por la calidad de sus tierras, en donde se destaca mayormente la producción agrícola y a una menor escala la ganadería vacuna, dichas labores brindan los ingresos laborales de los habitantes del corregimiento, ya que una gran minoría se dedica a actividades diferentes, pero de una u otra forma dependen o se ven involucradas en las actividades ya mencionadas.

En lo referente a la actividad agropecuaria existen propietarios de fincas y parcelas. Los cultivos de mayor producción y más frecuentes son: el cebollín, el tomate, el frijol, el maíz, el lulo y la cebolla, productos que son transportados a Rio De Oro, Ocaña, Convención y El Carmen, labranzas que necesitan un constante riego de agua para su desarrollo y producción.

La producción ganadera se da en menor escala y abastece solo el mercado local.

Mencionado lo anterior, las perspectivas de desarrollo de la localidad se dan por el desarrollo del sector rural, ya que esto conlleva a una ampliación de la frontera agrícola, trayendo consigo desarrollo lo que provoca la llegada de nuevas personas en busca de un mejor futuro.

### 5.3.4 Proyecciones de población y consumos.

#### 5.3.4.1 Tasa de crecimiento.


La estimación de la población futura juega un papel importante a la hora de optimizar un sistema de acueducto, para así tener la infraestructura que mejore el suministro y atención de manera eficiente, constante y de calidad, basados en el reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico.

El DANE utiliza para la evaluación del crecimiento una tasa del 2%, basado en sus investigaciones, pero el RAS dentro de su normatividad nos recomienda la utilización de métodos estadísticos basados en datos históricos de la zona en estudio, por lo que el 2% que recomienda el DANE resulta un dato muy general, sabiendo que Otaré cuenta con dichos datos históricos.


Analizando las áreas de futura expansión y características propias de la localidad, el método que más se ajusta es el aritmético, el cual arroja una población futura para el año 2040 de 565 habitantes, si tenemos en cuenta la población actual que es de 479 habitantes, el aumento estimativo es de 86 personas en los próximos 25 años, que equivale a un 17,95% más, respecto de la actual. En la tabla N°5 se muestra la determinación de Tasas de Crecimiento Intercensales, utilizadas en la tabla N°6 donde se muestran las proyecciones de población del corregimiento, la cual se da a continuación:

**Tabla 6.**Proyecciones de población.

|    | METODO ARITMÉTICO METODO GEON |      | GEOMÉTRICO       | METODO | EXPONENCIAL         |        |                     |
|----|-------------------------------|------|------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| N° | AÑO                           | Tasa | Población Básica | Tasa   | Población<br>Básica | Tasa   | Población<br>Básica |
| 0  | 2015                          | 3.46 | 479              | 0.0074 | 479                 | 0.0074 | 479                 |
| 1  | 2016                          | 3.46 | 482              | 0.0074 | 483                 | 0.0074 | 483                 |
| 2  | 2017                          | 3.46 | 486              | 0.0074 | 486                 | 0.0074 | 486                 |
| 3  | 2018                          | 3.46 | 489              | 0.0074 | 490                 | 0.0074 | 490                 |
| 4  | 2019                          | 3.46 | 493              | 0.0074 | 493                 | 0.0074 | 493                 |
| 5  | 2020                          | 3.46 | 496              | 0.0074 | 497                 | 0.0074 | 497                 |
| 6  | 2021                          | 3.46 | 500              | 0.0074 | 501                 | 0.0074 | 501                 |
| 7  | 2022                          | 3.46 | 503              | 0.0074 | 504                 | 0.0074 | 504                 |
| 8  | 2023                          | 3.46 | 507              | 0.0074 | 508                 | 0.0074 | 508                 |
| 9  | 2024                          | 3.46 | 510              | 0.0074 | 512                 | 0.0074 | 512                 |
| 10 | 2025                          | 3.46 | 514              | 0.0074 | 516                 | 0.0074 | 516                 |
| 11 | 2026                          | 3.46 | 517              | 0.0074 | 519                 | 0.0074 | 519                 |
| 12 | 2027                          | 3.46 | 521              | 0.0074 | 523                 | 0.0074 | 523                 |
| 13 | 2028                          | 3.46 | 524              | 0.0074 | 527                 | 0.0074 | 527                 |
| 14 | 2029                          | 3.46 | 527              | 0.0074 | 531                 | 0.0074 | 531                 |
| 15 | 2030                          | 3.46 | 531              | 0.0074 | 535                 | 0.0074 | 535                 |
| 16 | 2031                          | 3.46 | 534              | 0.0074 | 539                 | 0.0074 | 539                 |
| 17 | 2032                          | 3.46 | 538              | 0.0074 | 543                 | 0.0074 | 543                 |
| 18 | 2033                          | 3.46 | 541              | 0.0074 | 547                 | 0.0074 | 547                 |
| 19 | 2034                          | 3.46 | 545              | 0.0074 | 551                 | 0.0074 | 551                 |
| 20 | 2035                          | 3.46 | 548              | 0.0074 | 555                 | 0.0074 | 555                 |
| 21 | 2036                          | 3.46 | 552              | 0.0074 | 559                 | 0.0074 | 559                 |
| 22 | 2037                          | 3.46 | 555              | 0.0074 | 563                 | 0.0074 | 563                 |
| 23 | 2038                          | 3.46 | 559              | 0.0074 | 567                 | 0.0074 | 567                 |
| 24 | 2039                          | 3.46 | 562              | 0.0074 | 572                 | 0.0074 | 572                 |
| 25 | 2040                          | 3.46 | 565              | 0.0074 | 576                 | 0.0074 | 576                 |



Grafica 1. Proyecciones de población de la tabla  $N^{\circ}6$ .



Grafica 2 Proyecciones de población de la tabla N°6.

#### 5.3.4.2 Dotación recomendada.

Según lo establecido por el RAS, en cuanto a condiciones climatológicas de la región, las costumbres de la población, el uso del agua, las demandas de uso específico, se considera analizar la tabla Nº 7, para dar las conclusiones correspondientes y obtener así la dotación neta recomendada.

**Tabla 7.**Determinación de dotación.

| Nombre localidad                         | Otaré   |
|--|---|
| Población futura                         | 565 habitantes  |
| Nivel de complejidad                     | Bajo  |
| Ubicación localidad Temperatura promedio | Noroccidente del casco<br>urbano del Municipio<br>Ocaña<br>18°C |
| Altitud (m.s.n.m)                        | 1569.640  |

Nota Fuente: Autores de la investigación.

Se considera como clima templado y frio, aquella zona que se encuentre por encima de 1000 m.s.n.m. así mismo las poblaciones de Nivel de complejidad bajo son aquellas que están por debajo de los 2500 habitantes, por ende la dotación neta para Otaré debe ser de 90 L/hab•día. (Resolución 2320 de 2009).

#### 5.3.4.3 Gastos estimados.

Los gastos de diseño considerados por el RAS son:

Qmd = caudal medio diario

QMD = caudal Máximo Diario

QMH = Caudal Máximo Horario

Para ello se utilizan fórmulas y coeficientes de mayoración de la siguiente manera:

qmd = Dotación x Habitantes / 86400 (L/s)

QMD = K1 x qmd

 $QMH = K2 \times QMD$ 

Dónde:

K1 = 1.3 coeficiente de consumo máximo diario (Nivel bajo). Tabla B.2.5 RAS

K2 = 1.6 coeficiente de consumo máximo horario (Nivel bajo). Tabla B.2.6 RAS

Para la estimación del K2 en el nivel bajo de complejidad, el RAS recomienda usar el valor de 1.6, debido a que no existen datos de consumos tomados durante un año de la población en estudio.

### 5.3.4.4 Cálculo de proyecciones.

En la siguiente tabla se muestra una serie de gastos que se tuvieron en cuenta para sacar el consumo residencial

**Tabla 8.**Consumo residencial

| CONSUMO RESIDENCIAL               |          |           |  |
|-----------------------------------|----------|-----------|--|
| Descripción                       | Cantidad | Unidad    |  |
| bebida y cocina, lavado de platos | 30       | L/habxdía |  |
| Aseo personal                     | 45       | L/habxdía |  |

| Lavado de ropa  | 20 | L/habxdía |
|-----------------|----|-----------|
| Inodoros        | 15 | L/habxdía |
| Lavado de pisos | 12 | L/habxdía |

Por lo tanto el consumo residencial será de 122 L/hab x día

Ahora para hallar tenemos en cuenta la siguiente información.

**Tabla 9.**Consumo escolar.

| CONSUMO ESCOLAR             |                    |     |             |  |
|-----------------------------|--------------------|-----|-------------|--|
| Descripción                 | Unidad             |     |             |  |
| Descripcion                 | <b>Estudiantes</b> | RAS | Official    |  |
| Estudiantes nivel elemental | 236                | 20  | L/alumx día |  |
| Estudiantes nivel superior  | 192                | 25  | L/alumx día |  |

Nota Fuente: autores de la investigación.

Consumo elemental = 
$$\frac{20 \text{ lts}}{\text{alum*jornada}} * \frac{1 \text{ jornada}}{6 \text{ horas}} * \frac{24 \text{ horas}}{1 \text{ dia}} * \frac{236 \text{ alum}}{479 \text{ hab.}} = 39 \text{ L/habxdía}$$

Consumo superior = 
$$\frac{20 \text{ lts}}{a \text{ lum*jornada}} * \frac{1 \text{ jornada}}{6 \text{ horas}} * \frac{24 \text{ horas}}{1 \text{ dia}} * \frac{236 \text{ alum}}{479 \text{ hab.}} = 40 \text{ L/habxdía}$$

La suma de los 2 consumos anteriores da el consumo escolar que es de 79 L/habxdía

Teniendo los consumos residencial y escolar procedemos a hallar el consumo neto que resulta de las suma de los dos es decir 201 L/habxdía

Para el cálculo de las perdidas tenemos la siguiente ecuación

$$\% \ perdidas = \frac{produccion \ planta - D.N}{produccion \ planta}$$

Dónde:

$$D.N = \frac{201 \, lts}{hab*dia} * \frac{1 \, dia}{86400 \, seg} * 479 \, hab = 1.11 \, L/s$$

Producción planta = 1.93 L/s

% pérdidas = 
$$\frac{1.93\frac{L}{s} - 1.11\frac{L}{s}}{1.93\frac{L}{s}} = 42\%$$

Sacado el % de pérdidas procedemos calcular la dotación bruta (D.B), dato necesario para hallar el caudal medio diario.

$$D.B = \frac{D.N}{1 - \% perdidas}$$

D. B = 
$$\frac{201 \frac{lts}{hab} * dia}{1 - 0.42} = 347 \frac{L}{hab} * dia$$

Calculo de caudal medio diario

qmd = 
$$\frac{\text{D. B} * \text{habitantes}}{86400 \text{ s}} = \frac{347 * 479}{86400 \text{ s}} = 1.93 \text{ L/s}$$

Teniendo las formulas necesarias las cuales ya se mencionaron y los criterios establecidos se realizan los cálculos de proyecciones de población definitivos y demanda de consumos de

diseño año a año en un horizonte de diseño al año 2040, cuyos resultados se presentan en la tabla N°10.

**Tabla 10.**Proyecciones de población y demanda de consumos.

| Nivel<br>compl<br>K1<br>K2 | ejidad | Bajo<br>1.3<br>1.6 |            |         |
|----------------------------|--------|--------------------|------------|---------|
| año                        | Hab.   | qmd L/s            | QMD<br>L/s | QMH L/s |
| 0                          | 479    | 1.9238             | 2.5009     | 4.0014  |
| 1                          | 482    | 1.8979             | 2.4673     | 3.9476  |
| 2                          | 486    | 1.8715             | 2.4329     | 3.8926  |
| 3                          | 489    | 1.8444             | 2.3978     | 3.8364  |
| 4                          | 493    | 1.8169             | 2.3619     | 3.7791  |
| 5                          | 496    | 1.7887             | 2.3253     | 3.7205  |
| 6                          | 500    | 1.7600             | 2.2880     | 3.6608  |
| 7                          | 503    | 1.7307             | 2.2499     | 3.5999  |
| 8                          | 507    | 1.7009             | 2.2111     | 3.5378  |
| 9                          | 510    | 1.6704             | 2.1716     | 3.4745  |
| 10                         | 514    | 1.6394             | 2.1313     | 3.4100  |
| 11                         | 517    | 1.6079             | 2.0902     | 3.3443  |
| 12                         | 521    | 1.5757             | 2.0484     | 3.2775  |
| 13                         | 524    | 1.5430             | 2.0059     | 3.2095  |
| 14                         | 527    | 1.5097             | 1.9626     | 3.1402  |
| 15                         | 531    | 1.4759             | 1.9186     | 3.0698  |
| 16                         | 534    | 1.4415             | 1.8739     | 2.9982  |
| 17                         | 538    | 1.4065             | 1.8284     | 2.9255  |
| 18                         | 541    | 1.3709             | 1.7822     | 2.8515  |
| 19                         | 545    | 1.3348             | 1.7352     | 2.7764  |
| 20                         | 548    | 1.2981             | 1.6875     | 2.7000  |
| 21                         | 552    | 1.2608             | 1.6391     | 2.6225  |
| 22                         | 555    | 1.2230             | 1.5899     | 2.5438  |
| 23                         | 559    | 1.1846             | 1.5399     | 2.4639  |
| 24                         | 562    | 1.1456             | 1.4893     | 2.3828  |
| 25                         | 565    | 1.1060             | 1.4379     | 2.3006  |

### 5.4 Evaluación sistema de acueducto del corregimiento de Otaré

Para evaluar la infraestructura de acueducto existente, se tuvo en cuenta factores como su capacidad hidráulica, estabilidad y estado de las estructuras y tuberías. Este es abastecido por la quebrada el Silencio y su funcionamiento es por gravedad, ya que las condiciones topográficas de la zona lo permiten, cuenta con captación de fondo, línea de aducción (bocatoma – desarenador), desarenador, línea de aducción (desarenador – planta de tratamiento), planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y red de distribución. Ver figura No 3 esquema general sistema de acueducto año existente (página 34).

#### 5.4.1 Fuente de abastecimiento.

Su única fuente de abastecimiento es la quebrada el Silencio, ubicada en la vereda del mismo nombre al Noroccidental de la cabecera de Otaré. Aguas arriba de la captación se encuentran fincas que se dedican a la agricultura y la ganadería, la junta de acción comunal del corregimiento de Otaré en pro de mejorar lo mencionado, ha adquirido algunos predios, con el fin de mantener la cuenca, pues es notoria la tala de bosques, para la siembra de pastos y cultivos, lo que trae consigo el uso de químicos, además del arrastre de materia fecal producida por los animales domésticos que viven en las fincas, en época de lluvias.

En términos generales la cuenca aguas arriba del punto de captación se encuentra en buenas condiciones, pero no es excusa para no protegerla de una mejor manera, ya que requiere reforestación, pero no es fácil ya que la falta de recursos económicos, impiden el cumplimiento de estos objetivos.



Fotografía 1. Quebrada el Silencio.




Figura 3. Vista general en planta del acueducto actual

### 5.4.1.1 Aforos realizados.

Para la medición del caudal de la quebrada el silencio, se realizaron dos tipos de métodos de aforo, el volumétrico y el de área velocidad. Lo anterior se aplicó debido a que la quebrada antes de llegar a la captación se divide en dos brazos, uno de los cuales es captado artesanalmente, a este se le aplicó el método volumétrico ya que cuenta con un tanque de ladrillo revestido en pañete el cual conduce el agua por medio de 2 mangueras de diámetro de 2" hasta el desarenador, lo que facilita la medición por este método. Al otro brazo que es captado por la rejilla de fondo se aplicó el método de área velocidad, debido a que era complicado utilizar un método diferente, pues las condiciones del terreno y la cantidad de caudal lo ameritan. Los aforos se efectuaron en época de verano para mirar las condiciones más críticas del diseño.

A continuación los aforos realizados a la quebrada El Silencio:

### 5.4.1.2 Aforo por el método volumétrico.

Como es mencionado anteriormente existe un tanque artesanal, con el cual se pudo determinar el tiempo de llenado promedio y así darle mayor precisión al método. A continuación en la figura N°4 se muestran las dimensiones del tanque y posteriormente los datos obtenidos y la aplicación de la fórmula para hallar este caudal.




Figura 4. Vista en planta y perfil del tanque donde se realizó el aforo.

Ancho tanque = 0.41 m

Largo del tanque = 0.5 m

Altura tanque = 0.38 m


Tiempo promedio de llenado = 53.71 s

Se aplica la siguiente fórmula:

Volumen = V = 0.41m\*0.5m\*0.38m

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{0.0779}{53.71} = 0.001450 \ m^3/s$$

$$Q = 1.45 \text{ L/s}.$$



Fotografía 2. . Llenado de tanque para aforo



Fotografía 3. Vista general del tanque para aforo.

# 5.4.4.3 Aforo por el método área velocidad.

En la figura  $N^{\circ}5$ . Se puede apreciar la sección transversal del tramo donde se elaboró este método de aforo.




Figura 5. Sección trasversal de la quebrada el silencio en el sitio del aforo.

A continuación se muestran los datos obtenidos en el aforo realizado, siendo la tabla N°11, el número de veces en que recorrió la pelota de microporón, el trayecto adecuado para dicho fin. La distancia de este trayecto fue de 3 metros.

**Tabla 11.**Tiempos de recorrido de la bola de microporón.

| N°       | DISTANCIA | TIEMPO |
|----------|-----------|--------|
| - 11     | (m)       | (s)    |
| 1        | 3         | 6.10   |
| 2        | 3         | 6.49   |
| 3        | 3         | 6.72   |
| 4        | 3         | 6.70   |
| 5        | 3         | 6.54   |
| 6        | 3         | 6.34   |
| 7        | 3         | 6.56   |
| 8        | 3         | 6.83   |
| 9        | 3         | 6.75   |
| 10       | 3         | 6.92   |
| PROMEDIO |           | 6.60   |
|          |           |        |

Nota Fuente: Autores de la investigación.

Área de la sección =  $0.00359 \ m^2$ 

Velocidad = Distancia / T. promedio = 
$$0.4549 \frac{m}{seg}$$

Caudal = Área sección \* Velocidad = 
$$0.00163 \frac{m^3}{s} = 1.63 \frac{L}{s}$$



Fotografía 4. Adecuación de la zona para aforo.



Fotografía 5. Toma de tiempos para el aforo.

# 5.4.2 Captación.

La captación es un sistema de fondo, consta de muro en concreto ciclópeo, dique tipo vertedero normal a la corriente. En el centro de la corona del dique se encuentra la rejilla de hierro, de 0.48 m x 0.29 m, conformada por 22 barrotes lisas de Ø1/2", separadas 5mm, en dirección a la corriente, la estabilidad de la captación no presenta riesgo, así como las condiciones de las estructuras en concreto.

La estructura cuenta con un canal de aducción (rejilla-tanque de recolección) conformada por dos tubos de PVC diámetro de 2", que conducen el agua hasta el tanque de derivación.

El tanque de recolección dentro de su sistema cuenta con tubos de lavado, salida y de excesos de diámetro 3". Esta estructura presenta infiltración en el fondo por agrietamiento.



Fotografía 6. . Bocatoma.



Fotografía 7. Cámara de recolección

# 5.4.2.1 Capacidad de la rejilla.

En la tabla N°12. Se muestran las dimensiones de la rejilla.

**Tabla 12.**Dimensión actual de la rejilla.

| DIMENSION ACTUAL REJILLA |        |         |  |
|--------------------------|--------|---------|--|
| Ancho                    | 0.29   | m       |  |
| Largo                    | 0.48   | m       |  |
| K                        | 0.9    | RAS2000 |  |
| a                        | 0.005  | m       |  |
| <b>b</b> ( 1/2")         | 0.0127 | m       |  |
| ${f V}$                  | 0.15   | m/s     |  |

Q = Caudal que pasa a través de la rejilla

K = Factor de reducción

a = Separación entre varillas

b = diámetro de los barrotes.

Dónde:

$$Ar = Area real de la rejilla = \frac{a}{(a+b)} * ancho * largo$$

La capacidad de la rejilla se obtiene de la siguiente forma:

$$Q = K x Ar x V$$

$$Q = 5,3085 \text{ L/s}$$

Condición:

$$Q \qquad \geq \qquad QMD + 5\% \ Qmd + 5\% \ Qmd$$

$$5.3085 \geq 2.6933$$
 cumple.

La capacidad hidraulica de la rejilla es de 5,3085 L/s.



Fotografía 8. Rejilla.

Nota Fuente: Autores de la investigación.

## 5.4.3 Aducción captación – desarenador.

La aducción consta de un tubo de diámetro 3" en PVC, con una longitud de 12 metros, la cual se encuentra enterrada en un 98%. Para hallar la capacidad hidráulica aplicamos la fórmula de manning.

En la tabla  $N^{\circ}13$ . Se muestran las cotas obtenidas por la topografía y las dimensiones de la aducción.

Tabla 13.

Datos de la línea de aducción.

| cota clave salida captación    | 1,654.374 | m    |
|--------------------------------|-----------|------|
| cota clave llegada desarenador | 1,654.094 | m    |
| cota lamina agua cámara        | 1,654.346 | m    |
| Longitud                       | 12        | m    |
| coeficiente rugosidad manning  | 0.009     | -    |
| Tubo                           | 3"        | Plgs |
| diámetro interno tubo          | 0.08042   | m    |

Nota Fuente: Autores de la investigación

Donde:

$$Pendiente \ hidráulica = \frac{\text{cota salida} - \text{cota llegada}}{\text{longitud}} = S$$

$$S = 0.023333$$

La capacidad de transporte de la aducción cámara de recolección-desarenador es de:

Caudal=
$$\frac{\left(\frac{\pi*D^2}{4}\right)*\left(\frac{D}{4}\right)^{\frac{2}{3}}*s^{\frac{1}{2}}}{n} = Q \text{ (fórmula de manning)}$$

$$Q = 7.21 \text{ L/s}$$

Condición:

$$Qo \quad \geq \quad QMD$$

7.21 
$$\geq$$
 2.509 cumple.

Ahora en base a las relaciones hidráulicas para conductos circulares propuestos en el libro de elementos de diseño para acueductos y alcantarillados de Alfredo Cualla obtenemos lo siguiente:

$$\frac{QMD}{Qo} = \frac{2.509}{7.21} = 0.35$$

$$\frac{V}{Vo} = 0.760$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{D}} = 0.460$$

$$\frac{R}{Ro} = 0.950$$

Ahora:

$$Qo = Vo * Ao$$

$$Vo = \frac{Qo}{Ao} = \frac{0.00721^{m^3/s}}{\frac{\pi}{4}*(0.0842m)^2} = 1.3 \text{ m/s}$$

$$V = (0.76) * (1.30) = 0.99 \approx 1 m/s$$

Según el RAS debo determinar la velocidad mínima en la aducción para garantizar el arrastre de partículas sedimentántes. Esta velocidad real mínima de resuspensión la establece el

libro de la López Cualla como 0.6 m/s, por lo tanto la velocidad obtenida en la aducción me cumple.

El RAS recomienda que el flujo en las tuberías en PVC no sea conducido a una velocidad mayor de 6 m/s, para evitar el desgaste de la tubería con la fricción producida por las partículas sólidas que lleva el agua.

Ahora para hallar la altura de la lámina de agua en el tubo:

$$\frac{d}{D} = 0.460$$

$$d = (0.46) * (0.0842) = 0.0387m$$

Teniendo este valor procedemos a sumarlo con las perdidas presentes en tubo, las cuales son un pérdida en la entrada con un  $k=1.1\,$  y un  $k=2.2\,$  de salida

$$\frac{1.1v^2}{2g} + \frac{2.2v^2}{2g} + d = 0.21m$$

La altura de la lámina de agua hasta el fondo de la cámara de recolección es de 24 centímetros. (Ver apéndice  $N^{\circ}1$ ). Dicha valor es superior al valor obtenido anteriormente.



Fotografía 9. Aducción cámara de recolección- desarenador.

Nota Fuente: Autores de la investigación.

#### 5.4.4 Desarenador.

El desarenador está construido en concreto reforzado, sobre la margen izquierda aguas abajo de la quebrada, estructuralmente se encuentra en buen estado, no presenta fisuración. El desarenador consta de cámara de aquietamiento, pantalla deflectora, zona de sedimentación, pantalla de sólidos flotantes, vertedero de rebose, compuerta lateral para lavado. Ver Plano Desarenador existente Anexo N°3. En la foto se puede apreciar el desarenador actual cerca de la captación.



Fotografía 10. Desarenador.

# 5.4.4.1 Capacidad hidráulica.

A continuación en la tabla  $N^{\circ}14$  se muestran los datos obtenidos de la topografía realizada.

**Tabla 14.**Datos actuales del desarenador.

| DATOS                 |          |   |
|-----------------------|----------|---|
| Cota corona de muros  | 1654.540 | m |
| Cota clave de entrada | 1654.094 | m |
| cota clave salida     | 1654.288 | m |
| largo útil            | 2.65     | m |
| ancho útil            | 1.48     | m |
| profundidad útil      | 1.47     | m |

### 5.4.4.2 Velocidad de sedimentación.

Según fórmula de Stokes:

Vs = 
$$(g/18) ((Ps - P) / \mu) \times d^2$$

Vs = Velocidad de sedimentación de las partículas

g = Aceleración de la gravedad

Ps = Peso específico de la partícula a remover, arena

P = Peso específico del agua

μ = Viscosidad del agua a la temperatura en que se encuentra

d = Diámetro de la partícula a remover

**Tabla 15**. *Velocidad de sedimentación del desarenador.* 

| VELOCIDAD DE SEDIMENTACION |    |          |                             |  |
|----------------------------|----|----------|-----------------------------|--|
| según Stokes               | Vs | = (g/18) | $((Ps-P) / \mu) \times d^2$ |  |
| DONDE:                     |    |          |                             |  |
| G                          |    | 981      | $cm/s^2$                    |  |
| Ps                         |    | 2.65     | cm/s²<br>g/cm³<br>g/cm³     |  |
| P                          |    | 1        | $g/cm^3$                    |  |
| D                          |    | 0.005    | cm                          |  |
| 9 (18°)                    |    | 0.01059  | $cm^2/s$                    |  |
|                            |    |          |                             |  |
| Vs                         |    | 0.2123   | cm/s                        |  |

Número de Reynolds

 $Re = Vs \times d / \mu$ 

 $Re = 0.2123 \times 0.005 / 0.01059 = 0.1 < 1.0$  flujo laminar

5.4.4.3 Periodo de retención.

T = Tiempo que demora la partícula en tocar fondo (s)

H = Profundidad útil del desarenador

Vs = Velocidad de sedimentación

**Tabla 16.**Periodo de retención del desarenador.

| PERIODO DE RETENCIÓN (Θ) |          |      |  |  |
|--------------------------|----------|------|--|--|
| Tiempo                   | T = H    | / Vs |  |  |
| DONDE:                   |          |      |  |  |
| H                        | 147      | cm   |  |  |
| Vs                       | 0.2123   | cm/s |  |  |
| Т                        | 692.4570 | S    |  |  |

Nota Fuente: Autores de la investigación

Según el libro de Flinn – Weston y Bogert titulado abastecimiento de Aguas, la relación entre el período de retención (a) y el tiempo que demora la partícula en tocar fondo (t), en condiciones de depósitos con deflectores deficientes y esperando una remoción del 75% de las partículas es:

$$\Theta / T = 3.00$$

$$\Theta = 3.00 \text{ x T}$$

$$\Theta = 2077.371 \text{ s}$$

5.4.4.4 Caudal de diseño.

$$Q = C / \Theta$$

Q = Caudal de diseño  $(m^3/s)$ 

C = Capacidad del desarenador = Largo. Útil \*ancho. Útil \* Prof. útil.

Tabla 17.

Capacidad hidráulica del desarenador.

|    | CAUDAL DE DISEÑO       |            |  |  |
|----|------------------------|------------|--|--|
|    | $Q = \frac{C}{\theta}$ |            |  |  |
| DO | NDE":                  |            |  |  |
| C  | 5.76534                | $m^3$      |  |  |
| θ  | 2077.37                | S          |  |  |
|    |                        |            |  |  |
| Q  | 0.0028                 | m/s<br>L/s |  |  |
| •  | 2.7753                 | L/s        |  |  |
|    |                        |            |  |  |

Nota Fuente Autores de la investigación.

Condición:

$$\begin{array}{cccc} Q & \geq & QMD \\ 2.7753 & \geq & 2.5009 & cumple. \end{array}$$

5.4.4.4.1 Carga hidráulica superficial.

$$q \quad = Q \, / \, As$$

q = Carga hidráulica superficial comprendida entre  $15 - 80 \text{ (m}^3/\text{m}^2/\text{día)}$ 

Q = Capacidad hidráulica del desarenador  $(m^3/s)$ 

As = Área superficial del tanque  $(m^2)$ 

Donde:

As = L. útil \* A. útil = 
$$2.65 \times 1.48 = 3.922 \text{ m}^2$$

#### Tabla 18.

Carga hidráulica del desarenador.

| CARGA HIE                 | CARGA HIDRAULICA SUPERFICIAL |               |  |  |
|---------------------------|------------------------------|---------------|--|--|
|                           | Q = q*As                     |               |  |  |
|                           |                              |               |  |  |
| DONDE":                   |                              |               |  |  |
| q mínimo                  | 15                           | $m^3/m^2/día$ |  |  |
| q máximo 80 $m^3/m^2/dia$ |                              |               |  |  |
| As                        | 3.922                        | $m^2$         |  |  |
|                           |                              |               |  |  |
| Qminimo                   | 0.00068                      | $m^3/s$       |  |  |
| Qmaximo                   | 0.00363                      | m³/s          |  |  |

Nota Fuente: Autores de la investigación.

### Condición:

5.4.4.5 Velocidad horizontal del desarenador.

Vh = (Vo x L) / H

Vh = Velocidad horizontal en cm/s

Vo = q = Carga hidráulica superficial

L = Largo útil del desarenador

H = Profundidad efectiva del desarenador

**Tabla 19.**Velocidad horizontal del desarenador.

| VELOCIDAD HORIZONTAL    |         |      |  |  |
|-------------------------|---------|------|--|--|
| $Vh = (q \times L) / H$ |         |      |  |  |
| DONE                    | DONDE": |      |  |  |
| Q                       | 0.0007  | m/s  |  |  |
| L                       | 2.65    | m    |  |  |
| Н                       | 1.47    | m    |  |  |
|                         |         |      |  |  |
| Vh                      | 0.0013  | m/s  |  |  |
|                         | 0.1276  | cm/s |  |  |

# 5.4.4.6 Velocidad horizontal máxima.

 $Vhm\acute{a}x = 20 x Vs$ 

Vhmáx = Velocidad horizontal máxima en cm/s

Vs = Velocidad de sedimentación de las partículas en cm/s

•

**Tabla 20.**Velocidad horizontal máxima.

| VELOCIDAD HORIZONTAL<br>MÁXIMA |        |      |  |
|--------------------------------|--------|------|--|
| Vhmáx= 20 x Vs                 |        |      |  |
| DONDE:<br>Vs                   | 0.2123 | cm/s |  |
| Vhmax.                         | 4.2458 | cm/s |  |

#### Condición:

 $\begin{array}{lll} \text{Vh} & \leq & \text{Vhmax} \\ 0.1276 & \leq & 4.2458 & \text{cumple.} \end{array}$ 

## 5.4.4.7 Velocidad de resuspensión máximo.

Vr = Velocidad de resuspensión máxima en cm/s

k = Parámetro de sedimentación de arenas

f = Parámetro de sedimentación por acción de la gravedad

g = Aceleración de la gravedad

Ps = Peso específico de la partícula a remover

p = Peso específico del agua

d = Diámetro de la partícula a remover

**Tabla 21.**Velocidad de resuspensión máximo.

| VELOCIDAD                                     |        |                           |  |
|---|--------|---------------------------|--|
| R   |        | SIÓN MAX.                 |  |
| $Vr = \sqrt{\frac{8 * K}{f}} * g(Ps - p) * d$ |        |                           |  |
| Dónd  | le:    |                           |  |
| K   | 0.04   | -                         |  |
| F   | 0.03   | -                         |  |
| G   | 981    | cm/seg²                   |  |
| Ps  | 2.65   | $g/cm^3$                  |  |
| P   | 1      | cm/seg²<br>g/cm³<br>g/cm³ |  |
| D 0.005 cm                                    |        |                           |  |
| Vr  | 9.2913 | cm/s                      |  |

### 5.4.4.8 Perfil hidráulico

Pérdidas a la entrada de la cámara de recolección por cambio de sección.

$$hm = \frac{k(\Delta v^2)}{2q}$$

Las pantallas cuentan con 24 orificios con un diámetro de 0.0254 m

$$hm = \frac{0.2 * (v1^2 - v2^2)}{2g}$$

QMD= 
$$0.02509 \ m^3/s$$

Qo= 
$$7.21 \ m^3/s$$

d = 0.0387 m

$$A2 = \left(\frac{\pi}{4} * D^2\right) * 24 = \left(\frac{\pi}{4} * (0.0254)^2\right) * 24 = 0.012 \, m2 \text{ (Área de orificios)}$$

v1=1m/s

$$v2 = \frac{Q2}{A2} = \frac{0.002501}{0.012} = 0.20 \frac{m}{s}$$

$$hm = \frac{0.2(1^2 - 0.2^2)}{2 * 9.81} = 0.01m$$

Pérdidas a la entrada zona de sedimentación:

$$V1=0.2 \text{ m/s}$$

V2=Vh=0.1276 cm/s = 0.001276 m/s

$$hm = \frac{0.1(0.2^2 - 0.001276^2)}{2 * 9.81} = 0.0002m$$

Pérdidas por la pantalla inicial y final:

$$Q = Cd*Ao*\sqrt{2gH}$$

Ao=0.86\*1.48=1.2728 m<sup>2</sup>

$$H = \left(\frac{1}{2 * 9.81}\right) * \left(\frac{0.002509}{0.6 * 1.2728}\right)^2 = 0.00000055m$$

### 5.4.5 Aducción desarenador – planta de tratamiento.

En el recorrido de los autores de la investigación por la línea de aducción se pudo constatar que está compuesta por un tubo en PVC de diámetro 3", una válvula de purga y 3 ventosas. Ver Plano Línea de aducción actual Anexo No. 3

Esta línea se encuentra en buen estado, pero es necesario hacer mantenimientos más frecuentes, que garanticen un correcto funcionamiento de las ventosas y válvulas de purga.

Una pequeña parte de la tubería específicamente en un canal natural se encuentra a cielo abierto, expuesto al deterioro y daños producidos por las condiciones climatologías, como es el arrastre de material sólido en épocas de lluvias, que chocan contra esta, pudiéndole ocasionar fisuras y por ende; se corre el riesgo de afectar el suministro de agua cruda a la planta de tratamiento.



Fotografía 11. Válvula de purga.



Fotografía 12. Tubería descubierta en un canal natural.

### 5.4.5.1 Evaluación hidráulica como conducto a presión.

Según el reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico, estable en el numeral B.6.4.4.3 que para el cálculo hidráulico de la aducción se debe tener en cuenta el siguiente aspecto:

Para el cálculo hidráulico y la determinación de las pérdidas por fricción en tuberías a presión debe utilizarse la ecuación de Darcy-Weibash junto con la ecuación de Colebrook y White

Variables:

Carga hidráulica (H) = 64.32 m.

Gravedad (g) =  $9.81 \text{ m/s}^2$ 

Longitud total (L) = 1460.178 m

Diámetro (D) = 0.08342 m

Viscosidad ( $\mu$ ) = 0.000001059

Rugosidad absoluta (Ks) = 0.0000015

Área (A) = 
$$\frac{\pi}{4}(0.08342)^2$$

Velocidad (v)

Fricción (f)

Caudal (Q)

Reynolds (Re)

Según la ecuación de Darcy y Weisbach.

$$v^2 = \frac{H*2g*D}{f} = \frac{64.32*2*9.81*0.08342}{f*1460.178} = \frac{0.07209571004}{f}$$

Despejando "f" y elevando al cuadrado obtenemos lo siguiente:

$$\sqrt{f} = \frac{0.2685064432}{v}$$
 (ec.1)

Ahora de la siguiente ecuación obtenemos:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}(0.08342)^2} = 182.9657278Q \text{ (ec.2)}$$

Remplazando: ec.2 en ec.1

$$\sqrt{f} = \frac{0.2685064432}{182.9657278*Q} = \frac{0.001467523}{Q} \text{ (ec.3)}$$

Para calcular Re tenemos:

$$Re = \frac{v*D}{\mu} = \frac{(182.9657278*Q)*0.08342}{0.000001059} = 14412654.4*Q \text{ (ec.4)}$$

De la ecuación de Colebrook – White tenemos:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 * log * (\frac{Ks}{3.7 * D} + \frac{2.51}{Re * \sqrt{f}})$$

En la anterior ecuación reemplazamos ec.3y ec.4:

$$\frac{1}{\frac{0.001467523}{Q}} = -2 * log * \left( \frac{0.0000015}{3.7 * 0.08342} + \frac{2.51}{(14412654.4 * Q) * \frac{0.001467523}{Q}} \right)$$

De la ecuación anterior queda lo siguiente:

$$\frac{1}{\underbrace{0.001467523}_{O}} = -2 * log * \left(\frac{0.0000015}{3.7 * 0.08342} + \frac{2.51}{21150.90182}\right)$$

Despejando el caudal se obtuvo:

$$Q = 0.01147 \frac{m^3}{s} = 11.47 \frac{L}{s}$$

Donde Q equivale a la capacidad hidráulica de la aducción.

En la tabla Nº 20 se presentan los accesorios ubicados en las líneas de aducción para el cálculo de pérdidas de carga localizada.


**Tabla 22.** *Ubicación de accesorios en la línea de aducción desarenador - planta de tratamiento.* 

| ACCESORIOS |                             |  |            |  |
|------------|-----------------------------|--|------------|--|
| PUNTO      | ** *                        | VÁLVULA  |            |  |
|            | Verticales                  | Horizontales                                       |            |  |
| desar.     |                             |  |            |  |
| 1          |                             | 2.450  |            |  |
| 2          | 22 1/2°                     | 2x45°  |            |  |
| 3          | 22 1/2°                     | 2x45°+11 1/4°                                      |            |  |
| 4          |                             |  |            |  |
| 5          | 450 44 4/40                 |  |            |  |
| 6          | 45° + 11 1/4°               |  |            |  |
| 7          | 22 1/2°+ 11 1/4°            |  |            |  |
| 8          |                             |  | D          |  |
| 9          |                             | <br>450 - <b>2</b> 11 1 /40                        | Purga      |  |
| 10         | 22 1/2°+ 11 1/4°            | $45^{\circ} + 2x11 \ 1/4^{\circ}$                  |            |  |
| 11         | 22 1/2°                     |  |            |  |
| 12         | 22 1/2°                     |  |            |  |
| 13         |                             |  | <b>X</b> 7 |  |
| 14         | 450 . 11 1/40               |  | Ventosa    |  |
| 15         | 45° + 11 1/4°               |  |            |  |
| 16         | 11 1/4°                     |  | <b>X</b> 7 |  |
| 17         | 11 1/40                     |  | Ventosa    |  |
| 18         | 11 1/4°                     | <del></del>  |            |  |
| 19         | 45°                         | 450  |            |  |
| 20         | 11 1/4°                     | 45°  |            |  |
| 21         | 22 1/2°+ 11 1/4°            | $2x45^{\circ} + 11 \frac{1}{4^{\circ}}$            |            |  |
| 22         |                             | $2x45^{\circ}+22\ 1/2^{\circ}+11\ 1/4^{\circ}$     |            |  |
| 23<br>24   | <br>11 1/40                 |  |            |  |
|            | 11 1/4°<br>22 1/2°+ 11 1/4° |  |            |  |
| 25<br>26   |                             | 450 . 22 1/20 . 11 1/40                            |            |  |
| 26         | 45°                         | $45^{\circ} + 22 \ 1/2^{\circ} + 11 \ 1/4^{\circ}$ |            |  |
| 27         | 22 1/2°                     | <br>2 450  |            |  |
| 28         | 22 1/2°                     | 2x45°  | <b>V</b> 7 |  |
| 29         | <br>11 1/40                 |  | Ventosa    |  |
| 30         | 11 1/4°                     |  |            |  |
| 31         | <br>11 1/40                 |  |            |  |
| 32         | 11 1/4°                     | O 450   11 1/40                                    |            |  |
| 33<br>34   | <br>22 1/2°+ 11 1/4°        | 2x45°+ 11 1/4°<br>45°+ 22 1/2° + 11 1/4°           |            |  |
|            |                             |  |            |  |

| 35     |                  |                                 |         |
|--------|------------------|---------------------------------|---------|
| 36     |                  |                                 |         |
| 37     | 22 1/2°          | $45^{\circ} + 22\ 1/2^{\circ}$  |         |
| 38     |                  | $2x45^{\circ}+11\ 1/4^{\circ}$  |         |
| 39     |                  |                                 |         |
| 40     |                  |                                 |         |
| 41     |                  |                                 |         |
| 42     | 45°              |                                 |         |
| 43     |                  | $2x45^{\circ} + 2x11/4^{\circ}$ |         |
| 44     | 22 1/2°+ 11 1/4° |                                 |         |
| 45     |                  |                                 |         |
| 46     | 22 1/2°          | 45°                             |         |
| 47     |                  |                                 |         |
| 48     | 22 1/2°          |                                 |         |
| 49     | 22 1/2°+ 11 1/4° |                                 |         |
| 50     |                  |                                 |         |
| 51     |                  |                                 |         |
| 52     | 45°              | 45°+ 22 1/2°                    |         |
| 53     | 45°              |                                 |         |
| 54     |                  |                                 | Válvula |
| Planta |                  |                                 |         |

**Tabla 23.**Evaluación de la línea actual desarenador-plata de tratamiento.

| Φinter Material Ecua |            | Faural de | veloc.       |        | FRICCION PERDIDAS  |         | Ten                  | eno                  | Cla                  | ave                  | Piezometrica             |                          | Presió             | n final            | pend %          | PRESIÓN              | RDE        |
|----------------------|------------|-----------|--------------|--------|--------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------|
| mm                   | Material   | Ecuacion  | m/s          | •      | Hf                 | LOCALES | INI                  | FIN                  | INI                  | FIN                  | INI                      | FIN                      | ESTAT.             | DINA.              | pend %          | DISEÑO               | RDE        |
|                      |            |           |              |        |                    |         | 1665,834             |                      |                      |                      |                          |                          |                    |                    |                 |                      |            |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,02714            |         | 1665,834             | 1661,603             | 1665, 234            | 1661,003             | 1665,234                 | 1665,20686               | 4,231              | 4,204              | 0,219           | 4,231                | 41         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,05971            | 0,0110  | 1661,603             | 1657,371             | 1661,003             | 1656,771             | 1665,20686               | 1665,13612               | 8,463              | 8,365              | 0,100           | 11,0019              | 41         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,01188            | 0,0110  | 1657,371             | 1653,140             | 1656,771             | 1652,540             | 1665,13612               | 1665,11322               | 12,694             | 12,573             | 0,501           | 16,5022              | 41         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,01780            |         | 1653,140             | 1640,829             | 1652,540             | 1640,229             | 1665,11322               | 1665,09541               | 25,005             | 24,866             | 0,973           | 32,5065              | 41         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,02382            |         | 1640,829             | 1626,494             | 1640, 229            | 1625,894             | 1665,09541               | 1665,07159               | 39,34              | 39,178             | 0,847           | 51,142               | 41         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,03991            | 0,0074  | 1626,494             | 1607,507             | 1625,894             | 1606,907             | 1665,07159               | 1665,02433               | 58,327             | 58,117             | 0,670           | 75,8251              | 32.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,01123            | 0,0074  | 1607,507             | 1612,457             | 1606,907             | 1611,857             | 1665,02433               | 1665,00575               | 53,377             | 53,149             | -0,621          | 69,3901              | 41         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,04278            |         | 1612,457             | 1611,296             | 1611,857             | 1610,696             | 1665,00575               | 1664,96297               | 54,538             | 54,267             | 0,038           | 70,8994              | 32.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,04084            | 0.0404  | 1611,296             | 1609,336             | 1610,696             | 1608,736             | 1664,96297               | 1664,92213               | 56,498             | 56,186             | 0,068           | 73,4474              | 32.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,03767            | 0,0184  | 1609,336             | 1623,883             | 1608,736             | 1623,283             | 1664,92213               | 1664,86608               | 41,951             | 41,583<br>45,406   | -0,544<br>0,120 | 54,5363              | 41         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,04533            | 0,0037  | 1623,883             | 1620,011             | 1623,283             | 1619,411             | 1664,86608               | 1664,81707               | 45,823<br>56,818   | 56,361             | 0,120           | 59,5699              | 32.5       |
| 80,42<br>80,42       | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,03679            | 0,0037  | 1620,011<br>1609,016 | 1609,016<br>1607,140 | 1619,411<br>1608,416 | 1608,416<br>1606,540 | 1664,81707<br>1664,77661 | 1664,77661<br>1664,73878 | 58,694             | 58,199             | -0,070          | 73,8634<br>76,3022   | 32.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,03783            |         | 1607,140             | 1607,110             | 1606,540             | 1606,510             | 1664,778878              | 1664,69777               | 58,724             | 58,188             | -0,001          | 76,3412              | 32.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,02358            | 0,0074  | 1607,110             | 1620,366             | 1606,510             | 1619,766             | 1664,69777               | 1664,66684               | 45,468             | 44,901             | 0,791           | 59,1084              | 41         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,02622            | 0,0074  | 1620,366             | 1608,074             | 1619,766             | 1607,474             | 1664,66684               | 1664,63695               | 57,76              | 57,163             | 0,660           | 75,088               | 32.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,05005            | 0,0037  | 1608,074             | 1594,473             | 1607,474             | 1593,873             | 1664,63695               | 1664,58689               | 71,361             | 70,714             | 0,383           | 92,7693              | 26         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0.04789            | 0,0037  | 1594,473             | 1583,430             | 1593,873             | 1582,830             | 1664,58689               | 1664,53532               | 82,404             | 81,705             | -0,325          | 107,1252             |            |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,02969            | 0,0037  | 1583,430             | 1572,633             | 1582,83              | 1572,033             | 1664,53532               | 1664,50195               | 93,201             | 92,469             | -0,512          | 121,1613             |            |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,01051            | 0,0074  | 1572,633             | 1577,296             | 1572,033             | 1576,696             | 1664,50195               | 1664,48409               | 88,538             | 87,788             | 0,625           | 115,0994             |            |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,07806            | 0,0184  | 1577,296             | 1554,477             | 1576,696             | 1553,877             | 1664,48409               | 1664,38766               | 111,357            | 110,511            | -0,412          | 144,7641             | 13.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,04287            | 0,0147  | 1554,477             | 1542,323             | 1553,877             | 1541,723             | 1664,38766               | 1664,33008               | 123,511            | 122,607            | 0,399           | 160,5643             | 13.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,01575            | ŕ       | 1542,323             | 1547,621             | 1541,723             | 1547,021             | 1664,33008               | 1664,31433               | 118,213            | 117,293            | 0,474           | 153,6769             | 13.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,01792            | 0,0037  | 1547,621             | 1554,329             | 1547,021             | 1553,729             | 1664,31433               | 1664, 29273              | 111,505            | 110,564            | -0,527          | 144,9565             | 13.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,00735            | 0,0074  | 1554,329             | 1555,549             | 1553,729             | 1554,949             | 1664,29273               | 1664,27803               | 110,285            | 109,329            | -0,234          | 143,3705             | 13.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,00959            | 0,0147  | 1555,549             | 1561,740             | 1554,949             | 1561,140             | 1664,27803               | 1664,25374               | 104,094            | 103,114            | 0,909           | 135,3222             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,06600            | 0,0037  | 1561,740             | 1561,313             | 1561, 140            | 1560,713             | 1664,25374               | 1664, 18406              | 104,521            | 103,471            | -0,009          | 135,8773             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,06737            | 0,0110  | 1561,313             | 1578,800             | 1560,713             | 1578,200             | 1664,18406               | 1664, 10567              | 87,034             | 85,906             | -0,365          | 113,1442             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,02874            |         | 1578,800             | 1578,643             | 1578, 200            | 1578,043             | 1664,10567               | 1664,07692               | 87,191             | 86,034             | -0,008          | 113,3483             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,01738            | 0,0037  | 1578,643             | 1576,800             | 1578,043             | 1576,200             | 1664,07692               | 1664,05587               | 89,034             | 87,856             | 0,149           | 115,7442             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,03487            |         | 1576,800             | 1576,954             | 1576, 200            | 1576,354             | 1664,05587               | 1664,021                 | 88,88              | 87,667             | -0,006          | 115,544              | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,02739            | 0,0037  | 1576,954             | 1577,350             | 1576,354             | 1576,750             | 1664,021                 | 1663,98993               | 88,484             | 87,240             | -0,020          | 115,0292             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,03763            | 0,0110  | 1577,350             | 1571,982             | 1576,750             | 1571,382             | 1663,98993               | 1663,94127               | 93,852             | 92,559             | 0,201           | 122,0076             |            |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,00797            | 0,0184  | 1571,982             | 1575,927             | 1571,382             | 1575,327             | 1663,94127               | 1663,91492               | 89,907             | 88,588             | 0,697           | 116,8791             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,08372            |         | 1575,927             | 1571,921             | 1575,327             | 1571,321             | 1663,91492               | 1663,83121               | 93,913             | 92,510             | -0,067          | 122,0869             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,05619            |         | 1571,921             | 1571,729             | 1571,321             | 1571,129             | 1663,83121               | 1663,77501               | 94,105             | 92,646             | 0,005           | 122,3365             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,08020            | 0,0110  | 1571,729             | 1568,780             | 1571, 129            | 1568,18              | 1663,77501               | 1663,68379               | 97,054             | 95,504             | -0,052          | 126,1702             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,07171            | 0,0110  | 1568,780             | 1549,176             | 1568, 180            | 1548,576             | 1663,68379               | 1663,60105               | 116,658            | 115,025            | -0,385          | 151,6554             | 13.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,01690            |         | 1549,176             | 1552,230             | 1548,576             | 1551,630             | 1663,60105               | 1663,58415               | 113,604            | 111,954            | 0,254           | 147,6852             | 13.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,09016            |         | 1552,230             | 1570,251             | 1551,630             | 1569,651             | 1663,58415               | 1663,494                 | 95,583             | 93,843             | 0,281           | 124,2579             |            |
| 80,42<br>80,42       | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,04347<br>0,09610 | 0,0037  | 1570,251             | 1564,457<br>1560,551 | 1569,651             | 1563,857<br>1559,951 | 1663,494                 | 1663,45052<br>1663,35075 | 101,377<br>105,283 | 99,594<br>103,400  | 0,188<br>-0,057 | 131,7901             | 21<br>21   |
|                      |            | Darcy     | 0,28         | 0,0277 |                    |         | 1564,457             |                      | 1563,857             |                      | 1663,45052               |                          |                    |                    |                 | 136,8679             |            |
| 80,42<br>80,42       | PVC<br>PVC | Darcy     | 0,28<br>0,28 | 0,0277 | 0,03207            | 0,0147  | 1560,551<br>1542,461 | 1542,461             | 1559,951<br>1541,861 | 1541,861             | 1663,35075<br>1663,30397 | 1663,30397<br>1663,25848 | 123,373<br>102,221 | 121,443<br>100,245 | -0,794<br>0,781 | 160,3849<br>132,8873 | 13.5<br>21 |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,03814            | 0,0074  | 1563,613             | 1563,613<br>1566,659 | 1563,013             | 1563,013<br>1566,059 | 1663,30397               | 1663,23237               | 99,175             | 97,173             | 0,781           | 128,9275             |            |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,02811            | 0,0074  | 1565,613             | 1566,659             | 1566,059             | 1566,059             | 1663,23237               | 1663,23237               | 98,884             | 96,862             | -0,031          | 128,5492             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,01309            | 0,0074  | 1566,950             | 1569,767             | 1566,059             | 1569,167             | 1663,23237               | 1663,189                 | 96,067             | 94,022             | 0,173           | 124,8871             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,01041            | 0,0037  | 1569,767             | 1572,037             | 1569, 167            | 1571,437             | 1663,189                 | 1663,17492               | 93,797             | 91,738             | 0,307           | 121,9361             | 21         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,03279            | 0,0037  | 1572,037             | 1587,034             | 1571,437             | 1586,434             | 1663,17492               | 1663,13478               | 78,8               | 76,701             | -0,644          | 102,44               | 26         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,06343            | 0,0074  | 1587,034             | 1588,311             | 1586,434             | 1587,711             | 1663,13478               | 1663,07135               | 77,523             | 75,360             | 0,028           | 100,7799             | 26         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,06343            |         | 1588,311             | 1590,976             | 1587,711             | 1590,376             | 1663,07135               | 1662,99953               | 74,858             | 72,624             | 0,052           | 97,3154              | 26         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,03667            | 0,01103 | 1590,976             | 1592,156             | 1590,376             | 1591,556             | 1662,99953               | 1662,95184               | 73,678             | 71,396             | 0,032           | 95,7814              | 26         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,00852            | 0,00368 | 1592,156             | 1598,039             | 1591,556             | 1597,439             | 1662,95184               | 1662,93964               | 67,795             | 65,501             | 0,972           | 88,1335              | 26         |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,01134            | 2,00000 | 1598,039             | 1600,443             | 1597,439             | 1599,843             | 1662,93964               | 1662,92829               | 65,391             | 63,085             | 0,298           | 85,0083              | 32.5       |
| 80,42                | PVC        | Darcy     | 0,28         | 0,0277 | 0,02917            |         | 1600,443             | 1601,517             | 1599,843             | 1600,917             |                          | 1662,89913               | 64,317             | 61,982             | 0,052           | 83,6121              | 32.5       |



Grafica 3. Perfil evaluación hidráulica línea de aducción actual desarenador – planta de tratamiento.

#### 5.4.5.2 Ventosas.

Las ventosas según el RAS 2000, deben ser ubicadas en los puntos más altos de la conducción, sabiendo que para proceder a realizar la ubicación, es necesario chequear otros parámetros que presentaremos más adelante, pues muchas veces no es correcta la ubicación de ellas en estos puntos.

A continuación se muestran los cálculos para verificar si las ventosas existentes están bien ubicadas, es decir cumplen a cabalidad la función de expulsar o dejar entrar el aire a la aducción.

Para lo dicho anteriormente se necesitara de las siguientes fórmulas utilizadas por EMCALI en criterios para la selección de válvulas ventosas:

$$Vc = Y * \sqrt{g * D}$$

$$Y = 3 * P - 2.1 * P^2$$

$$P = \sqrt{sen\theta}$$

g = gravedad

Vc = velocidad critica de remocion de aire en m/seg.

D = diámetro de la tuberia en metros.

 $\theta$  = ángulo del tramo descendente aguas abajo con la horizontal.

Aclarado lo anterior, es necesario tener encuenta un criterio muy importante, como es el verificar que la velocidad mínima operacional sea igual o mayor que la velocidad critica, si esto se cumple quiere decir que hay remocion de aire, de no ser asi, es decir si la velocidad minima es

menor que la critica se concluye que se necesita una ventosa en ese punto. Para ver la ubicación exacta de las ventosas es necesarion ver el apéndice  $N^{\circ}3$ .

**Tabla 24.**Verificación de los puntos donde se encuentran ubicadas las ventosas.

| CAUDAL (m <sup>3</sup> /s) | 0.001438 |        |        |  |  |  |
|----------------------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| PUNTO PERFIL               | 14       | 17     | 29     |  |  |  |
| DIAMETRO INTERNO(mm)       | 80.42    | 80.42  | 80.42  |  |  |  |
| LONGITUD                   | 16.752   | 34.022 | 12.345 |  |  |  |
| Θ (grados)                 | 13       | 8      | 6      |  |  |  |
| P                          | 0.4743   | 0.3731 | 0.3233 |  |  |  |
| Υ                          | 0.950    | 0.827  | 0.750  |  |  |  |
| Vc (m/seg)                 | 0.844    | 0.734  | 0.667  |  |  |  |
| V (m/seg)                  | 0.283    | 0.283  | 0.283  |  |  |  |
| V > Vc                     | FALSO    | FALSO  | FALSO  |  |  |  |
| Requiere ventosa           | ОК       | OK     | ОК     |  |  |  |

Nota Fuente: Autores de la investigación.

A continuación se presentan las fotografías del elemento anteriormente mencionado, para una mayor compresion se recomienda ver apéndice  $\,N^{\circ}3\,$  aducción desarenador – planta de tratamiento



Fotografía 13. Ventosa ubicada en el punto 14. Ver Apéndice 3



Fotografía 14. Ventosa ubicada en el punto 29. Ver Apéndice 3

# 5.4.6 Sistema de tratamiento de agua potable.

Actualmente la planta de tratamiento del sistema de acueducto de Otaré, cuenta con una planta de tratamiento de filtración lenta de tecnología FIME, la cual será sometida a análisis físico-químicos y microbiológicos con el fin de verificar su efectividad a la hora de tratar el agua

y saber si al final del proceso esta sale apta para el consumo humano, tal como lo exige el sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000.

#### 5.4.6.1 Calidad del agua de la fuente.

La quebrada el silencio presenta a simple vista las condiciones necesarias para ser considerada como fuente de abastecimiento segura, como lo pudimos observar los autores de la presente investigación auscultando la zona, pero el RAS 2000, el cual establece en el título C, pagina 41, lo siguiente: "La calidad de la fuente debe caracterizarse de la manera más completa posible para poder identificar el tipo de tratamiento que necesita y los parámetros principales de interés en periodo seco y de lluvia. Además, la fuente debe cumplir con lo exigido en el Decreto 1575 del 2007, o en su ausencia el que lo reemplace. Los análisis de laboratorio y los muestreos deben realizarse de acuerdo con la normatividad vigente (Normas NTC-ISO 5667)". En la tabla Nº 25 se presenta la clasificación de los niveles de calidad de las fuentes de abastecimiento en función de unos parámetros mínimos de análisis físico-químicos y microbiológicos, y el grado de tratamiento asociado.

En las siguientes fotografías se muestran las herramientas utilizadas para tomar las muestras y posteriormente ser llevadas al laboratorio de la UFPSO, así; como el lugar (más arriba de la bocatoma). Resaltando que fueron refrigeradas con hielo y transportadas en una cava para conservar la temperatura, por recomendación del químico Carlos Patiño, y así mantener las propiedades del agua, lo cual es de suma importancia a la hora de analizar y determinar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas.



Fotografía 15. Herramientas utilizadas para las pruebas.



. Fotografía 16. Toma de muestras.

**Tabla 25 .**Niveles fisicoquímicos y microbiológicos permisibles (Decreto 1575 del 2007).

| Parámetros  | 1.Fuente<br>aceptable | 2.Fuente<br>regular    | 3.Fuente<br>deficiente  | 4.Fuen<br>te muy<br>deficie |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| DBO 5 días  |                       |                        |                         |                             |
| Promedio mensual<br>mg/L                            | ≤ 1.5                 | 1.5 - 2.5              | 2.5 - 4                 | > 4                         |
| Máximo diario mg/L<br>Coliformes<br>totales(NMP/100 | 1 -3                  | 3 – 4                  | 4 – 6                   | > 6                         |
| Promedio mensual                                    | 0 - 50                | 50 - 500               | 500 - 5000              | > 5000                      |
| Oxígeno disuelto<br>(mg/L)                          | >=4                   | >=4                    | >=4                     | >=4                         |
| pH PROMEDIO   | 6 - 8,5               | 5 – 9                  | 3,8 - 10,5              |                             |
| TURBIEDAD(UNT)                                      | < 2                   | 2 - 40                 | 40 - 150                | ≥ 150                       |
| COLOR   | < 10                  | 10 - 20                | 20 - 40                 | >=40                        |
| VERDADERO   |                       |                        |                         |                             |
| Gusto y olor<br>Cloruros (mg/L-Cl)                  | Inofensivo < 50       | Inofensivo<br>50 – 150 | Inofensivo<br>150 – 200 | Inacepta<br>300             |

| Fluoruros (mg/L-F)                       | < 1,2                                    | < 1,2  | < 1,2  | > 1,7   |
|--|--|--|--|---|
| Procesos de<br>tratamiento<br>utilizados | (1)=desinfecció<br>n +<br>estabilización | .(2)=filtració<br>n lenta o<br>filtración<br>directa + (1) | (3)=pretratamient<br>o + [coagulación<br>+sedimentación<br>+filtración rápida]<br>o [fime] + (1) | (4)=(3)+<br>tratamien<br>tos<br>específic<br>os |

Nota Fuente: Reglamento de agua potable y saneamiento básico RAS 2000.

A continuación se muestran los resultados obtenidos a las pruebas de agua en la bocatoma al igual que el limite permisible establecido por la resolución 2115 del 2007.

**Tabla 26.**Resultado de los análisis hechos a la bocatoma.

| PARAMETRO                 | UNIDAD        | LIM.<br>PERMISIBLE | VALOR | METODO                           |
|---------------------------|---------------|--------------------|-------|----------------------------------|
| POTENCIAL DE<br>HIDROGENO | рН            | 6.5-9.0            | 7.97  | Estándar M etho<br>ds 4500 H+B   |
| TURBIEDAD                 | UNT           | 2                  | 10.2  | Estándar M etho<br>ds 2310 B     |
| COLOR                     | UPC           | 15                 | 61    | Estándar M etho<br>ds 2120 A     |
| SULFATOS                  | mg/L          | 300                | 3     | Estándar M etho<br>ds 4500 SO4E  |
| HIERRO TOTAL              | mg/L          | 0.3                | 0.43  | Estándar M etho<br>ds 3500 Fe B  |
| DUREZA TOTAL              | mg/L          | 300                | 68    | Estándar M etho<br>ds 2340 C     |
| ALCALINIDAD               | mg/L          | 200                | 85    | Estándar M etho<br>ds 2320 B     |
| NITRATOS                  | mg/L          | 10                 | 4.4   | Estándar M etho<br>ds 4500 N02B  |
| NITRITOS                  | mg/L          | 0,1                | 0.02  | Estándar M etho<br>ds 4500 NO3 B |
| CONDUCTIVIDAD             | μS/cm         | 1000               | 164   | Estándar M etho<br>ds 4500 P D   |
| AEROBIOS<br>MESOFILOS     | UFC/100<br>ml | 100                | 2000  | Estándar M etho<br>ds 2510 B     |
| COLIFORMES<br>TOTALES     | UFC/100<br>ml | 0                  | 2000  | Filtración por membrana          |
| COLIFORMES                | UFC/100       | 0                  | 2000  | Filtración por                   |

FECALES ml membrana

Nota Fuente: Laboratorio de aguas UFPSO.

5.4.6.2 Análisis de resultados fuente de abastecimiento.

# • Potencial de hidrógeno:


El pH del agua es la medida de la concentración de iones hidrógeno (H) presentes en ella. El pH es un parámetro importante en todos los procesos de tratamiento del agua, razón por la cual su medida y control a intervalos regulares durante el tratamiento de agua, es muy importante.

Por ejemplo, en la desinfección con cloro, esta es más efectiva a valores bajos de pH.

La estabilidad de un agua depende del pH. Si un agua tiene un pH por debajo del pH de saturación será corrosivo, y si ocurre lo contrario el agua será incrustante (Mendoza, 2006).

Con lo anterior podemos concluir que es muy importante el control del PH, ya que estando en los límites establecidos por la Ley no solo garantiza calidad en el agua a la hora de la cloración, sino que también protege las tuberías frente a la corrosión.

Los análisis hechos a la fuente de abastecimiento muestra que este se encuentra en niveles óptimos con un pH de 7.97, al comparar estos resultados con los valores de la tabla N°26 en la página 56 indica que este parámetro está dentro del nivel de fuente aceptable estipulado por el R.A.S. En la gráfica 4 a continuación se muestran los rangos de acidez y alcalinidad.



Grafica 4. Escala de los niveles de acidez y alcalinidad.

Nota Fuente: Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000)

## • Turbiedad:

La turbiedad se define como la propiedad óptica que tiene una muestra de agua de desviar o absorber un haz luminoso, impidiendo su paso directamente.

La turbiedad es originada por las partículas en suspensión o coloides (arcillas, limos, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, minerales, plancton, bacterias y otros microorganismos) producto de la erosión causada por las corrientes de agua o al crecimiento de microorganismos.

La turbiedad es causada por las partículas que forman los sistemas coloidales es decir, aquellas que por su tamaño se encuentran suspendidas y reducen la trasparencia del agua en menor o mayor grado.

Aunque no se conoce los efectos directos de la turbiedad sobre la salud esta afecta la calidad estética del agua, lo que ocasiona el rechazo de los consumidores. Por otra parte, se ha demostrado que las partículas causantes de la turbiedad reducen la eficiencia del proceso de la desinfección. En el proceso de eliminación de los microorganismos patógenos, por la acción de agentes químicos como el cloro, la turbiedad protege físicamente a los microorganismos del contacto directo en el desinfectante (Mendoza, 2006).

Si nos vamos al caso puntual de Otaré donde se utiliza la tecnología FIME en la PTAP, el numeral C.7.3.1.2 el R.A.S. nos dice lo siguiente: "La FIME debe emplearse como multibarrera para controlar los cambios bruscos de la calidad de agua de las fuentes. Se debe emplear para aguas que presenten una turbiedad inferior a 80 UNT". La fuente cuenta con una turbiedad de 10.2 UNT, por lo tanto la tecnología FIME debe ser efectiva al momento de tratar el agua.

### • Color:

El color del agua puede estar ligado a la turbiedad o presentarse independiente de ella. La mayoría de los investigadores estiman que el color orgánico en el agua es de naturaleza coloidal. Sin embargo, algunos autores sugieren que se encuentran en solución verdadera.

El color en el agua se atribuye comúnmente a la presencia de taninos, lignina, ácidos húmicos, ácidos grasos, ácidos fúlvicos, etcétera.

Se considera que el color en el agua puede originarse por las siguientes causas: extracción acuosa de sustancias de origen vegetal, descomposición de la materia, materia orgánica del

suelo, presencia de hierro, manganeso y otros compuestos metálicos y también a descargas industriales.

En la formación del color en el agua intervienen, entre otros factores, el pH, la temperatura, el tiempo de contacto, la materia disponible y la solubilidad de los compuestos coloreados. Se denomina color aparente a aquel que presenta el agua cruda o natural y color verdadero al que queda luego de que el agua ha sido filtrada.

Debido a que el color del agua se origina, en muchos casos, por la presencia de compuestos de naturaleza orgánica, se recomienda que la desinfección se realice luego de que este haya sido removido, para evitar que la aplicación de cloro como desinfectante pueda reaccionar con estos y producir compuestos organoclorados, principalmente cloroformo y otros trihalometanos, compuestos que tienen efecto cancerígeno en los animales.

La importancia de la remoción del color en el agua está relacionada también con los aspectos de aceptabilidad del consumidor y usuario, sea este doméstico o industrial.

La norma nacional (resolución 2115 del 2007) establece como máximo 15 unidades de color (UC). El valor guía de la OMS es igualmente 15 UC para aguas de bebida (Mendoza, 2006).

El RAS estipula un valor límite para el color, el numeral C.7.3.2.1 donde nos dice textualmente "para el uso de la tecnología FIME la fuente debe presentar un color por debajo de 30 (UPC)". La quebrada El Silencio arrojo un valor de 61 UPC, parámetro que sobrepasa lo

estipulado por el RAS para el uso del sistema de filtración en estudio. Estos mismos valores comparados con la tabla Nº 25 (página 55) sitúan la fuente como muy deficiente. Sin embargo es de aclarar que el agua que llega a la planta de tratamiento presenta un valor de 24 UPC, que la coloca en el rango para ser potabilizada por tecnología FIME, este bajo en el nivel de UPC ocurre gracias al papel desempeñado por el desarenador, que cumple de manera eficiente esta función.

### • Sulfatos:

Se liberan al agua procedente de residuos industriales y mediante precipitación desde la atmósfera; no obstante, las concentraciones más altas suelen encontrarse en aguas subterráneas y provienen de fuentes naturales. Los datos existentes no permiten determinar la concentración de sulfato en el agua de consumo que probablemente ocasiona efectos adversos para la salud de las personas, sin embargo; los datos de un estudio en lechones con una dieta líquida y estudios con agua de grifo en voluntarios muestran un efecto laxante con concentraciones de 1000 a 1200 mg/l, pero en general no se propone ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud para el sulfato. No obstante, debido a los efectos gastrointestinales de la ingestión de agua de consumo con concentraciones altas de sulfato, se recomienda notificar a las autoridades de salud las fuentes de agua de consumo en las que las concentraciones de sulfato rebasen los 500 mg/L. La presencia de sulfato en el agua de consumo también puede producir un sabor apreciable y contribuir a la corrosión de los sistemas de distribución (Salud, 2006).

Para el caso de Otaré los sulfatos son prácticamente nulos ya que en la fuente su valor es de 3 mg/L, comparado con lo exigido con en el RAS 2000, que nos dice que no debe superar los

300mg/L, lo que indica que la red de distribución no tendrá daños de corrosión causante a este parámetro.

#### • Hierro total:

El hierro es un elemento químico metálico de color blanco, y es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. El hierro puro es muy reactivo y se corroe rápidamente cuando expuesto al aire, es por esto que el hierro es poco común en arroyos y ríos. El Hierro disuelto que alcanza aguas superficiales reacciona con oxígeno para formar herrumbre y se precipita en el fondo del flujo de agua. El Hierro es un nutriente esencial en la dieta humana. En realidad, una inadecuada cantidad de hierro puede producir anemia, una deficiencia en los componentes que transportan el oxígeno en la sangre. Sin embargo, altas concentraciones de hierro en el agua puede causar problemas con sedimentos en tuberías, sabor metálico, y problema estéticos por manchas rojas en accesorios y ropa. Por ésta razón, la Agencia de Protección Ambiental de EU (USEPA) ha establecido el estándar por hierro a 0.3 mg/L. Otra molestia relacionada al hierro que puede surgir es la bacteria del hierro. Ésta bacteria usa el hierro como fuente de energía, aunque no causa enfermedad, ésta puede causar crecimiento gelatinoso que obstruyen tuberías, son poco atractivas, y huelen mal (Sigler, 2016).

La muestra tomada en la bocatoma presenta un valor de 0.43 mg/L, el cual no está dentro del límite permisible, que debe ser de 0.3 mg/L como máximo.

# • Dureza total:

Es la presencia en el agua, de cationes metálicos polivalentes como el calcio y el magnesio, dichos elementos son tomados como los causantes de la dureza en las aguas naturales, debido a su alta solubilidad a valores de pH normales.

Clasificación del agua según la dureza: muy blanda (< 30 mg/L), blanda (31 mg/L -60 mg/L), dureza media (61 mg/L- 120 mg/L) y muy dura (>180 mg/L).

La importancia sanitaria del control de la dureza a nivel doméstico, se debe a que el agua dura impide la formación de espuma cuando se usa jabones de barra a base de grasas o aceites, ocasionando un mayor consumo de jabón y una menor limpieza debido a la formación de coágulos insolubles, pero actualmente con el uso cada vez mayor de jabones detergentes este inconveniente es menor, debido al alto contenido de zeolitas presentes en ellos, las cuales neutralizan la dureza (Mendoza, 2006).

Los valores encontrados en los análisis hechos a la fuente dan un valor 68 mg/L, lo que indica que se encuentra dentro de los valores aceptables para el buen funcionamiento de la PTAP y lo más importante apta para el consumo humano.

## Alcalinidad:

Es la capacidad del agua de neutralizar la acidez, o sea neutralizar los iones de hidrógeno.

La alcalinidad del agua se debe a la presencia de iones bicarbonato, iones carbonato o iones hidroxilo, obtenidos al entrar en contacto el agua con suelos donde están presentes estos componentes.

También las aguas naturales pueden adquirir alcalinidad al disolverse el bióxido de carbono en ella.

La alcalinidad es importante en el tratamiento del agua porque reacciona con coagulantes hidrolizables (como sales de hierro y aluminio) durante el proceso de coagulación. Además, este parámetro tiene incidencia sobre el carácter corrosivo o incrustante que pueda tener el agua y cuando alcanza niveles altos, puede tener efectos sobre el sabor.

Durante el tratamiento, las aguas crudas de muy baja alcalinidad pueden requerir la adicción de un alcalinizante primario (como el hidróxido de calcio) (Mendoza, 2006)

En los resultados arrojados por los análisis esta se encuentra en un nivel estable y aceptable con un valor de 85 mg/L. (ver tabla N°25, página 56)

### • Nitritos:

El nitrito es un ion de origen natural que forma parte del ciclo del nitrógeno, las condiciones anaerobias pueden favorecer la formación y persistencia del nitrito, también la cloraminación podría ocasionar la formación de nitrito en el sistema de distribución si no se controla debidamente la formación de cloramina. La formación de nitrito es consecuencia de la actividad

microbiana y puede ser intermitente. La nitrificación en los sistemas de distribución puede aumentar la concentración de nitrito, que suele ser de 0.2 mg/L a 1.5 mg/L.

En todos los sistemas de distribución de agua en los que se practique la cloraminación se deberá monitorear estrecha y regularmente la concentración de desinfectantes, la calidad

microbiológica y la concentración de nitrito. Si se detecta nitrificación (por ejemplo, disminución de las concentraciones residuales de desinfectantes y aumento de las concentraciones de nitrito), se deben adoptar medidas para modificar los tratamientos o la composición del agua con objeto de preservar su inocuidad, pero sin que se vea afectada la eficacia de la desinfección (Salud, 2006).

La fuente presenta niveles óptimos de nitritos ubicados en 0.02 mg/l lo que indica que este parámetro no representa problema para la salud humana.

### • Nitratos:

El nitrato es un compuesto soluble que contienen nitrógeno y oxígeno. En el ambiente el nitrito  $(NO_2^-)$  generalmente se convierte a nitrato  $(NO_3^-)$ . El nitrato es esencial en el crecimiento de las plantas y está presente en todos los vegetales y granos, por ésta razón, el uso predominante de nitrato en la industria es como fertilizante.

Si los valores de nitrato-N sobrepasan los 8 mg/L, se estaría aproximando al estándar de salud y deberían de ser monitoreados regularmente especialmente si un infante menor de un año está usando el agua. Los valores de nitrato-N sobre 10 mg/L no son satisfactorios y una acción se debería tomar para determinar la fuente y descontinuar el uso del agua por niños o personas con problemas cardíacos (Sigler, 2016)

Los valores obtenidos en los análisis dan como resultado una presencia de 4.4 mg/L, que da un valor aceptable según RAS 2000.

### • Conductividad:

La conductividad es una medida indirecta de la cantidad de sales ó sólidos disueltos que tiene un agua natural. Los iones en solución tienen cargas positivas y negativas; esta propiedad hace que la resistencia del agua al flujo de corriente eléctrica tenga ciertos valores. Si el agua tiene un número grande de iones disueltos su conductividad va a ser mayor. Cuanto mayor sea la conductividad del agua, mayor es la cantidad de sólidos o sales disueltas en ella. Esta mide el contenido total de sales en el agua (Rocha, 2010).

Los resultados obtenidos dan un valor 164 µS/cm, lo que no prevé ningún riesgo.

# • Aerobios mesófilos:

En este grupo se incluyen todos los microorganismos, capaces de desarrollarse en presencia de oxígeno a una temperatura comprendida entre 20°C y 45°C con una óptima entre 30°C y 40°C. Un recuento bajo de aerobios mesófilos no implica o no asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas, de la misma manera un recuento elevado no significa presencia de flora patógena (Anmat, 2014).

El valor obtenido de los análisis es de 2000 UFC/100 ml, indica una presencia peligrosa de estos microorganismos que podrían pasar la barrera de filtración existente y causar enfermedades que serían potencialmente peligrosas para la salud de los habitantes de la cabecera del corregimiento, por lo tanto se debe pensar en un proceso de desinfección químico.

### • Coliformes totales:

El grupo de los coliformes totales incluye especies fecales y ambientales, también incluye microorganismos que pueden sobrevivir y proliferar en el agua, por consiguiente, no son útiles como índice de agentes patógenos fecales, pero pueden utilizarse como indicador de la eficacia de tratamientos y para evaluar la limpieza e integridad de sistemas de distribución y la posible presencia de biopelículas. No obstante, hay mejores indicadores para estos fines. Los coliformes totales son mucho más sensibles a la desinfección que los protozoos y virus entéricos.

Las bacterias pertenecientes al grupo de los colifórmes totales (excluida E. coli) están presentes tanto en aguas residuales como en aguas naturales. Algunas de estas bacterias se excretan en las heces de personas y animales, pero muchos colifórmes son heterótrofos y capaces de multiplicarse en suelos y medios acuáticos. Los colifórmes totales pueden también sobrevivir y proliferar en sistemas de distribución de agua, sobre todo en presencia de biopelículas (Salud, 2006).

Los resultados obtenidos en los análisis son preocupantes 2000 UFC/100 ml, lo que lleva a pensar en utilizar un sistema de desinfección químico, ya que estos microrganismos podrían pasar la barrera de los filtros, poniendo en riesgo la salud de los pobladores.

# • Colifórmes fecales:

Como fue citado por Prescott L, Harley J y Klein, D (1996). Los coliformes fecales se denominan termotolerantes por su capacidad de soportar temperaturas más elevadas. Esta denominación está ganando más adeptos actualmente, por ser la forma más apropiada de definir este subgrupo que se diferencia de los coliformes totales por la característica de crecer a

una temperatura superior. La capacidad de reproducción de los coliformes fecales fuera del intestino de los animales homeotérmicos es favorecida por la existencia de condiciones adecuadas de materia orgánica, pH, humedad, etc. Estas bacterias son de interés clínico, ya que pueden ser capaces de generar infecciones oportunistas en el tracto respiratorio superior e inferior, además de bacteriemia, infecciones de piel y tejidos blandos, enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades severas en el ser humano (Arcos, Avila, S, & Gomez, 2005).

En los análisis que se obtuvieron de la fuente, se muestran valores altamente riesgosos de contenido de colifórmes 2000 UFC/100 ml, por lo tanto debe hacérsele un seguimiento especial en todo el proceso de filtración.

Después de analizar las pruebas y compararlas con lo estipulado por el RAS, en Tabla Nº 26 se puede apreciar que la fuente de abastecimiento no cumple con algunos valores admisibles como lo son la turbiedad, el color, aerobios mesófilos, coliformes fecales y coliformes totales para determinarla como una fuente segura.

Analizando lo estipulado por el RAS 2000 en la tabla N° 25 (página 56) nos dice que el sistema a utilizar corresponde al número (3) que equivale a FIME + desinfección + estabilización, dicho proceso es empleado para una fuente deficiente, se concluye entonces que el sistema utilizado actualmente por la población de Otaré (Desarenador + Filtración en múltiples étapas + desinfección, ver foto 8. Ver plano planta tratamiento Anexo No 4.) Debería ser capaz de producir agua en condiciones óptimas para el consumo humano.



Fotografía 17. Vista general de la PTAP existente.

Nota Fuente: Autores de la investigación.

# 5.4.7 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP).

# 5.4.7.1 Análisis de resultados a la entrada de la PTAP.

A continuación en la tabla N°27, se muestra los resultados hechos al agua en la entrada de la PTAP, dichos resultados variaron de forma positiva con respecto a los obtenidos en la quebrada EL silencio (parte arriba del punto de captación) debido al proceso de sedimentación del desarenador de la bocatoma. También se anexa en la tabla el limite permisible establecido por la resolución 2115 del 2007.

**Tabla 27.**Resultado de los análisis hechos a la entrada de la PTAP.

| PARÁMETRO                 | UNIDAD  | LIM.<br>PERMISIBLE | VALOR | МЕТОРО                           |
|---------------------------|---------|--------------------|-------|----------------------------------|
| POTENCIAL DE<br>HIDROGENO | рН      | 6.5-9.0            | 7.99  | Estándar M etho<br>ds 4500 H+B   |
| TURBIEDAD                 | UNT     | 2                  | 2.74  | Estándar M etho<br>ds 2310 B     |
| COLOR                     | UPC     | 15                 | 24    | Estándar M etho<br>ds 2120 A     |
| SULFATOS                  | mg/L    | 300                | 2     | Estándar M etho<br>ds 4500 SO4E  |
| HIERRO TOTAL              | mg/L    | 0.3                | 0.15  | Estándar M etho<br>ds 3500 Fe B  |
| DUREZA TOTAL              | mg/L    | 300                | 67    | Estándar M etho<br>ds 2340 C     |
| ALCALINIDAD               | mg/L    | 200                | 80    | Estándar M etho<br>ds 2320 B     |
| NITRATOS                  | mg/L    | 10                 | 2.6   | Estándar M etho<br>ds 4500 N02B  |
| NITRITOS                  | mg/L    | 0.1                | 0.01  | Estándar M etho<br>ds 4500 NO3 B |
| CONDUCTIVIDAD             | μS/cm   | 1000               | 156   | Estándar M etho<br>ds 4500 P D   |
| AEROBIOS                  | UFC/100 | 100                | 2000  | Estándar M etho                  |

| MESOFILOS             | ml            |   |      | ds 2510 B                  |
|-----------------------|---------------|---|------|----------------------------|
| COLIFORMES<br>TOTALES | UFC/100<br>ml | 0 | 2000 | Filtración por<br>membrana |
| COLIFORMES<br>FECALES | UFC/100<br>ml | 0 | 2000 | Filtración por<br>membrana |

Nota Fuente: Laboratorio de aguas UFPSO.

# • Potencial de hidrógeno:

El pH muestra una leve variación, con un valor 7.99 que la ubica en los límites aptos para el consumo humano.

### • Turbiedad:

La turbiedad con respecto a la de la captación se reduce de 10.2 UNT a 2.74 UNT, valor más que suficiente para tratado con tecnología FIME.

# • Color:

Los análisis arrojan un valor de 24 UPC, parámetro que se encuentra en el rango para poder ser tratado y reducido por este tipo de planta de tratamiento.

## • Hierro Total:

Este parámetro del agua llega con un valor de 0.15 a la PTAP, lo que no implica ningún riesgo para la salud humana según tabla  $N^{\circ}26$ 

# • Dureza Total:

La dureza registra una leve variación, pasa de 68 mg/L a 67mg/L, parámetro que no implica riesgo para la salud humana.

## • Alcalinidad:

La alcalinidad presenta a la entrada de la bocatoma un valor de 80mg/L, lo que significa

que no representa un riesgo para el consumo humano.

### • Nitritos:

El valor del nitrito no representa riesgo para la salud humana, según tabla N°26

### • Nitratos:

En la tabla N°24 podemos observar que la cantidad de nitritos es de 2.6 mg/L, valor inferior al límite establecido por la Norma, por consiguiente en este aspecto el agua que entra a la PTAP es apta para el consumo humano.

## • Conductividad:

La conductividad presente en el agua según tabla N°26 no representa riesgo alguno para la salud humana.

### • Colifórmes Totales:

Este parámetro sigue permaneciendo constante con un valor de 2000UFC/100 ml, si bien no es apta para el consumo humano en este aspecto, la PTAP de Otaré debe ser capaz de tratarla al contar con la tecnología FIME recomendada para estos casos.

## • Colifórmes Fecales:

Los coliformes fecales siguen constantes con un valor de 2000UFC/100 ml y representan un alto riesgo para la salud de los consumidores.

## • Aerobios Mesófilos:

De igual manera que los colifórmes las colonias de los aerobios mesófilos se mantuvieron igual y por consiguiente no es apta para el consumo humano.

A continuación en la tabla N°28 se muestran los porcentajes de remoción de los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos del desarenador, al igual que el limite permisible establecido por la resolución 2115 del 2007.

**Tabla 28.**Porcentaje de remoción del desarenador de la bocatoma.

| PARÁMETRO                 | UNIDAD | LIM.<br>PERMISIBLE | VALOR EN<br>BOCATOMA | VALOR<br>ENTRADA<br>PLANTA | %<br>REMOVIDO |
|---------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| POTENCIAL DE<br>HIDROGENO | рН     | 6.5-9.0            | 7.97                 | 7.99                       | -0.25         |
| TURBIEDAD                 | UNT    | 2                  | 10.2                 | 2.74                       | 73.14         |
| COLOR                     | UPC    | 15                 | 61                   | 24                         | 60.66         |
| SULFATOS                  | mg/L   | 300                | 3                    | 2                          | 33.33         |
| HIERRO TOTAL              | mg/L   | 0.3                | 0.43                 | 0.15                       | 65.11         |
| DUREZA TOTAL              | mg/L   | 300                | 68                   | 67                         | 1.47          |
| ALCALINIDAD               | mg/L   | 200                | 85                   | 80                         | 5.88          |
| NITRATOS                  | mg/L   | 10                 | 4.4                  | 2.6                        | 40.91         |
| NITRITOS                  | mg/L   | 0.1                | 0.02                 | 0.01                       | 50            |
| CONDUCTIVIDAD             | μS/cm  | 1000               | 164                  | 156                        | 4.88          |

| AEROBIOS<br>MESOFILOS | UFC/100<br>ml | 100 | 2000 | 2000 | 0 |
|-----------------------|---------------|-----|------|------|---|
| COLIFORMES<br>TOTALES | UFC/100<br>ml | 0   | 2000 | 2000 | 0 |
| COLIFORMES<br>FECALES | UFC/100<br>ml | 0   | 2000 | 2000 | 0 |

Nota Fuente: Autores de la investigación.

Como se observa en la columna de % removido, el desarenador cumple una importante función a la hora de tratar el agua, dejándola en niveles más aceptables para ser tratada por la PTAP.

# 5.4.8 Sistema de tratamiento de agua potable de Otaré.

La siguiente información, consta de datos y cálculos hidráulicos de los componentes de la PTAP información que fue suministrada por la Alcaldía Municipal de Ocaña.

La calidad del agua cruda, quebrada el silencio, señala los siguientes parámetros básicos:

Color aparente: 24 UPC

Turbiedad: 2,74 UNT

pH: 7,99

Coliformes totales: >2000

Coliformes fecales (E. coli): >2000

## 5.4.8.1 Tipos de tratamiento.

El tipo de tratamiento que se le debe dar a un agua cruda depende de su calidad, es decir de sus características físicas, químicas y microbiológicas.

Las condiciones naturales de una fuente, están por lo general alteradas por la actividad humana, por lo tanto la tratabilidad se puede definir como un proceso industrial en el cual la materia prima que es el agua cruda se transforma en un producto final que es el agua tratada, apta para el consumo humano.

En el presente caso se pueden dar dos tipos de tratamiento, de acuerdo con la calidad promedia del agua de la fuente, según se expone seguidamente:

# 5.4.8.1.1 Plantas de filtración lenta.

Se utiliza como tratamiento único cuando la calidad del agua cruda presenta una turbiedad no mayor a 15 UNT, color inferior a 20 UPC y el número de colifórmes fecales es menor a 500/100 ml.

Son unidades conformadas por lechos de arena sobre grava gradada y un sistema de drenaje conformada por tuberías perforadas o prefabricados a junta perdida. No se les adicionan reactivos químicos durante el proceso.

Se adiciona finalmente un desinfectante, preferiblemente cloro gaseoso o en su defecto, una sal de cloro, ya sea hipoclorito de calcio o de sodio.

# 5.4.8.1.2 Plantas de filtración lenta en múltiples etapas (FIME).

Este tipo de plantas se usa cuando la calidad del agua cruda tiene turbiedad inferior a 80 UNT, el color es menor a 30 UPC y los colifórmes fecales se encuentran entre 500 y 20000 UFC/ 100 ml.

Esta filtración es una combinación de unidades de pretratamiento (desarenación) con filtración gruesa de grava antes de la filtración lenta.

Los filtros de grava pueden ser flujo horizontal o vertical y el tamaño de los granos disminuye con la dirección del flujo.

En este tipo de plantas tampoco se adicionan reactivos en el proceso de tratamiento.

Se adiciona al final un desinfectante, tal como se indicó para el caso anterior.

## 5.4.8.2 Planta de tratamiento de agua existente en Otaré.

Los resultados de la calidad del agua de la quebrada El Silencio, son concluyentes en indicar que los niveles de turbiedad, color y coliformes totales y fecales se encuentran en un rango que no la hace apta para el consumo humano sin tratamiento.

Por lo tanto se considera como la solución indicada, previendo que el sistema de potabilización que se proyecte debe tener la capacidad de manejar las condiciones extremas de la

calidad del agua, la planta de tecnología FIME que se construyó deja el agua apta para aplicarle un desinfectante químico y por lo tanto quedará apta para el consumo humano.

## 5.4.9 Parámetros de diseño de la PTAP Otaré.

## 5.4.9.1 Consideraciones básicas.

La planta de agua potable (PTAP) existente se fundamenta en las siguientes consideraciones:

Atender las necesidades futuras en materia de producción de agua potable a la población con una operación continua de 24 horas diarias.

De acuerdo con la calidad promedia del agua cruda, con bajos niveles de turbiedad, color, colifórmes totales y fecales, se proyecta un sistema simplificado de tratamiento, recomendado para pequeñas comunidades, consistente en:

- Desarenador de flujo horizontal
- Filtración gruesa descendente (grava)
- Filtración lenta de arena
- Postratamiento de desinfección (Cloración)

El tratamiento existente permite que bajo condiciones extremas, en que se pueda ver afectada la calidad del agua cruda, por incremento principalmente de los niveles de turbiedad, el agua finalmente tratada sea de buena calidad y que los filtros lentos (su principal componente) no se obstruyan, con la pérdida de su capacidad efectiva de operación.

132

Una descripción general de los componentes anteriormente relacionados, se hace

seguidamente:

Desarenación.

Existe un (1) módulo de flujo horizontal, de 2.0 L/s, para la remoción de partículas con

tamaño superior a 0.005 cm. De esta manera se evita que el sistema de filtración se obstruya

fácilmente, (se reduce la tasa de filtración y es necesario un mayor número de limpieza de los

filtros). Las dimensiones útiles de la estructura son:

Longitud: 3.70 m

Ancho: 0.75 m

Profundidad: 1.00 m (no incluye borde libre y foso de sedimentos).

Filtración gruesa.

Existe un (1) módulo de filtración gruesa de grava, con gradación variable de \$\phi\$ \frac{1}{4}\cdot\text{" a \$\phi\$ 1\cdot\text{"}},

para 2.0 L/s.

Éste tiene como finalidad remover la turbiedad excesiva que pueda afectar a la posterior

filtración lenta y que haya escapado de la prevista con la desarenación horizontal. El sentido del

flujo es descendente con una velocidad máxima de paso de 0.60 m/hora.

Dimensiones interiores:

Área superficial cuadrada de 3.50 m x 3.50 m

Altura: 1.65 m

133

Espesor del lecho de grava: 1.20 m

Filtración lenta.

Existe dos (2) módulos de filtración lenta de arena, cada unidad para 2.0 L/s. Esta

condición se requiere por cuanto al sacar un filtro para limpieza periódica, el tiempo que debe

dejarse en maduración (fuera de servicio) es relativamente largo para filtros completamente

nuevos de 10 a 20 días y de 1 a 2 días para filtros en uso. La tasa de filtración que se utiliza para

este caso es de 0.50 m/hora.

Cada unidad de filtración con las siguientes características:

Sección cuadrada superficial de 3.8 m x 3.8 m

Altura: 3.00 m

Espesor del lecho de arena: 1.20 m

Tamaño Efectivo (TE): 0.30 mm

Coeficiente de Uniformidad (CU): 2.00

# 5.4. 10 Cálculos hidráulicos.

La temperatura mínima del agua, para los análisis hidráulicos, se estima en 18°C.

5.4.10.1 .Desarenador.

Velocidad de sedimentación.

Ecuación básica: 
$$V_s = [g (\rho_s - \rho_a)/(18 u)] d^2$$

 $V_s$ : velocidad de sedimentación (cm/s) =  $V_0$ 

g: aceleración de la gravedad = 981 cm/s<sup>2</sup>

 $\rho_s = peso \; específico \; de \; la \; arena = 2.65$ 

 $\rho_a$  = peso específico del agua = 0.99823

u: viscosidad cinemática  $(cm^2/s) = 0.0101$ 

d: diámetro de la partícula crítica (cm) = 0.005 cm

$$V_0 = 981/18 \text{ x} [(2.65 - 0.99823)/ 0.0101] 0.005^2 = 0.223 \text{ cm/s (vertical)}$$

Número de Hazen.

Para remoción del 75%  $\rightarrow$  Número de Hazen =  $V_s/V_0 = 3$ 

Período de Retención Hidráulico (PRH).

Profundidad útil del desarenador (adoptada): 1.00 m

Tiempo de sedimentación:  $t = H/V_0 = 100/0.223 = 448.4 \text{ s}$ 

PRH = Número de Hazen x t = 3 x 448.4 = 1345.2 s = 22.4 minutos (el tiempo mínimo de detención debe ser de 20 minutos).

Volumen y medidas del tanque.

$$V = 1345.2 \times 0.0020 = 2.69 \text{ m}^3$$

De acuerdo con el volumen final definido las medidas de la estructura serán las siguientes:

Área superficial:  $A_s = V/H = 2.69/1.00 = 2.69 \text{ m}^2$ 

Relación Longitud: Ancho = 5: 1

# Dimensiones adoptadas:

Ancho: 0.75 m

Longitud: 3.70 m

Profundidad útil: 1.00 m

Velocidad horizontal máxima.

$$V_{HM} = 20 \ v_s = 20 \ x \ 0.223 = 4.46 \ cm/s$$

Velocidad horizontal.

$$V_H = Q/(A \times H) = 0.0020/(0.75 \times 1.00) = 2.67 \times 10^{-3} \text{ m/s} = 0.27 \text{ cm/s}$$

Velocidad de resuspensión.

$$V_R = \left[ (8 \text{ k d g}) \text{/f} \right) \text{ x (} \rho_S - \rho) \right]^{1/2} = \left[ (8 \text{ x } 0.04 \text{ x } 0.005 \text{ x } 981 \text{/} 0.03) \text{ x } 1.65 \right]^{1/2} = 9.3 \text{ cm/s}$$

Vertedero de salida.

La altura de la lámina de agua a la salida es:

$$H = [0.0020/(1.838 \times 0.75)]^{2/3} = 0.013 \text{ m}$$

Velocidad en el vertedero: V = 0.0020/(0.75 x 0.013) = 0.21 m/s

Pantalla de distribución (entrada).

Se ubica a 0.60 m de la entrada. Su altura es de 1.25 m y la velocidad de paso a través de los orificios se fija en 0.08 m/s para no crear perturbaciones en la zona de decantación.

Área de orificios:  $A = 0.0020/0.09 = 0.025 \text{ m}^2$ 

Entonces con orificios de  $\phi$  2" (0.05 m), se adoptan 12 (4 hileras de 3 orificios).

Depósito de sedimentos.

Con una pendiente longitudinal del 8% de la placa de fondo, en una longitud de 3.40 m, se conforma el depósito de sedimentos con una caída de 0.27 m.

El volumen del depósito que se genera es de 0.42 m³, equivalente al 15 % del volumen útil del desarenador.

Desagüe.

Tiempo de vaciado.

Se proyecta una compuerta lateral \( \phi \) 3" para evacuar los sedimentos peri\( \phi \) dicamente.

Se verifica el tiempo de vaciado para una profundidad útil de  $1.27~\mathrm{m}$  de la lámina de agua y un área superficial de  $2.78~\mathrm{m}^2$ .

$$T = \frac{2 A h^{1/2}}{m a (2g)^{1/2}}$$

Donde:

T = tiempo de vaciado (s)

A =área superficial del desarenador = 2.78 m<sup>2</sup>

h = altura del agua sobre el centro del desagüe = 1.23 m

m = coeficiente de contracción del desagüe = 0.6

a = área de la sección del desagüe ( $\phi$  3") = 4.42 x 10<sup>-3</sup> m<sup>2</sup>

$$T = \frac{2 \times 2.78 \times 1.23^{1/2}}{0.6 \times 4.42 \times 10^{-3} \times 19.62^{1/2}} = 525 \text{ s} = 8.75 \text{ minutos}$$

Caudal máximo instantáneo.

El caudal máximo que puede evacuarse por la compuerta de  $\phi$  3" para una altura de la lámina de agua en la cámara de 1.23 m es:

$$Q = 0.6 \text{ x A } (2\text{gh})^{1/2} = 0.6 \text{ x } 0.00442 (19.62 \text{ x } 1.23)^{1/2} = 0.013 \text{ m}^3/\text{s} = 13 \text{ L/s}$$

Alcantarillado receptor.

Se proyecta para la evacuación de los lodos una línea de  $\phi$  6" (PVC), con el 0.5% de pendiente. Entonces se tiene:

$$Q = 1/0.009 (0.0177 \times 0.0375^{2/3} \times 0.005^{1/2}) = 0.0156 \text{ m}^3/\text{s}$$

Este valor es aceptable, teniendo en cuenta que el caudal máximo de 0.013 m<sup>3</sup>/s es un valor instantáneo, que disminuye en la medida que desciende el nivel del agua en el desarenador.

5.4.10.2 Filtración gruesa.

Tasa promedia de filtración:  $q=14 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{día}=0.60 \text{ m/hora}$ 

El área del filtro es:  $(0.0020 \text{ x } 86400)/14 = 12.3 \text{ m}^2 \rightarrow \text{se}$  adopta una sección superficial de 3.50 m x 3.50 m.

El lecho de la unidad de filtración será de 1.20 m de espesor conformado por grava, de abajo hacia arriba, así:

**Tabla 29.**Granulometría del filtro grueso.

| POSICIÓN                    | ESPESOR (cm) | TAMAÑO<br>(pulgadas) |
|-----------------------------|--------------|----------------------|
| 1 <sup>a</sup> capa (fondo) | 30           | 1 - 3/4              |
| 2ª capa                     | 20           | 3/4 - 1/2            |
| 3ª capa                     | 70           | 1/2 - 1/4            |
| Total                       | 120          |                      |

Nota Fuente: Alcaldía Municipal de Ocaña.

El drenaje estará conformado por 4 tubos de φ 2" PVC con 10 orificios ø ½" cada uno (5 por costados), para un total de 40 orificios.

Pérdidas de carga durante la filtración

En la grava.

La pérdida de carga en la grava se determina con la ecuación de Dixon:

$$h_g = \frac{V \times L}{3}$$

V = velocidad de filtración (m/minuto) = 0.010

L = espesor del lecho (m) = 1.20

$$h_g = \frac{0.010 \times 1.20}{3} = 0.0004 \text{ m (despreciable)}$$

En el drenaje.

De acuerdo con las características del drenaje anteriormente descrito, el área de sus orificios, 40 de  $\phi$  ½", equivale a 5.08 x 10<sup>-3</sup> m<sup>2</sup>.

$$h_{\rm d} = 0.051 \left(\frac{q}{c \, x \, A}\right)^2$$

Reemplazando se obtiene:

$$hd = 0.051 \left( \frac{0.0020}{0.61 \times 0.00503} \right)^2 = 0.022 \,\mathrm{m}$$

• Vertedero de control.

Longitud del vertedero: 0.60 m

Con la ecuación de Francis, se calcula la altura de la lámina de agua:

$$H = [Q/(C \times L)]^{2/3} = [0.0020/(1.838 \times 0.60)]^{2/3} = 0.015 \text{ m} \rightarrow \text{se adopta } 0.02 \text{ m}$$

**Tabla 30.**Altura de la unidad de filtración gruesa.

|   | (m)  |
|---|------|
| Borde libre   | 0.25 |
| Pérdida por filtración (adoptada)                         | 0.03 |
| Altura de la lámina de agua sobre el vertedero de salida  | 0.02 |
| Altura entre el nivel superior de la grava y el vertedero | 0.15 |
| Grava   | 1.20 |
| Total   | 1.65 |

Nota Fuente: Alcaldía Municipal de Ocaña.

# • Vaciado de los filtros.

Para el drenaje total de la unidad de filtración en las tareas periódicas de mantenimiento, se proyecta una válvula de compuerta de  $\phi$  2" en el fondo de la cámara de salida, con descarga directa al sistema general de desagüe.

## 5.4.10.3 Filtración lenta.

Se proyectan dos unidades de filtración lenta, con una tasa media de 12 m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup> x día).

Cada unidad estará en capacidad de tratar el caudal de diseño, 0.0025 m³/s, teniendo en cuenta que en labores de mantenimiento periódico, de varios días, solamente operará un filtro.

Para el caudal de 2.0 l/s el área requerida es:  $(0.0020 \text{ x } 86400)/12 = 14.40 \text{ m}^2 \rightarrow \text{se}$  adopta una sección superficial de 3.80 m x 3.80 m.

Lecho filtrante.

El lecho filtrante estará conformado por arena, con las siguientes especificaciones básicas:

**Tabla 31.** *Especificaciones del lecho de soporte.* 

| ESPECIFICACIONES                     | ARENA |
|--------------------------------------|-------|
| Espesor (m)                          | 1.20  |
| Tamaño Efectivo D <sub>10</sub> (mm) | 0.30  |
| Coeficiente de Uniformidad (CU)      | 2.00  |
| Gravedad Específica                  | 2.60  |
| Porosidad                            | 0.42  |
| Coeficiente de Esfericidad           | 0.80  |

Nota Fuente: Alcaldía Municipal de Ocaña.

Lecho de soporte

El lecho de soporte será de grava, de 0.30 m de espesor de las siguientes características:

**Tabla 32.** *Granulometría del lecho de soporte.* 

| POSICIÓN                    | ESPESOR (cm) | TAMAÑO (pulg.)    |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| 1 <sup>a</sup> capa (fondo) | 5            | 1 ½ - 1           |
| 2 <sup>a</sup> capa         | 5            | $1 - \frac{1}{2}$ |
| 3 <sup>a</sup> capa         | 5            | 1/2 - 1/4         |
| 4 <sup>a</sup> capa         | 5            | 1/4 - 1/8         |
| Gravilla                    | 10           | ½ - 1/12          |
| Total                       | 30           |                   |

Nota Fuente: Alcaldía Municipal de Ocaña.

Drenaje.

El drenaje de cada unidad de filtración estará conformado por 4 tubos de  $\phi$  2", cada uno con 10 orificios de paso  $\emptyset$  ½" (total 40 orificios).

Hidráulica de la filtración (Pérdidas de carga):

Las pérdidas de carga se determinan para la tasa promedia de filtración, 0.002 m<sup>3</sup>/s

- En la arena

Para determinar la pérdida de carga se utiliza la ecuación de Fair y Hatch para partículas uniformes no esféricas:

$$h = 180 \frac{\text{L} \times \text{D}}{\text{g}} \times v \times \frac{(1-p)2}{p3} \times \frac{1}{\text{Ce2} \times \text{Dc2}}$$

Dónde:

h = pérdida de carga (cm)

L= espesor del lecho (cm) = 120

v = viscosidad cinemática = 0.01146 cm<sup>2</sup>/s

v= velocidad de filtración = 0.014 cm/s

P = porosidad = 0.42

 $C_e$  = Coeficiente de Esfericidad = 0.80

 $D_c$  = Diámetro representativo [TE]  $D_{10}$  (cm) = 0.03

Reemplazando en la ecuación se obtiene:

$$hf = 180 \frac{(1-0.42)^2}{981} \times 0.014 \times \frac{(1-0.42)}{0.42^3} \times \frac{1}{(0.80^2 \times 0.03^3)} = 27.85 \text{ cm}$$

$$0.42^3$$

- En el lecho de soporte

La pérdida de carga en la grava se determina con la ecuación de Dixon:

$$\Delta hg = \frac{vL}{3}$$

v = velocidad de filtración (m/minuto)

L = espesor del lecho (m)

$$\Delta hg = \frac{0.30}{100} x \frac{0.30}{3} = 8.4 \times 10 - 4 \text{ m} = 0.08 \text{ cm (despreciable)}$$

- En el drenaje

De acuerdo con las características del drenaje, las pérdidas de carga son:

$$hd = 0.051 \left(\frac{q}{CxA}\right)^2$$

Reemplazando se obtiene:

$$hd = 0.051 \left( \frac{0.0020}{0.61 \times 0.00508} \right)^2 = 0.02m$$

- Pérdida de carga total en la filtración

$$H_{TOTAL} = 0.28 + 0.02 = 0.30 \text{ m}$$

• Vertedero de control para la filtración.

Longitud del vertedero: 0.60 m

A partir de la ecuación de Francis, se calcula la altura de la lámina:

$$H = [Q/(C \times L)]^{2/3} = [0.002/(1.838 \times 0.60)]^{2/3} = 0.015 \text{ m} \rightarrow \text{ se adopta } H = 0.02 \text{ m}$$

• Altura de las unidades de filtración.

**Tabla 33.**Altura de las unidades de filtración.

|  | (m)  |
|--|------|
| Borde libre  | 0.30 |
| Pérdida por filtración                                   | 0.30 |
| Altura por obstrucción del lecho filtrante               | 0.88 |
| Altura de la lámina de agua sobre el vertedero de salida | 0.02 |
| Arena  | 1.20 |
| Grava  | 0.30 |
| Total  | 3.00 |

Nota Fuente: Alcaldía Municipal de Ocaña.

# • Vaciado de los filtros.

Para el drenaje total de cada unidad de filtración en las tareas periódicas de mantenimiento, se proyecta una válvula de compuerta de  $\phi$  3" en el fondo de la cámara de salida de agua filtrada, con descarga directa al sistema de desagüe de los filtros.

A continuación resultados y análisis de las pruebas realizadas al agua al fin de los filtros para comprobar su eficiencia, al igual que el limite permisible establecido por la resolución 2115 del 2007.

**Tabla 34.**Análisis de las pruebas realizadas al agua al final de los dos filtros.

| PARÁMETRO                 | UNIDAD | LIM.<br>PERMISIBLE | VALOR | METODO                          |
|---------------------------|--------|--------------------|-------|---------------------------------|
| POTENCIAL DE<br>HIDROGENO | рН     | 6.5-9.0            | 7.91  | Estándar M etho<br>ds 4500 H+B  |
| TURBIEDAD                 | UNT    | 2                  | 0.42  | Estándar M etho<br>ds 2310 B    |
| COLOR                     | UPC    | 15                 | 3     | Estándar M etho<br>ds 2120 A    |
| SULFATOS                  | mg/L   | 300                | 1     | Estándar M etho<br>ds 4500 SO4E |

| HIERRO TOTAL          | mg/L          | 0.3  | 0.03 | Estándar M etho ds 3500 Fe B     |
|-----------------------|---------------|------|------|----------------------------------|
| DUREZA TOTAL          | mg/L          | 300  | 67   | Estándar M etho<br>ds 2340 C     |
| ALCALINIDAD           | mg/L          | 200  | 78   | Estándar M etho<br>ds 2320 B     |
| NITRATOS              | mg/L          | 10   | 1.8  | Estándar M etho<br>ds 4500 N02B  |
| NITRITOS              | mg/L          | 0.1  | 0.01 | Estándar M etho<br>ds 4500 NO3 B |
| CONDUCTIVIDAD         | μS/cm         | 1000 | 154  | Estándar M etho<br>ds 4500 P D   |
| AEROBIOS<br>MESOFILOS | UFC/100<br>ml | 100  | 2000 | Estándar M etho<br>ds 2510 B     |
| COLIFORMES<br>TOTALES | UFC/100<br>ml | 0    | 2000 | Filtracion por membrana          |
| COLIFORMES<br>FECALES | UFC/100<br>ml | 0    | 2000 | Filtracion por membrana          |

Nota Fuente: Laboratorio de aguas UFPSO.

# • Potencial De Hidrógeno:

Las muestras tomadas y analizadas al final del sistema de filtración de la PTAP, muestran que este parámetro se mantiene en los límites permitidos por el RAS 2000, por lo tanto es apto para el consumo humano. Otro aspecto a tener en cuenta es que debido a su estabilidad, las conducciones y las redes de distribución no van a tener problemas de corrosión, la cual desgasta la tubería hasta el punto de cambiarle las condiciones y no poder soportar las presiones de diseño. Tampoco presentará las tuberías de las conducciones y las redes problemas de incrustación, que hace disminuir los diámetros de la tubería, haciendo que esta no cumpla con la demanda del líquido. Si por alguna razón cambian las condiciones de pH se debe tener en cuenta lo mencionado anteriormente y actuar de una manera rápida.

### • Turbiedad:

Los filtros están funcionando de una forma adecuada como podemos observar más

adelante en la tabla N°35, la turbiedad baja de 2.74 UNT a 0.42 UNT que representa una disminución del 84,67%, si bien este parámetro cumplía con la normatividad vigente, la PTAP lo mejora de una forma notable, trayendo consigo mejor calidad para el agua.

Si por alguna razón debido a los cambios repentinos que sufre nuestro entorno actualmente y específicamente cambian las condiciones de turbiedad del agua tratada, esta parámetro traerá condiciones muy adversas, tales como afectación a la estética del agua, debido a que mostrará un color no muy agradable y de presunto rechazo de los consumidores y algo muy importante, que no se puede menospreciar, es el hecho de que muchos microorganismos a la hora de la desinfección química, suelen refugiarse en la partículas causante de la turbiedad, trayendo así un riesgo biológico a los consumidores.

#### • Color:

Este parámetro baja de una manera positiva, porque si observamos las pruebas a la entrada de la PTAP, esta cantidad en el agua no era apta para el consumo humano, pero pasado el preciado líquido por todas las etapas de filtración, se reduce de una manera significativa, hasta llegar al valor de 3 UPC, sabiendo que el límite máximo es de 15 UPC.

Este parámetro cuando se sale de los límites establecidos, puede traer consigo uno de las consecuencias más graves para la salud humana, ya que al mezclarse con los agentes químicos desinfectantes, crea los trihalometanos, compuestos químicos, causantes de cáncer.

### • Sulfatos:

La cantidad de sulfatos al pasar por todo el proceso de tratamiento de la PTAP es prácticamente nula, ya que solo llega al valor de 1 mg/L y comparado con el límite establecido por la norma que es de 300 mg/L podemos concluir que el agua en lo referente a esta propiedad,

es de muy buena calidad.

Si se presenta cambios en los sulfatos y estos sobrepasan los límites establecidos por las normas, tal como el de la organización mundial para la salud, hay que buscar la manera de controlarlos ya que causan en la salud problemas diarreicos y en las aducciones y las redes, corrosión.

## • Hierro Total:

Afortunadamente para los habitantes de Otaré, el hierro presente en el agua que van a consumir, no es un problema, los resultados arrojan un valor de 0.03 mg/L muy por debajo del límite para el consumo humano, que es de 0.33 mg/L.

Si por algún motivo, el valor del hierro sobre pasa los límites establecidos por el RAS, unas de las consecuencias que trae consigo es el cambio en el sabor del agua, color de esta misma y corrosión en las redes en sus partes metálicas, la cual influye para que se presenten fugas en las aducciones y las redes, hasta el punto de causar cortes en el suministro.

## • Dureza Total:

Haciendo una comparación de la dureza de la fuente, con la de la entrada a la planta y posterior proceso de tratamiento registra una leve variación, pero el valor final al igual que los anteriores no registra riesgo alguno para la salud humana. Siempre es bueno recalcar las consecuencias que trae un parámetro al salirse de los limites ya establecidos, por eso no está de más el decir que por si algún motivo, la dureza llega a sobrepasar su límite permisible, traerá un mayor consumo de agua ya que al lavar objetos, esta impide la formación de espuma y por lo tanto mayor uso de agua.

## • Alcalinidad:

Otro parámetro que registra un valor aceptable para el consumo humano y por lo tanto calidad en el agua.

Si la alcalinidad por algún fenómeno, meteorológico, artificial o de otra índole, sobrepasa el límite de la Norma, este traerá consigo un sabor no agradable en el agua, corrosión en las tuberías, así como incrustación.

#### • Nitritos:

Los nitritos no son un problema para la calidad del agua, a pesar de que no hay variación en su valor con respecto al que llega a la entrada de la planta.

#### • Nitratos:

La PTAP muestra su efectividad en los filtros al bajar la cantidad de nitratos de 2.6 mg/L registrado en la entrada a la planta a 1.8 mg/L, si bien ninguno de los valores anteriores representa peligro para la salud humana, esta reducción mejora calidad del agua.

# • Conductividad:

La conductividad en el agua pasada por los diferentes procesos, registra una leve variación, pues pasa de 156  $\mu$ S/cm a 154  $\mu$ S/cm, mejorando así la calidad del agua.

#### Aerobios Mesófilos:

La cantidad de estos microorganismos es preocupante no se registra ningún cambio y representan un alto riesgo para la salud de los consumidores.

## • Coliformes Totales:

La cantidad de coliformes totales resulta preocupante, si bien no se registra ninguna variación desde la fuente, hasta el proceso realizado por los filtros de la PTAP, se considera un

agua muy deficiente, por lo tanto no apto para el consumo humano, pues la Ley es muy clara y dice enfáticamente que admite un valor de 0 UFC/100 ml de estos microorganismos.

# • Coliformes Fecales:

Las pruebas hechas al final de los filtros no son las esperadas, pues no se registran cambios de ningún tipo en las colonias de estos microorganismos, por lo tanto el agua no es apta para el consumo humano.

A continuación en la tabla N°35 se compara la remoción producida por los filtros de la PTAP, con respecto a los valores de los parámetros del agua en la entrada de la planta, al igual que el limite permisible establecido por la resolución 2115 del 2007.

**Tabla 35.**Porcentaje removido en la PTAP.

| PARÁMETRO                 | UNIDAD | LIM.<br>PERMISIBLE | VALOR<br>ENTRADA<br>PLANTA | VALOR<br>FINAL<br>PTAP | %<br>REMOVIDO |
|---------------------------|--------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| POTENCIAL DE<br>HIDROGENO | рН     | 6.5-9,0            | 7.99                       | 7.91                   | 1             |
| TURBIEDAD                 | UNT    | 2                  | 2.74                       | 0.42                   | 84,67         |
| COLOR                     | UPC    | 15                 | 24                         | 3                      | 87.5          |
| SULFATOS                  | mg/L   | 300                | 2                          | 1                      | 50            |
| HIERRO TOTAL              | mg/L   | 0.3                | 0.15                       | 0.03                   | 80            |
| DUREZA TOTAL              | mg/L   | 300                | 67                         | 67                     | 0             |

| ALCALINIDAD           | mg/L          | 200  | 80   | 78   | 2.5   |
|-----------------------|---------------|------|------|------|-------|
| NITRATOS              | mg/L          | 10   | 2.6  | 1.8  | 30.77 |
| NITRITOS              | mg/L          | 0.1  | 0.01 | 0.01 | 0     |
| CONDUCTIVIDAD         | μS/cm         | 1000 | 156  | 154  | 1.28  |
| AEROBIOS<br>MESOFILOS | UFC/100<br>ml | 100  | 2000 | 2000 | 0     |
| COLIFORMES<br>TOTALES | UFC/100<br>ml | 0    | 2000 | 2000 | 0     |
| COLIFORMES<br>FECALES | UFC/100<br>ml | 0    | 2000 | 2000 | 0     |

La tabla anterior muestra el buen desempeño de la PTAP en la remoción de los parámetros fisicoquímicos, pero analizando los parámetros microbiológicos, al parecer la planta de tratamiento presenta fallas en el proceso de desinfección, probablemente en la formación de la biopelícula o capa gelatinosa llamada schmutzdecke, que según lo escrito en el título C, literal C.7.4.3.2 del RAS 2000, es un medio que se forma en la superficie de la filtración lenta y lugar donde ocurre un conjunto de procesos físicos y biológicos, que además del cernido de las partículas suspendidas en el agua en ayuda con la arena, destruye los microorganismos patógenos. También se ha descubierto que es capaz de metabolizar algunos contaminantes químicos, gracias al desarrollo de comunidades microbianas. El tiempo de formación de esta biopelícula germicida ocurre entre 15 y 20 días después de iniciado el filtro, tiempo que es importante tener en cuenta para efectos del control de las características microbiológicas del

agua que se suministra a la población y un tratamiento en filtros lentos de arena. Las etapas de pretratamiento permiten enfrentar las concentraciones de sólidos suspendidos y microorganismos presentes en el agua cruda, mientras que la filtración lenta en arena es una etapa de pulido o tratamiento final antes de la desinfección como barrera de seguridad. Por lo anterior podemos decir que la planta debe estar en la capacidad de remover gran parte de estos microorganismos, pero no está ocurriendo, y debe poner en alerta a los que administran el acueducto, pues si bien los filtros remueven bien la parte fisicoquímica del agua, en la remoción microbiológica está fallando.

# 5.4.10.4 Desinfección.

La desinfección se realizará con una solución de hipoclorito de calcio en solución que se aplicará en la cámara donde se vierte el agua filtrada, mediante un conducto que irá de la Sala de Cloración hasta la cámara citada.

La solución que se aplicará deberá garantizar una concentración de cloro residual libre de 2 ppm en la red de distribución, acorde con la norma nacional (resolución 2115 del 2015).

La anterior información desde Diseño de la PTAP Otaré, hasta desinfección fue suministrada por la Alcaldía Municipal de Ocaña, exceptuando las tablas N°34 y N°35, de igual manera los análisis fisicoquímicos y microbiológicos hechos al agua.

Citada la anterior información, cabe resaltar que en Otaré actualmente no se lleva a cabo ningún proceso de desinfección de tipo químico, lo que es preocupante, porque según los análisis realizados al agua tratada por la PTAP no cumple con los requisitos microbiológicos, resultandos que resultan alarmantes, pues se encuentran muy por encima de los límites establecidos, por lo tanto no se está acogiendo a lo señalo por el RAS 2000. El cual en el título C resalta lo siguiente

para la calidad del agua tratada : "El agua para consumo humano debe cumplir con los requisitos de calidad fisicoquímica y microbiológica establecidos en la Resolución 2115 de 2007 por medio de la cual los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, o en su defecto el que lo reemplace.

La calidad del agua no debe deteriorarse ni caer por debajo de los límites establecidos allí, durante el periodo de tiempo para el cual se diseñó el sistema de abastecimiento.

# 5.4.11 Tanque de almacenamiento.

El sistema de acueducto de Otaré cuenta actualmente con un tanque de almacenamiento, ubicado en el mismo terreno de la planta de tratamiento (PTAP). Para este se hizo importante estudiar el tipo de tanque, localización del tanque y capacidad del tanque.

#### *5.4.11.1 Tipo de tanque.*

El tanque está constituido por concreto reforzado, presenta un buen estado y su funcionamiento es por gravedad ya que se encuentra en un nivel superior a la red de distribución. La salida cuenta con cuatro tubos para conducción en diámetro 2", los cuales constituyen el mismo número de redes para abastecer la población del corregimiento. Dentro de sus componentes cabe destacar el tubos de rebose en PVC y el de entrada en hierro de diámetros 3".

# 5.4.11.2 Localización del tanque.

El tanque se encuentra ubicado en un sitio estratégico, la diferencia que existe en las elevaciones entre el tanque y el corregimiento, para este caso el más crítico es la zona más elevada, se cuenta con una carga disponible de 26.83 metros, dato calculado de acuerdo al topografía realizada.

# 5.4.11.3 Capacidad del tanque.

La capacidad de regulación del tanque de almacenamiento la describe Castillo, L; calderón, J y Zambrano, N. (1997) facultad de ingenierías universidad del valle de la siguiente manera "La capacidad de regulación del tanque, es sumamente importante, ya que su capacidad de almacenamiento, ayuda a mantener un flujo constante de agua en las redes de distribución, durante las 24 horas del día, en condiciones normales de operación."(p. 333).

# 5.4.11.4 Capacidad total de almacenamiento.

Para calcular la capacidad real de almacenamiento del tanque, se necesitó las siguientes dimensiones como ancho útil, largo útil, las cotas de rebose, entrada y salida arrojadas en la topografía de dicho tanque. Ver anexo N°5. Tanque regulador


Largo útil = Ancho útil = 
$$5.0 \text{ m}$$

Profundidad útil = 2.50 m

Por lo tanto el volumen actual de almacenamiento del tanque es el siguiente:

$$V = 5m*5m*3.50m = 87.5 m^3$$

Este valor será comparado con la capacidad de almacenamiento que deberá tener el tanque a futuro para cubrir la demanda de agua de manera eficiente y constante, con el fin de analizar si es necesario optimizar.



Fotografía 18. Vista general del tanque de almacenamiento Nota Fuente: autores de la investigación.

5.4.11.5 Cálculo de volumen de almacenamiento.

La determinación de la capacidad de un tanque de almacenamiento en la mayoría de los casos se dificulta debido al inconveniente que hay para conocer las variaciones de la demanda de la población, pues en la mayoría de los casos, no existen los elementos necesarios para hacer las mediciones respectivas.

Sin embargo, ante la situación anterior se puede determinar el volumen requerido, basado en el método planteado por la Universidad del Cauca donde Y es variación horaria del consumo medio diario en porcentaje y K corresponde al coeficiente para el consumo máximo horario, que depende del número de habitantes de la población.

$$Y = 100 + C* sen \Theta$$

$$C = (K-1)*100.$$

Para población menor o igual a 5000 habitantes, se utiliza un valor de K=1.3 y para el valor que corresponde a θ, un valor de ángulo por cada hora del día, es decir 360°/24, que es lo mismo que tener 15°, aclarando que se inicia en cero y luego el valor de θ aumenta de 15° en 15°.Castillo, L; calderón, J & Zambrano, N. (1997). ACUEDUCTOS. Popayán: Universidad del Cauca.

Trasladados al caso puntual de la población de Otaré, lugar donde se desarrolla la investigación, cuenta con un total de 479 habitantes, por lo tanto se utiliza un K=1.3

Ahora:

$$C = (1.8-1)*100 = 80$$

Obtenido el valor de C y o se calcula el consumo medio diario.

D. bruta = 347 Lit/hab.día

c.m.d = 
$$\frac{D. Bruta}{1000}$$
 x habitantes = 166.213 m3/día = 6.926 m3/hora

Se procede a calcular el porcentaje de consumo medio diario por hora, el cual será:

c.m.d = 
$$\frac{c.m.d \left(\frac{m3}{hora}\right)}{c.m.d \left(\frac{m3}{dig}\right)} \times 100 = 4.17 \%$$
 hora.

Obtenidos los cálculos se procede a calcular la tabla N°30. Donde nos muestra datos de porcentaje de almacenamiento por hora, así; con el consumo en porcentaje de c.m.d.

Esta tabla fue realizada con el mismo proceso metodológico que nos presentan Castillo, L; calderón, J y Zambrano, N, en el libro de acueducto, de la Universidad del Cauca, el cual nos permite obtener el valor del volumen que debe tener el tanque de Otaré, para que mantenga un flujo de agua constante durante las 24 horas del día, sin que el suministro se vea afectado en condiciones normales de operación.

**Tabla 36.**Porcentaje de almacenamiento según demanda de la población.

| HORAS   | θ   | Υ      | APORTE<br>% c.m.d | CONSUMO<br>% DE<br>c.m.d | ALMACENAMIENTO % |
|---------|-----|--------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 0 a 1   | 0   | 100.00 | 100/24            | 4.1667                   | 0.0000           |
| 1 a 2   | 15  | 120.71 | <b>^</b>          | 5.0294                   | -0.8627          |
| 2 a 3   | 30  | 140.00 |                   | 5.8333                   | -1.6667          |
| 3 a 4   | 45  | 156.57 |                   | 6.5237                   | -2.3570          |
| 4 a 5   | 60  | 169.28 |                   | 7.0534                   | -2.8868          |
| 5 a 6   | 75  | 177.27 |                   | 7.3864                   | -3.2198          |
| 6 a 7   | 90  | 180.00 |                   | 7.5000                   | -3.3333          |
| 7 a 8   | 105 | 177.27 |                   | 7.3864                   | -3.2198          |
| 8 a 9   | 120 | 169.28 |                   | 7.0534                   | -2.8868          |
| 9 a 10  | 135 | 156.57 |                   | 6.5237                   | -2.3570          |
| 10 a 11 | 150 | 140.00 |                   | 5.8333                   | -1.6667          |
| 11 a 12 | 165 | 120.71 |                   | 5.0294                   | -0.8627          |
| 12 a 13 | 180 | 100.00 | 4.1667            | 4.1667                   | 0.0000           |
| 13 a 14 | 195 | 79.29  | 1                 | 3.3039                   | 0.8627           |
| 14 a 15 | 210 | 60.00  |                   | 2.5000                   | 1.6667           |
| 15 a 16 | 225 | 43.43  |                   | 1.8096                   | 2.3570           |
| 16 a 17 | 240 | 30.72  |                   | 1.2799                   | 2.8868           |
| 17 a 18 | 255 | 22.73  |                   | 0.9469                   | 3.2198           |
| 18 a 19 | 270 | 20.00  |                   | 0.8333                   | 3.3333           |
| 19 a 20 | 285 | 22.73  |                   | 0.9469                   | 3.2198           |
| 20 a 21 | 300 | 30.72  |                   | 1.2799                   | 2.8868           |
| 21 a 22 | 315 | 43.43  |                   | 1.8096                   | 2.3570           |
| 22 a 23 | 330 | 60.00  |                   | 2.5000                   | 1.6667           |
| 23 a 24 | 345 | 79.29  | $\downarrow$      | 3.3039                   | 0.8627           |
| Σ       |     | 2400   |                   | 100                      |                  |

Con los cálculos de porcentaje de almacenamiento, se hace una suma de los valores negativos y los positivos.

 $\Sigma$  (-) -25.3192 %  $\Sigma$  (+) 25.3192 %

Luego se aplica en la siguiente fórmula:

V = 1.20 x c.m.d x  $\Sigma$ (-ó+) = 1.2 x 166.213 x 25.3192% = 50.50  $m^3$ .

#### 5.4.12 Red de distribución.

En la realización de caminatas en conjunto con la junta de acción comunal del corregimiento de Otaré y demás conocedores, con el firme propósito de analizar cada uno de los componentes existentes del sistema: trazado, tipo de tubería, diámetros, reducciones, ampliaciones, hidrantes, daños antiguos, daños actuales y verificación de llegada de agua a las casas en todos los puntos estratégicos como son puntos bajos y altos para el cual se pudo definir los siguientes aspectos:

Otaré en la actualidad cuenta con cuatro redes de distribución, de las cuales funcionan de manera independiente, es decir; tienen conexión directa desde el tanque de almacenamiento y no han presentado daño, sus diámetros serán detallados objetivamente en el desarrollo de los cálculos y textos a continuación expuestos.

Diámetros de tuberías por redes:

La red 1 presenta una reducción en el punto 11 de 2" a 11/4" y en el punto 22 de 11/4 a 1". Ver anexo  $N^{\circ}6$ 

La red 2 presenta una reducción en el punto 11(ver anexo topografía) de 2" a 11/4" y en el punto 44 una ampliación de 11/4 a 11/2". Ver anexo N°6

La red 3 presenta una reducción en el punto 11 de 2" a 11/4" y en el punto A una ampliación de 11/4 a 11/2". Ver anexo N°6

La red 4 no presenta reducciones, es decir en todo su trayecto cuenta con un diámetro de 2 pulgadas.

Las tuberías de las redes de distribución tienen las siguientes características:

El acueducto cuenta con una cobertura del 100%.

Existen cuatro válvulas de control.

El sistema de acueducto de Otaré no cuenta con micromedición.

No se hacen estudios de fugas.

El agua llega a todos los sectores de la cabecera de Otaré

Se presentan cortes en el servicio durante largas horas del día.

En la siguiente fotografía se muestra una vista general de la cabecera del corregimiento, la cual fue tomada desde la planta de tratamiento. Se demarco con una línea azul parte de la trayectoria de los cuatros tubos de conducción y el punto rojo al final de esta línea corresponde al lugar donde están ubicadas las válvulas de control, lugar donde se inicia las redes distribución.



Fotografía 19. Vista general de Otaré desde la PTAP. La línea azul corresponde a la línea de conducción y el punto rojo al lugar donde están ubicadas las válvulas de corte.

## 5.4.13 Evaluación hidráulica de la red actual.

Para la modelación hidráulica en EPANET de las redes actuales, es necesario conocer los siguientes caudales: q.m.d, QMD y QMH, presentados en la tabla N°37. Para el cálculo de estos se utilizó los datos de la tabla N° 38, así como la información de *cálculo de proyecciones* (páginas 29-30)

**Tabla 37.** *Habitantes por red* 

| # Red | # Casas | Habitantes por red |
|-------|---------|--------------------|
| 1     | 32      | 112                |
| 2     | 41      | 132                |
| 3     | 22      | 83                 |
| 4     | 45      | 152                |
| Total | 140     | 479                |

Cálculos de caudales:

**Tabla 38.**Caudales necesarios para la modelación en EPANET (red actual).

| CAUDAL TOTAL POR RED (L/s) |      |      |      |  |  |
|----------------------------|------|------|------|--|--|
| RED                        | qmd  | QMD  | QMH  |  |  |
| 1                          | 0.27 | 0.35 | 0.57 |  |  |
| 2                          | 1.08 | 1.40 | 2.24 |  |  |
| 3                          | 0.20 | 0.26 | 0.42 |  |  |
| 4                          | 0.37 | 0.48 | 0.77 |  |  |
| TOTAL                      | 1.92 | 2.50 | 4.00 |  |  |

Nota Fuente: Autores de la investigación.

Con los datos obtenidos se realiza la modelación en EPANET versión 2.0, con el objeto de determinar el comportamiento de las redes teniendo en cuenta las condiciones actuales de consumo, y garantizado el QMH en cada red como lo estipula el RAS. Los resultados de la evaluación se presentan en las siguientes tablas y para un análisis más detallado se muestra los gráficos de presiones correspondientes a cada red.

A continuación se detallan los parámetros de diseño para la modelación del programa:

Método utilizado = Hardy Cross

Fórmula aplicada = Darcy Weisbach

Rugosidad PVC = 0.0015 mm

Velocidad máxima = 6 m/s

Velocidad mínima = 0.5 m/s

Caudal de diseño = QMH (mirar tabla  $N^{\circ}38$ )

## PRIMERA PANTALLA

Número de nudos de la red a evaluar

Número de tramos de la red a evaluar

Factor de mayoración

Máxima pérdida en m/km

Diferencia de caudal para cierre de cálculos en L/s

## SEGUNDA PANTALLA

Nudo inicial

Tramo entre nudos

Longitud del tramo

Diámetro del tramo

Coeficiente de fricción de Darcy Weisbach

## TERCERA PANTALLA

Cota clave de cada nudo

Caudal de salida en cada nudo

## DATOS DE SALIDA

El programa después de hacer sus iteraciones y ajustar los caudales en los tramos y el sentido de flujo de los mismos, presenta los siguientes resultados adicionales:

Caudal del tramo corregido

Velocidad del tramo

Pérdida en m/km del tramo

Caudal de salida en el nudo

Cota clave del nudo

Presión de servicio en el nudo

## 5.4.13.1.1 Modelación de la red 1 actual.

**Tabla 39.**Datos de entrada de la red 1 actual.

|    | CALCULO RED 1 EPANET 2.0    |        |        |               |                |           |               |  |  |
|----|-----------------------------|--------|--------|---------------|----------------|-----------|---------------|--|--|
|    | DATOS DE ENTRADA            |        |        |               |                |           |               |  |  |
| II | 1                           | Nodo I | Nodo F | Longitud<br>m | Diámetro<br>mm | Rugosidad | Caudal<br>L/s |  |  |
|    |                             | TANQUE | 1      | 7.383         | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    |                             | 1      | 2      | 24.748        | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    |                             | 2      | 3      | 12.981        | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    | $\bigcirc$                  | 3      | 4      | 23.443        | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    | 0                           | 4      | 5      | 27.225        | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    | nd                          | 5      | 6      | 14.559        | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    | onducción                   | 6      | 7      | 14.072        | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    | $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}$ | 7      | 8      | 8.862         | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    | <u> </u>                    | 8      | 9      | 5.826         | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    | ח                           | 9      | 10     | 15.25         | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    |                             | 10     | 11     | 27.252        | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    |                             | 11     | 12     | 10.533        | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |
|    |                             | 12     | 13     | 25.314        | 54.58          | 0.0015    | 0.033         |  |  |

|              | 13 | 14 | 34.505 | 54.58 | 0.0015 | 0.033  |
|--------------|----|----|--------|-------|--------|--------|
|              | 14 | 15 | 25.369 | 54.58 | 0.0015 | 0.033  |
|              | 15 | 16 | 8.953  | 54.58 | 0.0015 | 0.033  |
|              | 16 | Α  | 20.263 | 54.58 | 0.0015 | 0.033  |
|              | Α  | 17 | 4.487  | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
|              | 17 | 18 | 5.803  | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
| -            | 18 | 19 | 7.325  | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
| Red          | 19 | 20 | 10.62  | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
| d c          | 20 | 21 | 22.153 | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
| de           | 21 | 22 | 22.887 | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
| di           | 22 | 23 | 23.985 | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
| str          | 23 | 24 | 55.354 | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
| ibi          | 24 | 25 | 19.015 | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
| distribución | 25 | 26 | 8.281  | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
| iói          | 26 | 27 | 22.576 | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
| <b>)</b>     | 27 | 28 | 23.027 | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |
|              | 28 | 29 | 33.378 | 54.58 | 0.0015 | 0.0475 |

**Tabla 40.**Cálculos hidráulicos obtenidos en las líneas de la red1 actual.


|            | CALCULO RED 1 EPANET 2.0       |                  |           |          |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------|----------|--|--|--|--|
|            | CALCULOS                       | <b>OBTENIDOS</b> | EN LINEAS |          |  |  |  |  |
| ID tubouío | Velocidad Perd. Unit. Factor d |                  |           |          |  |  |  |  |
| ID tubería | Caudal L/s                     | m/s              | m/km      | Fricción |  |  |  |  |
| PVC1       | 0.57                           | 0.28             | 2.59      | 0.033    |  |  |  |  |
| PVC2       | 0.57                           | 0.28             | 2.59      | 0.033    |  |  |  |  |
| PVC3       | 0.57                           | 0.28             | 2.59      | 0.033    |  |  |  |  |
| PVC4       | 0.57                           | 0.28             | 2.59      | 0.033    |  |  |  |  |
| PVC5       | 0.57                           | 0.28             | 2.59      | 0.033    |  |  |  |  |
| PVC6       | 0.57                           | 0.28             | 2.59      | 0.033    |  |  |  |  |
| PVC7       | 0.57                           | 0.28             | 2.59      | 0.033    |  |  |  |  |
| PVC8       | 0.57                           | 0.28             | 2.59      | 0.033    |  |  |  |  |
| PVC9       | 0.57                           | 0.28             | 2.59      | 0.033    |  |  |  |  |
| PVC10      | 0.57                           | 0.28             | 2.59      | 0.033    |  |  |  |  |
| PVC11      | 0.57                           | 0.28             | 2.59      | 0.033    |  |  |  |  |
| PVC12      | 0.57                           | 0.72             | 23.96     | 0.029    |  |  |  |  |
| PVC13      | 0.57                           | 0.72             | 23.96     | 0.029    |  |  |  |  |
| PVC14      | 0.57                           | 0.72             | 23.96     | 0.029    |  |  |  |  |
|            |                                |                  |           |          |  |  |  |  |

| PVC15 | 0.57 | 0.72 | 23.96 | 0.029 |
|-------|------|------|-------|-------|
| PVC16 | 0.57 | 0.72 | 23.96 | 0.029 |
| PVC17 | 0.57 | 0.72 | 23.96 | 0.029 |
| PVC18 | 0.57 | 0.72 | 23.96 | 0.029 |
| PVC19 | 0.57 | 0.72 | 23.96 | 0.029 |
| PVC20 | 0.57 | 0.72 | 23.96 | 0.029 |
| PVC21 | 0.57 | 0.72 | 23.96 | 0.029 |
| PVC22 | 0.57 | 0.72 | 23.96 | 0.029 |
| PVC23 | 0.57 | 0.72 | 23.96 | 0.029 |
| PVC24 | 0.57 | 1.12 | 69.08 | 0.027 |
| PVC25 | 0.57 | 1.12 | 69.08 | 0.027 |
| PVC26 | 0.57 | 1.12 | 69.08 | 0.027 |
| PVC27 | 0.57 | 1.12 | 69.08 | 0.027 |
| PVC28 | 0.57 | 1.12 | 69.08 | 0.027 |
| PVC29 | 0.57 | 1.12 | 69.08 | 0.027 |
| PVC30 | 0.57 | 1.12 | 69.08 | 0.027 |

**Tabla 41.**Cálculos hidráulicos obtenidos en los nodos de la red 1 actual.

| CALCULO RED 1 EPANET 2.0    |         |          |           |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|--|--|--|--|
| CALCULOS OBTENIDOS EN NODOS |         |          |           |  |  |  |  |
| ID Nodo                     | Cota m  | Altura m | Presión m |  |  |  |  |
| TANQUE                      | 596.471 |          |           |  |  |  |  |
| 1                           | 594.32  | 596.45   | 2.13      |  |  |  |  |
| 2                           | 584.86  | 596.39   | 11.53     |  |  |  |  |
| 3                           | 581.91  | 596.35   | 14.44     |  |  |  |  |
| 4                           | 566.93  | 596.29   | 29.36     |  |  |  |  |
| 5                           | 550.79  | 596.22   | 45.43     |  |  |  |  |
| 6                           | 545.53  | 596.18   | 50.65     |  |  |  |  |
| 7                           | 535.14  | 596.15   | 61.01     |  |  |  |  |
| 8                           | 535.14  | 596.13   | 60.99     |  |  |  |  |
| 9                           | 535.96  | 596.11   | 60.15     |  |  |  |  |
| 10                          | 528.68  | 596.07   | 67.39     |  |  |  |  |
| 11                          | 520.25  | 596.00   | 75.75     |  |  |  |  |
| 12                          | 521.34  | 596.05   | 74.71     |  |  |  |  |
| 13                          | 538.43  | 595.14   | 56.71     |  |  |  |  |
|                             |         |          |           |  |  |  |  |

| 14 | 542.26 | 594.31 | 52.05 |
|----|--------|--------|-------|
| 15 | 546.63 | 593.71 | 47.08 |
| 16 | 552.96 | 593.49 | 40.53 |
| Α  | 557.03 | 593.01 | 35.98 |
| 17 | 557.28 | 592.90 | 35.62 |
| 18 | 557.63 | 592.76 | 35.13 |
| 19 | 556.08 | 592.58 | 36.50 |
| 20 | 555.83 | 592.38 | 36.55 |
| 21 | 554.83 | 591.80 | 36.97 |
| 22 | 553.67 | 591.25 | 37.58 |
| 23 | 552.41 | 589.59 | 37.18 |
| 24 | 549.68 | 585.77 | 36.09 |
| 25 | 548.28 | 584.46 | 36.18 |
| 26 | 552.52 | 583.88 | 31.36 |
| 27 | 551.49 | 582.32 | 30.83 |
| 28 | 552.56 | 580.73 | 28.17 |
| 29 | 546.24 | 578.43 | 32.19 |



Grafica 5. Presiones red 1 actual.




Figura 6. Vista general red 1 actual.

# 5.4.13.1 .2Modelación de la red 2 actual.

**Tabla 42.**Datos de entrada de la red 2 actual.

|                    |        | CALCU  | LO RED 2      | EPANET 2.0     | )         |               |
|--------------------|--------|--------|---------------|----------------|-----------|---------------|
|                    |        | DA     | TOS DE EN     | ITRADA         |           |               |
| ID<br>tubería      | Nodo I | Nodo F | Longitud<br>m | Diámetro<br>mm | Rugosidad | Caudal<br>Lps |
|                    | TANQUE | 1      | 7.383         | 50.8           | 0.0015    | 0.028         |
|                    | 1      | 2      | 24.748        | 50.8           | 0.0015    | 0.028         |
|                    | 2      | 3      | 12.981        | 50.8           | 0.0015    | 0.028         |
|                    | 3      | 4      | 23.443        | 50.8           | 0.0015    | 0.028         |
| $\bigcirc$         | 4      | 5      | 27.225        | 50.8           | 0.0015    | 0.028         |
| 10                 | 5      | 6      | 14.559        | 50.8           | 0.0015    | 0.028         |
| ıdı                | 6      | 7      | 14.072        | 50.8           | 0.0015    | 0.028         |
| Conducción         | 7      | 8      | 8.862         | 50.8           | 0.0015    | 0.028         |
| <u>C</u> .         | 8      | 9      | 5.826         | 50.8           | 0.0015    | 0.028         |
| ón                 | 9      | 10     | 15.25         | 50.8           | 0.0015    | 0.028         |
| _                  | 10     | 11     | 27.252        | 50.8           | 0.0015    | 0.028         |
|                    | 11     | 12     | 10.533        | 31.75          | 0.0015    | 0.028         |
|                    | 12     | 13     | 25.314        | 31.75          | 0.0015    | 0.028         |
|                    | 13     | 14     | 34.505        | 31.75          | 0.0015    | 0.028         |
|                    | 14     | 15     | 25.369        | 31.75          | 0.0015    | 0.028         |
|                    | 15     | 16     | 28.953        | 31.75          | 0.0015    | 0.028         |
|                    | 16     | Α      | 20.263        | 31.75          | 0.0015    | 0.028         |
| _                  | Α      | 33     | 23.618        | 31.75          | 0.0015    | 0.028         |
| Red de distribució | 33     | 34     | 21.693        | 31.75          | 0.0015    | 0.028         |
| d o                | 34     | 35     | 1.045         | 31.75          | 0.0015    | 0.028         |
| de                 | 35     | 36     | 6.899         | 31.75          | 0.0015    | 0.22          |
| di:                | 36     | 37     | 6.686         | 31.75          | 0.0015    | 0.22          |
| str                | 37     | 38     | 10.757        | 31.75          | 0.0015    | 0.22          |
| jb                 | 38     | 39     | 16.383        | 31.75          | 0.0015    | 0.22          |
| uc                 | 39     | 40     | 1.862         | 31.75          | 0.0015    | 0.22          |
| <u>10</u> 1        | 40     | 41     | 6.765         | 31.75          | 0.0015    | 0.08          |
| n                  | 42     | 41     | 4.72          | 31.75          | 0.0015    | 0.08          |
|                    | 43     | 42     | 10.624        | 31.75          | 0.0015    | 0.08          |
|                    | 44     | 43     | 11.227        | 31.75          | 0.0015    | 0.08          |
|                    | 44     | 45     | 11.763        | 38.1           | 0.0015    | 0.11          |
|                    | 45     | 46     | 11.179        | 38.1           | 0.0015    | 0.11          |
|                    | 46     | Е      | 8.614         | 38.1           | 0.0015    | 0.11          |
|                    | Е      | F      | 4.507         | 38.1           | 0.0015    | 0.11          |
|                    | F      | G      | 3.933         | 38.1           | 0.0015    | 0.11          |

| 41 | 47 | 15.626 | 31.75 | 0.0015 | 0.08 |
|----|----|--------|-------|--------|------|
| 34 | 44 | 25.691 | 31.75 | 0.0015 | 0.08 |

**Tabla 43.**Cálculos hidráulicos obtenidos en las líneas de la red 2 actual.


|            | CVICIII    | O RED 2 EPA | NET 2 0     |           |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|            |            | O RED 2 EPA |             |           |
|            |            | Velocidad   | Perd. Unit. | Factor de |
| ID tubería | Caudal L/s | m/s         | m/km        | Fricción  |
| PVC1       | 2.24       | 1.11        | 28.20       | 0.023     |
| PVC2       | 2.24       | 1.11        | 28.20       | 0.023     |
| PVC3       | 2.24       | 1.11        | 28.20       | 0.023     |
| PVC4       | 2.24       | 1.11        | 28.20       | 0.023     |
| PVC5       | 2.24       | 1.11        | 28.20       | 0.023     |
| PVC6       | 2.24       | 1.11        | 28.20       | 0.023     |
| PVC7       | 2.24       | 1.11        | 28.20       | 0.023     |
| PVC8       | 2.24       | 1.11        | 28.20       | 0.023     |
| PVC9       | 2.24       | 1.11        | 28.20       | 0.023     |
| PVC10      | 2.24       | 1.11        | 28.20       | 0.023     |
| PVC11      | 2.24       | 1.11        | 28.20       | 0.023     |
| PVC12      | 2.24       | 1.15        | 28.20       | 0.026     |
| PVC13      | 2.24       | 1.15        | 28.20       | 0.026     |
| PVC14      | 2.24       | 1.15        | 28.20       | 0.026     |
| PVC15      | 2.24       | 1.15        | 28.20       | 0.026     |
| PVC16      | 2.24       | 1.15        | 28.20       | 0.026     |
| PVC17      | 2.24       | 1.15        | 28.20       | 0.026     |
| PVC18      | 2.24       | 1.15        | 28.20       | 0.026     |
| PVC19      | 2.24       | 1.15        | 28.20       | 0.026     |
| PVC20      | 0.91       | 1.15        | 54.01       | 0.026     |
| PVC21      | 0.91       | 1.15        | 54.01       | 0.026     |
| PVC22      | 0.91       | 1.15        | 54.01       | 0.026     |
| PVC23      | 0.91       | 1.15        | 54.01       | 0.026     |
| PVC24      | 0.91       | 1.15        | 54.01       | 0.026     |
| PVC25      | 0.91       | 1.15        | 54.01       | 0.026     |
| PVC26      | 0.91       | 1.15        | 54.01       | 0.026     |
| PVC27      | 0.01       | 0.01        | 0.07        | 0.032     |
| PVC28      | 0.01       | 0.01        | 0.07        | 0.032     |
| PVC29      | 0.01       | 0.01        | 0.07        | 0.032     |
| PVC30      | 1.34       | 1.18        | 44.92       | 0.024     |
| PVC31      | 1.34       | 1.18        | 44.92       | 0.024     |

| PVC32 | 1.34 | 1.18 | 44.92  | 0.024 |  |
|-------|------|------|--------|-------|--|
| PVC33 | 1.34 | 1.18 | 44.92  | 0.024 |  |
| PVC34 | 1.34 | 1.18 | 44.92  | 0.024 |  |
| PVC35 | 1.34 | 1.14 | 53.18  | 0.026 |  |
| PVC36 | 1.34 | 1.68 | 106.04 | 0.023 |  |

**Tabla 44.**Cálculos hidráulicos obtenidos en los nodos de la red 2 actual.

| CALCULO RED 2 EPANET 2.0 CALCULOS OBTENIDOS EN NODOS |         |          |           |  |  |
|--|---------|----------|-----------|--|--|
| -  |         |          |           |  |  |
| ID Nodo  | Cota m  | Altura m | Presión m |  |  |
| TANQUE   | 596.471 |          |           |  |  |
| 1  | 594.32  | 596.43   | 2.11      |  |  |
| 2  | 584.86  | 596.31   | 11.45     |  |  |
| 3  | 581.91  | 596.25   | 14.34     |  |  |
| 4  | 566.93  | 596.14   | 29.21     |  |  |
| 5  | 550.79  | 596.00   | 45.21     |  |  |
| 6  | 545.53  | 593.36   | 47.83     |  |  |
| 7  | 535.14  | 592.96   | 57.82     |  |  |
| 8  | 535.14  | 592.71   | 57.57     |  |  |
| 9  | 535.96  | 592.55   | 56.59     |  |  |
| 10   | 528.68  | 592.12   | 63.44     |  |  |
| 11   | 520.25  | 591.35   | 71.10     |  |  |
| 12   | 521.34  | 591.05   | 69.71     |  |  |
| 13   | 538.43  | 590.34   | 51.91     |  |  |
| 14   | 542.26  | 592.38   | 50.12     |  |  |
| 15   | 546.63  | 591.23   | 44.60     |  |  |
| 16   | 552.96  | 589.91   | 36.95     |  |  |
| Α  | 557.03  | 588.99   | 31.96     |  |  |
| 33   | 563.45  | 586.55   | 23.10     |  |  |
| 34   | 567.7   | 580.76   | 13.06     |  |  |
| 35   | 567.69  | 580.71   | 13.02     |  |  |
| 36   | 567.66  | 580.33   | 12.67     |  |  |
| 37   | 567.62  | 579.97   | 12.35     |  |  |
| 38   | 567.59  | 579.39   | 11.80     |  |  |
| 39   | 567.56  | 578.51   | 10.95     |  |  |
| 40   | 567.52  | 578.40   | 10.88     |  |  |
| 41   | 568.08  | 578.04   | 9.96      |  |  |
| 42   | 571.72  | 578.04   | 6.32      |  |  |
| 43   | 570.74  | 578.04   | 7.30      |  |  |

| 44 | 569.64 | 578.04 | 8.40  |
|----|--------|--------|-------|
| 45 | 567.64 | 577.51 | 9.87  |
| 46 | 560.02 | 577.01 | 16.99 |
| Ε  | 552.41 | 576.62 | 24.21 |
| F  | 548.31 | 576.42 | 28.11 |
| G  | 547.36 | 576.24 | 28.88 |
| 47 | 546.63 | 577.21 | 30.58 |



Grafica 5. Presiones red 2 actual.




Figura 7. Vista general de la red 2.

5.4.13.1 .3Modelación de la red 3 actual.

**Tabla 45.**Datos de entrada de la red 3 actual.


| CALCULO RED 3 EPANET 2.0 DATOS DE ENTRADA |        |        |               |                |           |               |
|---|--------|--------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| ID tubería                                | Nodo I | Nodo F | Longitud<br>m | Diámetro<br>mm | Rugosidad | Caudal<br>L/s |
|   | TANQUE | 1      | 7.383         | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
|   | 1      | 2      | 24.748        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
|   | 2      | 3      | 12.981        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
|   | 3      | 4      | 23.443        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
| $\circ$                                   | 4      | 5      | 27.225        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
| 10,                                       | 5      | 6      | 14.559        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
| Conducción                                | 6      | 7      | 14.072        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
| nc  | 7      | 8      | 8.862         | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
| Ci.                                       | 8      | 9      | 5.826         | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
| ón  | 9      | 10     | 15.25         | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
| _   | 10     | 11     | 27.252        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
|   | 11     | 12     | 10.533        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
|   | 12     | 13     | 25.314        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
|   | 13     | 14     | 34.505        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
|   | 14     | 15     | 25.369        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
|   | 15     | 16     | 28.953        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
|   | 16     | Α      | 20.263        | 54.58          | 0.0015    | 0.024         |
|   | Α      | В      | 8.193         | 54.58          | 0.0015    | 0.038         |
| 77  | В      | С      | 18.205        | 54.58          | 0.0015    | 0.038         |
| ec ?                                      | С      | D      | 17.767        | 54.58          | 0.0015    | 0.038         |
| 1 d                                       | D      | Е      | 26.544        | 54.58          | 0.0015    | 0.038         |
| e (                                       | E      | F      | 4.507         | 54.58          | 0.0015    | 0.038         |
| dis                                       | F      | G      | 3.933         | 54.58          | 0.0015    | 0.038         |
| Ħ.  | G      | Н      | 7.606         | 54.58          | 0.0015    | 0.038         |
| Red de distribución                       | 1      | Н      | 16.806        | 54.58          | 0.0015    | 0.038         |
| C1(                                       | 1      | J      | 5.26          | 54.58          | 0.0015    | 0.038         |
| ón  | J      | K      | 15.121        | 54.58          | 0.0015    | 0.038         |
|   | K      | L      | 21.233        | 54.58          | 0.0015    | 0.038         |

**Tabla 46.**Cálculos hidráulicos obtenidos en las líneas de la red 3 actual.

| CALCULO RED 3 EPANET 2.0 CALCULOS OBTENIDOS EN LINEAS |            |           |             |           |  |  |
|---|------------|-----------|-------------|-----------|--|--|
| _   | CALCULUS   |           |             | Factor de |  |  |
| ID tubería  | Caudal L/s | Velocidad | Perd. Unit. |           |  |  |
| D) /C1  | 0.42       | m/s       | m/km        | Fricción  |  |  |
| PVC1  | 0.42       | 0.21      | 1.54        | 0.036     |  |  |
| PVC2  | 0.42       | 0.21      | 1.54        | 0.036     |  |  |
| PVC3  | 0.42       | 0.21      | 1.54        | 0.036     |  |  |
| PVC4  | 0.42       | 0.21      | 1.54        | 0.036     |  |  |
| PVC5  | 0.42       | 0.21      | 1.54        | 0.036     |  |  |
| PVC6  | 0.42       | 0.21      | 1.54        | 0.036     |  |  |
| PVC7  | 0.42       | 0.21      | 1.54        | 0.036     |  |  |
| PVC8  | 0.42       | 0.21      | 1.54        | 0.036     |  |  |
| PVC9  | 0.42       | 0.21      | 1.54        | 0.036     |  |  |
| PVC10   | 0.42       | 0.21      | 1.54        | 0.036     |  |  |
| PVC11   | 0.42       | 0.21      | 1.54        | 0.036     |  |  |
| PVC12   | 0.42       | 0.53      | 14.12       | 0.031     |  |  |
| PVC13   | 0.42       | 0.53      | 14.12       | 0.031     |  |  |
| PVC14   | 0.42       | 0.53      | 14.12       | 0.031     |  |  |
| PVC15   | 0.42       | 0.53      | 14.12       | 0.031     |  |  |
| PVC16   | 0.42       | 0.53      | 14.12       | 0.031     |  |  |
| PVC17   | 0.42       | 0.53      | 14.12       | 0.031     |  |  |
| PVC18   | 0.42       | 0.37      | 5.97        | 0.033     |  |  |
| PVC19   | 0.42       | 0.37      | 5.97        | 0.033     |  |  |
| PVC20   | 0.42       | 0.37      | 5.97        | 0.033     |  |  |
| PVC21   | 0.42       | 0.37      | 5.97        | 0.033     |  |  |
| PVC22   | 0.42       | 0.37      | 5.97        | 0.033     |  |  |
| PVC23   | 0.42       | 0.37      | 5.97        | 0.033     |  |  |
| PVC24   | 0.42       | 0.37      | 5.97        | 0.033     |  |  |
| PVC25   | 0.42       | 0.37      | 5.97        | 0.033     |  |  |
| PVC26   | 0.42       | 0.37      | 5.97        | 0.033     |  |  |
| PVC27   | 0.42       | 0.37      | 5.97        | 0.033     |  |  |
| PVC28   | 0.42       | 0.37      | 5.97        | 0.033     |  |  |

**Tabla 47.**Cálculos hidráulicos obtenidos en los nodos de la red 3 actual.

| CALCULO RED 3 EPANET 2.0    |         |          |           |  |  |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|--|--|
| CALCULOS OBTENIDOS EN NODOS |         |          |           |  |  |
| ID Nodo                     | Cota m  | Altura m | Presión m |  |  |
| TANQUE                      | 596.471 |          |           |  |  |
| 1                           | 594.32  | 596.47   | 2.15      |  |  |
| 2                           | 584.86  | 596.45   | 11.59     |  |  |
| 3                           | 581.91  | 596.45   | 14.54     |  |  |
| 4                           | 566.93  | 596.43   | 29.50     |  |  |
| 5                           | 550.79  | 596.42   | 45.63     |  |  |
| 6                           | 545.53  | 596.41   | 50.88     |  |  |
| 7                           | 535.14  | 596.28   | 61.14     |  |  |
| 8                           | 535.14  | 596.40   | 61.26     |  |  |
| 9                           | 535.96  | 596.29   | 60.33     |  |  |
| 10                          | 528.68  | 596.23   | 67.55     |  |  |
| 11                          | 520.25  | 596.37   | 76.12     |  |  |
| 12                          | 521.34  | 596.32   | 74.98     |  |  |
| 13                          | 538.43  | 596.18   | 57.75     |  |  |
| 14                          | 542.26  | 595.99   | 53.73     |  |  |
| 15                          | 546.63  | 595.86   | 49.23     |  |  |
| 16                          | 552.96  | 595.70   | 42.74     |  |  |
| Α                           | 557.03  | 595.59   | 38.56     |  |  |
| В                           | 555.78  | 594.10   | 38.32     |  |  |
| С                           | 553.61  | 593.99   | 40.38     |  |  |
| D                           | 551.02  | 593.88   | 42.86     |  |  |
| Ε                           | 552.41  | 593.72   | 41.31     |  |  |
| F                           | 548.31  | 593.70   | 45.39     |  |  |
| G                           | 547.36  | 593.67   | 46.31     |  |  |
| Н                           | 546.06  | 593.63   | 47.57     |  |  |
| I                           | 545.74  | 593.53   | 47.79     |  |  |
| J                           | 544.02  | 593.50   | 49.48     |  |  |
| K                           | 542.89  | 593.41   | 50.52     |  |  |
| L                           | 539.00  | 593.28   | 54.28     |  |  |



Grafica 6. Presiones red 3 actual




Figura 8. Vista general de la red 3 actual.

# 5.4.12.1 .4Modelación de la red 4 actual.

Tabla 48.

Datos de entrada de la red 4 actual.


|                     |        |        | O RED 4 EPA   |                |           |               |
|---------------------|--------|--------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| DATOS DE ENTRADA    |        |        |               |                |           |               |
| ID tuberia          | Nodo I | Nodo F | Longitud<br>m | Diámetro<br>mm | Rugosidad | Caudal<br>L/s |
|                     | TANQUE | 1      | 7.383         | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
|                     | 1      | 2      | 24.748        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
|                     | 2      | 3      | 12.981        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
|                     | 3      | 4      | 23.443        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
| $\bigcirc$          | 4      | 5      | 27.225        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
| 10                  | 5      | 6      | 14.559        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
| Conducción          | 6      | 7      | 14.072        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
| uc                  | 7      | 8      | 8.862         | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
| <u>C</u> :          | 8      | 9      | 5.826         | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
| ón                  | 9      | 10     | 15.25         | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
|                     | 10     | 11     | 27.252        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
|                     | 11     | 12     | 10.533        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
|                     | 12     | 13     | 25.314        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
|                     | 13     | 14     | 34.505        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
|                     | 14     | 15     | 25.369        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
|                     | 15     | 16     | 28.953        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
|                     | 16     | Α      | 20.263        | 50.8           | 0.0015    | 0.045         |
|                     | Α      | BB     | 8.193         | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
|                     | ВВ     | CC     | 18.205        | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
|                     | CC     | DD     | 17.767        | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
| $\aleph$            | DD     | EE     | 26.544        | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
| ed                  | EE     | FF     | 4.507         | 50.8           | 0.015     | 0.055         |
| d                   | FF     | GG     | 3.933         | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
| C)                  | GG     | HH     | 7.606         | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
| Red de distribución | II     | НН     | 16.806        | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
| <u> </u>            | II     | JJ     | 5.26          | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
| 'n                  | JJ     | KK     | 15.121        | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
| Cić                 | KK     | LL     | 21.233        | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
| 'n                  | LL     | 30     | 18.25         | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
|                     | 30     | 31     | 31.42         | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |
|                     | 31     | 32     | 0.86          | 50.8           | 0.0015    | 0.055         |

**Tabla 49.**Cálculos hidráulicos obtenidos en las líneas de la red 4 actual.

|            | CALCULO RED 4 EPANET 2.0     |           |             |           |  |  |  |
|------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------|--|--|--|
|            | CALCULOS OBTENIDOS EN LINEAS |           |             |           |  |  |  |
| ID tuberia | Caudal L/s                   | Velocidad | Perd. Unit. | Factor de |  |  |  |
| ib tabella | Caddai L/3                   | m/s       | m/km        | Fricción  |  |  |  |
| PVC1       | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC2       | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC3       | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC4       | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC5       | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC6       | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC7       | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC8       | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC9       | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC10      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC11      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC12      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC13      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC14      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC15      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC16      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC17      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC18      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC19      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC20      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC21      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC22      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC23      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC24      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC25      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC26      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC27      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC28      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC29      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC30      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |
| PVC31      | 0.77                         | 0.38      | 4.36        | 0.030     |  |  |  |

**Tabla 50.**Cálculos hidráulicos obtenidos en los nodos de la red 4 actual.

| CALCULO RED 4 EPANET 2.0 |            |            |           |  |
|--------------------------|------------|------------|-----------|--|
| CALCU                    | JLOS OBTEN | IDOS EN NO | DDOS      |  |
| ID Nodo                  | Cota m     | Altura m   | Presión m |  |
| TANQUE                   | 596.471    |            |           |  |
| 1                        | 594.32     | 596.46     | 2.14      |  |
| 2                        | 584.86     | 596.42     | 11.56     |  |
| 3                        | 581.91     | 596.40     | 14.49     |  |
| 4                        | 566.93     | 596.36     | 29.43     |  |
| 5                        | 550.79     | 596.31     | 45.52     |  |
| 6                        | 545.53     | 596.29     | 50.76     |  |
| 7                        | 535.14     | 596.26     | 61.12     |  |
| 8                        | 535.14     | 596.25     | 61.11     |  |
| 9                        | 535.96     | 596.24     | 60.28     |  |
| 10                       | 528.68     | 596.21     | 67.53     |  |
| 11                       | 520.25     | 596.17     | 75.92     |  |
| 12                       | 521.34     | 596.15     | 74.81     |  |
| 13                       | 538.43     | 596.11     | 57.68     |  |
| 14                       | 542.26     | 596.05     | 53.79     |  |
| 15                       | 546.63     | 596.01     | 49.38     |  |
| 16                       | 552.96     | 595.96     | 43.00     |  |
| Α                        | 557.03     | 595.93     | 38.90     |  |
| BB                       | 555.78     | 595.01     | 39.23     |  |
| EE                       | 552.41     | 594.74     | 42.33     |  |
| DD                       | 551.02     | 594.86     | 43.84     |  |
| CC                       | 553.61     | 594.93     | 41.32     |  |
| GG                       | 547.36     | 594.70     | 47.34     |  |
| FF                       | 548.31     | 594.72     | 46.41     |  |
| НН                       | 546.06     | 594.67     | 48.61     |  |
| II                       | 545.74     | 594.60     | 48.86     |  |
| JJ                       | 544.02     | 594.57     | 50.55     |  |
| KK                       | 542.89     | 594.51     | 51.62     |  |
| LL                       | 539.00     | 594.42     | 55.42     |  |
| 30                       | 530.05     | 594.34     | 64.29     |  |
| 31                       | 526.09     | 589.20     | 63.11     |  |
| 32                       | 526.01     | 589.20     | 63.19     |  |



Grafica 7. Presiones red 4 actual.




Figura 9. Vista general red 4 actual

184

5.4.14Optimización del sistema de acueducto.

5.4.14.1 Red de distribución.

Mirando los parámetros exigidos en el Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y

Saneamiento Básico - RAS numeral (B.7.4.5) donde establece presiones mínimas de 10 m.c.a y

máximas 60 m.c.a y el numeral (B.7.4.6.1) donde señala diámetro mínimo de 2.5" para Nivel

de Complejidad Bajo, con lo cual se concluye que los diámetros actuales y las presiones

obtenidas anteriormente en la tabla N°50, página 109 no cumplen con la normatividad, dando

motivo a la optimización del sistema.

El RAS recomienda diseñar la red con un sistema de mallas, ya que es el más conveniente

desde el punto de vista de eficiencia y de garantía del servicio, Pues; ante el posible daño en uno

de sus tramos, la cantidad de usuarios afectados será menor, al haber rutas alternas para la

circulación del flujo a través de las mallas, por la cual está conformada la red de distribución.

En el diseño de esta red se tuvo en cuenta lo establecido en la Normatividad, en el cual se

debe utilizar como parámetro de diseño el QMH futuro para atender la demanda requerida en

condiciones normales de uso establecido en el RAS numeral B.7.4.2

A continuación se muestran los parámetros utilizados para modelación del programa:

Método utilizado = Hardy Cross

Fórmula aplicada = Darcy Weisbach

Rugosidad PVC = 0.0015 mm

Velocidad máxima = 6 m/s

Velocidad mínima = 0.5 m/s

Caudal de diseño = QMH año 2040 (2.30 L/s)

### PRIMERA PANTALLA

Número de nudos de la red a evaluar

Número de tramos de la red a evaluar

Factor de mayoración

Máxima pérdida en m/km

Diferencia de caudal para cierre de cálculos en L/s

SEGUNDA PANTALLA

Nudo inicial

Tramo entre nudos

Longitud del tramo

Diámetro del tramo

Coeficiente de fricción de Darcy Weisbach

TERCERA PANTALLA

Cota clave de cada nudo

Caudal de salida en cada nudo

### DATOS DE SALIDA

El programa después de hacer sus iteraciones y ajustar los caudales en los tramos y el sentido de flujo de los mismos, presenta los siguientes resultados adicionales:

Caudal del tramo corregido

Velocidad del tramo

Pérdida en m/km del tramo

Caudal de salida en el nudo

### Cota clave del nudo

Presión de servicio en el nudo

**Tabla 51.**Datos de entrada de la red optimizada.

|                        | C      |        | RED DISTRIBU<br>DATOS DE EN | CIÓN EPANET    | 2.0       |               |
|------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------|-----------|---------------|
| ID tubería             | Nodo I | Nodo F | Longitud<br>m               | Diámetro<br>mm | Rugosidad | Caudal<br>L/s |
|                        | TANQUE | 1      | 7.383                       | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
|                        | 1      | 2      | 24.748                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
|                        | 2      | 3      | 12.981                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
|                        | 3      | 4      | 23.443                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
|                        | 4      | 5      | 27.225                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
|                        | 5      | 6      | 14.559                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
| $\mathcal{O}$          | 6      | 7      | 14.072                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
| on                     | 7      | 8      | 8.862                       | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
| Conducción             | 8      | 9      | 5.826                       | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
| 100                    | 9      | 10     | 15.250                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
| 216                    | 10     | 11     | 27.252                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
| 'n                     | 11     | 12     | 10.533                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
|                        | 12     | 13     | 25.314                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
|                        | 13     | 14     | 34.505                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
|                        | 14     | 15     | 25.369                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
|                        | 15     | 16     | 28.953                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
|                        | 16     | Α      | 20.263                      | 83.42          | 0.0015    | 0.135         |
|                        | Α      | 18     | 10.29                       | 67.45          | 0.0015    | 0.172         |
| ×                      | 18     | 19     | 7.325                       | 67.45          | 0.0015    | 0.172         |
| ed                     | 19     | 20     | 10.620                      | 67.45          | 0.0015    | 0.172         |
| Red de distribución    | 20     | 21     | 22.153                      | 67.45          | 0.0015    | 0.172         |
| dis                    | 21     | 22     | 22.887                      | 67.45          | 0.0015    | 0.247         |
| iri.                   | 22     | 23     | 23.985                      | 67.45          | 0.0015    | 0.247         |
| ouc                    | 23     | 24     | 55.354                      | 67.45          | 0.0015    | 0.208         |
| ión                    | 24     | 25     | 19.015                      | 67.45          | 0.0015    | 0.208         |
|                        | 25     | 26     | 8.281                       | 67.45          | 0.0015    | 0.208         |
|                        | 26     | 27     | 22.576                      | 67.45          | 0.0015    | 0.208         |
|                        | 27     | 28     | 23.027                      | 67.45          | 0.0015    | 0.208         |
| di                     | 28     | 29     | 33.378                      | 67.45          | 0.0015    | 0.208         |
| stı                    | Α      | В      | 8.193                       | 67.45          | 0.0015    | 0.115         |
| di                     | В      | С      | 18.205                      | 67.45          | 0.0015    | 0.115         |
| Red de<br>distribución | С      | D      | 17.767                      | 67.45          | 0.0015    | 0.115         |

| D  | Е  | 26.544 | 67.45 | 0.0015 | 0.115 |
|----|----|--------|-------|--------|-------|
| 40 | 21 | 39.544 | 67.45 | 0.0015 | 0.195 |
| 47 | 23 | 17.249 | 67.45 | 0.0015 | 0.377 |
| Α  | 33 | 23.618 | 67.45 | 0.0015 | 0.575 |
| 33 | 34 | 21.693 | 67.45 | 0.0015 | 0.575 |
| 44 | 34 | 25.691 | 67.45 | 0.0015 | 0.693 |
| 35 | 34 | 1.045  | 67.45 | 0.0015 | 0.076 |
| 35 | 36 | 6.899  | 67.45 | 0.0015 | 0.076 |
| 36 | 37 | 6.686  | 67.45 | 0.0015 | 0.076 |
| 37 | 38 | 10.757 | 67.45 | 0.0015 | 0.076 |
| 38 | 39 | 16.383 | 67.45 | 0.0015 | 0.076 |
| 39 | 40 | 1.862  | 67.45 | 0.0015 | 0.076 |
| 40 | 41 | 6.765  | 67.45 | 0.0015 | 0.652 |
| 41 | 47 | 15.626 | 67.45 | 0.0015 | 0.377 |
| 42 | 41 | 4.720  | 67.45 | 0.0015 | 0.034 |
| 43 | 42 | 10.624 | 67.45 | 0.0015 | 0.034 |
| 44 | 43 | 11.227 | 67.45 | 0.0015 | 0.034 |
| 44 | 45 | 11.763 | 67.45 | 0.0015 | 0.196 |
| 45 | 46 | 11.179 | 67.45 | 0.0015 | 0.196 |
| 46 | Ε  | 8.614  | 67.45 | 0.0015 | 0.196 |
| Ε  | F  | 4.507  | 67.45 | 0.0015 | 0.104 |
| F  | G  | 3.933  | 67.45 | 0.0015 | 0.104 |
| G  | Н  | 7.606  | 67.45 | 0.0015 | 0.104 |
| I  | Н  | 16.806 | 67.45 | 0.0015 | 0.104 |
| I  | J  | 5.260  | 67.45 | 0.0015 | 0.104 |
| J  | K  | 15.121 | 67.45 | 0.0015 | 0.104 |
| K  | L  | 21.233 | 67.45 | 0.0015 | 0.104 |
| L  | 30 | 18.250 | 67.45 | 0.0015 | 0.104 |
| 30 | 31 | 31.420 | 67.45 | 0.0015 | 0.104 |
| 31 | 32 | 0.860  | 67.45 | 0.0015 | 0.104 |

**Tabla 52.**Cálculos hidráulicos obtenidos en las líneas de la red optimizada.

| CA             |              |                  | ÓN EPANET 2         | 2.0                   |
|----------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|                | CALCULOS     | OBTENIDOS        |                     | Footon do             |
| ID tubería     | Caudal L/s   | Velocidad<br>m/s | Perd. Unit.<br>m/km | Factor de<br>Fricción |
| PVC1           | 2.30         | 0.42             | 2.78                | 0.026                 |
| PVC1<br>PVC2   |              | 0.42             |                     | 0.026                 |
|                | 2.30<br>2.30 | 0.42             | 2.78                |                       |
| PVC3           |              | _                | 2.78                | 0.026                 |
| PVC4<br>PVC5   | 2.30<br>2.30 | 0.42             | 2.78                | 0.026<br>0.026        |
| PVC5<br>PVC6   |              | 0.42             | 2.78                | 0.026                 |
|                | 2.30         | 0.42             | 2.78                |                       |
| PVC7           | 2.30         | 0.42             | 2.78                | 0.026                 |
| PVC8           | 2.30         | 0.42             | 2.78                | 0.026                 |
| PVC9           | 2.30         | 0.42             | 2.78                | 0.026                 |
| PVC10          | 2.30         | 0.42             | 2.78                | 0.026                 |
| PVC11          | 2.30         | 0.42             | 2.78                | 0.026                 |
| PVC12          | 2.30         | 0.42<br>0.42     | 2.78                | 0.026                 |
| PVC13<br>PVC14 | 2.30         | _                | 2.78                | 0.026<br>0.026        |
|                | 2.30         | 0.42             | 2.78                |                       |
| PVC15          | 2.30         | 0.42             | 2.78                | 0.026                 |
| PVC16          | 2.30         | 0.42             | 2.78                | 0.026                 |
| PVC17          | 2.30         | 0.42             | 2.78                | 0.026                 |
| PVC18          | 0.78         | 0.22             | 1.16                | 0.032                 |
| PVC19          | 0.78         | 0.22             | 1.16                | 0.032                 |
| PVC20          | 0.78         | 0.22             | 1.16                | 0.032                 |
| PVC21          | 0.78         | 0.22             | 1.16                | 0.032                 |
| PVC22          | 0.56         | 0.16             | 0.66                | 0.036                 |
| PVC23          | 0.56         | 0.16             | 0.66                | 0.036                 |
| PVC24          | 1.15         | 0.32             | 2.28                | 0.029                 |
| PVC25          | 1.15         | 0.32             | 2.28                | 0.029                 |
| PVC26          | 1.15         | 0.32             | 2.28                | 0.029                 |
| PVC27          | 1.15         | 0.32             | 2.28                | 0.029                 |
| PVC28          | 1.15         | 0.32             | 2.28                | 0.029                 |
| PVC29          | 1.15         | 0.32             | 2.28                | 0.029                 |
| PVC30          | 0.75         | 0.21             | 1.09                | 0.033                 |
| PVC31          | 0.75         | 0.21             | 1.09                | 0.033                 |
| PVC32          | 0.75         | 0.21             | 1.09                | 0.033                 |
| PVC33          | 0.75         | 0.21             | 1.09                | 0.033                 |
| PVC34          | 0.22         | 0.06             | 0.08                | 0.029                 |
| PVC35          | 0.59         | 0.17             | 0.72                | 0.035                 |

| PVC36 | 0.78 | 0.22 | 1.16 | 0.032 |
|-------|------|------|------|-------|
| PVC37 | 0.78 | 0.22 | 1.16 | 0.032 |
| PVC38 | 0.78 | 0.22 | 1.16 | 0.032 |
| PVC39 | 0.31 | 0.09 | 0.21 | 0.038 |
| PVC40 | 0.31 | 0.09 | 0.21 | 0.038 |
| PVC41 | 0.31 | 0.09 | 0.21 | 0.037 |
| PVC42 | 0.31 | 0.09 | 0.21 | 0.038 |
| PVC43 | 0.31 | 0.09 | 0.21 | 0.037 |
| PVC44 | 0.31 | 0.09 | 0.2  | 0.036 |
| PVC45 | 0.52 | 0.15 | 0.59 | 0.037 |
| PVC46 | 0.59 | 0.17 | 0.72 | 0.035 |
| PVC47 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.092 |
| PVC48 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.095 |
| PVC49 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.090 |
| PVC50 | 0.4  | 0.11 | 0.38 | 0.039 |
| PVC51 | 0.4  | 0.11 | 0.38 | 0.039 |
| PVC52 | 0.4  | 0.11 | 0.38 | 0.039 |
| PVC53 | 1.15 | 0.32 | 2.28 | 0.029 |
| PVC54 | 1.15 | 0.32 | 2.28 | 0.029 |
| PVC55 | 1.15 | 0.32 | 2.28 | 0.029 |
| PVC56 | 1.15 | 0.32 | 2.28 | 0.029 |
| PVC57 | 1.15 | 0.32 | 2.28 | 0.029 |
| PVC58 | 1.15 | 0.32 | 2.28 | 0.029 |
| PVC59 | 1.15 | 0.32 | 2.28 | 0.029 |
| PVC60 | 1.15 | 0.32 | 2.28 | 0.029 |
| PVC61 | 1.15 | 0.32 | 2.28 | 0.029 |
| PVC62 | 1.15 | 0.32 | 2.25 | 0.029 |

**Tabla 53.**Cálculos hidráulicos obtenidos en los nodos de la red optimizada.

CALCULO RED DISTRIBUCIÓN EPANET 2.0 CALCULOS OBTENIDOS EN NODOS

| CALCULOS | OBTENIDO | S EN NODOS |
|----------|----------|------------|
| ID Nodo  | Cota m   | Presión m  |
| TANQUE   | 596.471  |            |
| 1        | 594.3    | 2.13       |
| 2        | 584.86   | 11.52      |
| 3        | 581.91   | 14.44      |
| 4        | 566.93   | 29.35      |
| 5        | 550.79   | 45.41      |
| 6        | 545.53   | 50.63      |
| 7        | 535.14   | 60.98      |
| 8        | 535.14   | 60.96      |
| 9        | 535.96   | 60.12      |
| 10       | 528.68   | 67.36      |
| 11       | 520.25   | 75.72      |
| 12       | 521.34   | 74.60      |
| 13       | 538.43   | 57.44      |
| 14       | 542.26   | 53.51      |
| 15       | 546.63   | 49.07      |
| 16       | 552.96   | 42.66      |
| Α        | 557.03   | 38.53      |
| 18       | 557.63   | 37.92      |
| 19       | 556.08   | 39.46      |
| 20       | 555.83   | 39.70      |
| 21       | 554.83   | 40.67      |
| 22       | 553.67   | 41.82      |
| 23       | 552.41   | 43.06      |
| 24       | 549.68   | 45.67      |
| 25       | 548.28   | 47.02      |
| 26       | 552.52   | 42.76      |
| 27       | 551.49   | 43.74      |
| 28       | 552.56   | 42.62      |
| 29       | 546.24   | 48.86      |
| В        | 555.78   | 39.77      |
| С        | 553.61   | 41.92      |
| D        | 551.02   | 44.49      |
| E        | 552.41   | 43.07      |
| 33       | 563.45   | 32.08      |
|          |          |            |

| 34 | 567.70 | 27.81 |
|----|--------|-------|
| 35 | 567.69 | 27.82 |
| 36 | 567.66 | 27.85 |
| 37 | 567.62 | 27.89 |
| 38 | 567.59 | 27.91 |
| 39 | 567.56 | 27.94 |
| 40 | 567.52 | 27.98 |
| 41 | 568.08 | 27.42 |
| 42 | 571.72 | 23.78 |
| 43 | 570.74 | 24.76 |
| 44 | 569.64 | 25.86 |
| 45 | 567.64 | 27.85 |
| 46 | 560.02 | 35.47 |
| 47 | 546.63 | 48.85 |
| Е  | 552.41 | 43.07 |
| F  | 548.31 | 47.16 |
| G  | 547.36 | 48.11 |
| Н  | 546.06 | 49.39 |
| I  | 545.74 | 49.67 |
| J  | 544.02 | 51.38 |
| K  | 542.89 | 52.47 |
| L  | 539.00 | 56.32 |
| 30 | 530.05 | 57.62 |
| 31 | 526.09 | 59.11 |
| 32 | 526.01 | 59.19 |
|    |        |       |




Figura 10. Vista general red optimizada

### 5.4.14.2 Análisis de resultados.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la modelación de la red es importante recalcar sobre las velocidades obtenidas las cuales están por debajo de lo permitido en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS estipuladas en 0.6 m/s para la mínima y 6 m/s para la máxima, sin embargo en la Tabla B.7.5 recomienda para nivel de complejidad bajo un diámetro mínimo de 64 mm (2.5") por lo que utilizar un diámetro inferior para el aumento de estas velocidades no es permitido.

Las presiones obtenidas se encuentran en el rango establecido por el RAS en los numerales B.7.4.5.1 (10 mca la mínima) y B.7.4.5.2 (60 mca la máxima). Estos valores garantizan un buen funcionamiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias residenciales.

Los tubos deberán ser instalados a una profundidad clave mínima de un metro con un ancho de 0.70 para la facilidad del equipo de compactación tipo rana y la maniobrabilidad de los obreros.

Los diámetros y accesorios del diseño son especificados en el Anexo N°7. Planta general red de distribución optimizada.

# Capítulo 6. Presupuesto

**Tabla 54.**Presupuesto para diseños nuevos.

|      | PRESUPUESTO GENE   | RAL DE OBRA PARA | OPTIMIZAR   |       |            |    |
|------|--|------------------|-------------|-------|------------|----|
| ITEM | DESCRIPCION  | UNIDAD           | CANTIDAD    | V     | R UNITARIO |    |
| 1.   | PRELIMINARES   |                  |             |       |            |    |
| 1.1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO   | ml               | 1012        | \$    | 5,588      |    |
| 1.2  | EXCAVACION MANUAL PARA CAMBIO DE TUBERIA   | $m^3$            | 486         | \$    | 37,920     |    |
| 2.   | RED DE DISTRIBUCIÓN  |                  |             |       |            |    |
| 2.3  | INSTALACION RDE DE 32.5 (125 PSI) DE DIAMETRO 3"   | ml               | 326.54      | \$    | 38,852.41  |    |
| 2.4  | INSTALACION RDE DE 26 (160 PSI) DE DIAMETRO 21/2"  | ml               | 685.248     | \$    | 36,463.41  |    |
| 2.5  | ACOMETIDA DOMICILIARIA   | UND              | 140         | \$    | 288,225.19 |    |
| 2.6  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE   | UND              | 14          | \$    | 701,348.92 |    |
| 2.7  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA   | UND              | 1           | \$    | 711,198.92 | :  |
| 2.8  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS  | UND              | 3           | \$    | 121,350.65 | :  |
| 2.9  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE  | UND              | 6           | \$    | 257,851.65 |    |
| 3.   | CONCRETO   |                  |             |       |            |    |
| 3.1  | DEMOLICIÓN DE CONCRETO   | $m^3$            | 479.67      | \$    | 11,765.99  |    |
| 3.2  | CONCRETO PARA RESANE 3000 PSI  | $m^3$            | 76.64       | \$    | 369,477.84 |    |
| 3.   | RELLENO  |                  |             |       |            |    |
| 3.1  | RELLENO CON MISMO MATERIAL   | $m^3$            | 48.699      | \$    | 11,375.99  |    |
| 4.   | BOCATOMA   |                  |             | ·     | ,          |    |
| 4.1  | CURADO PARA TANQUE DE RECOLECCIÓN  | $m^2$            | 3.3         | \$    | 25,818.98  |    |
| 5.   | LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES   | 110              |             | ,     |            |    |
| 5.1  | RETIRO DE SOBRANTES  | $m^3$            | 20.871      | \$    | 23,519     |    |
|      | THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT |                  |             | 7     |            |    |
|      |  |                  | SUB TOT     | AL    |            | \$ |
|      |  |                  | ADMINISTRAC | ION 1 | 15%        | \$ |
|      |  |                  | IMPREVIST   | OS 5% | ó          | \$ |
|      |  |                  | UTILIDAD    | 10%   |            | \$ |
|      |  |                  | COSTO TO    | TAL   |            |    |

### Capítulo 7. Conclusiones

La quebrada el Silencio reúne las condiciones de caudal mínimo, que establece el RAS 2000, para abastecer la comunidad de Otaré. El aforo para determinar el caudal, se hizo en época de verano con el fin de definir las condiciones más adversas, obteniendo resultados favorables que permiten concluir que no se debe buscar una fuente alterna para el abastecimiento futuro del corregimiento de Otaré.

Los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, de las pruebas realizadas a la quebrada el silencio, no muestran resultados satisfactorios, ya que; el agua no se debe consumir directamente, pero como bien es sabido la PTAP de Otaré cuenta con tecnología FIME, la cual reduce de manera satisfactoria los parámetros fisicoquímicos dejándolos aptos para aplicarle un desinfectante químico, quedando el agua apta para el consumo humano.

El caudal de diseño de la rejilla debe ser mayor que QMD + 5% Qmd + 5% Qmd obteniendo resultados favorables que permite definir que la captación está en capacidad de captar la demanda actual y futura.

El caudal de diseño en la aducción bocatoma - desarenador es mayor que el caudal máximo diario (QMD), por lo tanto la aducción está en la capacidad de conducir la demanda actual y futura.

El diseño actual del desarenador está en capacidad de remover las partículas finas suspendidas en el agua que la captación de la fuente permite pasar, las cuales pueden causar daños en la línea de aducción, por el efecto de la fricción y la colmatación, hasta el punto de causar graves daños

La línea de aducción actual, sus válvulas de purga y ventosas para la limpieza y remoción del aire en la tubería se encuentran en muy buena ubicación al igual que el estado de la línea no presenta fugas o daños que afecten la eficiencia hidráulica del sistema, se cuenta con una presión dinámica correcta para el funcionamiento del sistema, así mismo todo esto nos permite definir que la aducción está en la capacidad conducir la demanda actual y futura.

Los resultados obtenidos de los análisis fisicoquímicos hechos al agua al final de la PTAP, muestran valores favorables, los cuales se reducen y quedan en los límites establecidos por el RAS 2000, lo que significa que la filtración en grava y sus filtros lentos están funcionando correctamente. Los parámetros microbiológicos, no registran ninguna reducción, por lo tanto estos agentes patógenos se deben combatir con un desinfectante químico, de obligatorio cumplimiento según la normatividad colombiana (RAS 2000).

El tanque regulador o tanque de almacenamiento tiene una capacidad actual que permite atender las variaciones del consumo de agua con suficiente capacidad para almacenar en los periodos en los cuales el suministro de agua al tanque es mayor que el consumo y suministrar parte del caudal almacenando, en los periodos en los cuales el consumo es mayor que el suministro, para suplir así la deficiencia y mantener las presiones de servicio en la red de distribución.

Para la modelación de la red de distribución fue necesario el uso del programa EPANET versión 2.0 el cual fue de gran utilidad para el desarrollo de este importante proyecto pues permitió conocer de manera muy concreta las presiones, velocidades y perdidas en el sistema actual y futuro.

De acuerdo a los análisis que se realizaron a todo el sistema de acueducto se concluye que actualmente el corregimiento de Otaré está en capacidad de mantener el servicio las 24 horas, desde los caudales de la cuenca hasta la red de distribución presenta una gran capacidad en su sistema, motivo por el cual damos relevancia al mal uso que se le está dando al recurso hídrico.

### Capítulo 8. Recomendaciones

Es importante que se sigan empleando mecanismos de reforestación o consecución de predios para dar protección a la cuenca, tal como se ha venido haciendo en los últimos años, con el fin de mantener el caudal de la quebrada y así están asegurando la conservación de los recursos naturales.

La bocatoma actual presenta fisuras en la cámara de derivación, reduciendo la capacidad del mismo, por lo tanto se recomienda un recubrimiento en sikatop 121, para dar una mayor durabilidad y resistencia. Finalmente contratar un operario o fontanero responsable de la operación y mantenimiento para hacer una limpieza más periódica (cada 8 días) pues la acumulación de material de arrastre reduce la capacidad de recolección del tanque y obstruye la entrada de la aducción que va hacia el desarenador, la rejilla se debe limpiar desde fuera del agua con rastrillo, deberá ser sometida a limpieza con el retiro de las hojas, ramas, troncos o cualquier otro elemento que esté dificultando el paso del agua.

En la aducción desarenador – planta de tratamiento se recomienda ubicar 2 ventosas de 50 mm en los puntos 40 y 10 (ver anexo 3) con la finalidad de reducir las sobrepresiones como consecuencia de la compresión de las bolsas de aire atrapado durante la operación de llenado o después del mantenimiento de estructuras anteriores a ello, así mismo ubicar 2 purgas de 3" en los puntos 22 y 43 (ver anexo 3) para dar más eficiencia al sistema y así evitar la concentración de sedimentos que reduzcan el área de flujo del agua.

Se recomienda la protección de tramos de tubería que estén a cielo abierto, sometidos a la acción de la intemperie, estos tramos deben protegerse para aumentar su vida útil y evitar su deterioro.

Debido a que la PTAP no está cumpliendo la función de eliminar los microorganismos patógenos, es necesario y de obligatorio cumplimiento la aplicación de un desinfectante químico, la desinfección se realizará con una solución de hipoclorito de calcio en solución que se aplicará en la cámara donde se vierte el agua filtrada, mediante un conducto que irá de la Sala de Cloración hasta la cámara citada. La solución que se aplicará deberá garantizar una concentración de cloro residual libre de 2 ppm en la red de distribución, acorde con la resolución 2115 del 2015

Es necesaria la instalación de medidores de agua o de reguladores de consumo, importantes en un sistema de acueducto, pues constituyen el corazón de sus finanzas y permiten determinar los volúmenes de agua entregados en forma diaria, así como las variaciones de gastos. Ello permitirá determinar fallas del servicio, desperdicios y usos no controlados, pudiendo tomarse medidas correctivas para el mejor funcionamiento del sistema, además de poder establecer un sistema de tarifas costeables basado en los consumos medidos por los usuarios que permita al corregimiento financiar los gastos que demanda, su administración, operación y mantenimiento del sistema.

### **Referencias**


- Arboleda, C. (2008). Manual de Diseño de acueductos. Bogotá, Colombia: Ecoe ediciones.
- Castillo, L; calderón, J y Zambrano, N. (1997). *ACUEDUCTOS*. Popayán, Colombia: Universidad del Cauca
- Chow, V. (1994). Hidráulica de canales abiertos. (1994). Bogotá, Colombia: Mc Graw Gil.
- Corcho, F. (2005). Acueductos, teoría y diseño. Medellín, Colombia: U. de Medellín.
- Corponor. (2015). Mapa geológico municipio de Ocaña. Ocaña, Colombia: Alcaldía Municipal.
- Fox, R & Mc Donald, A (2005). *Mecánica de fluidos e hidráulica*. Quinta Edición. Bogotá, Colombia: Mc Graw Gil.
- Giles, R; Evett, J & Liu, C. (2011). *Mecánica de los Fluidos e Hidráulica. Tercera Edición*. Bogotá, Colombia: Mc Graw Gil.
- López, R. (2003). *Elementos de Diseño para Acueductos y Alcantarillados*. Bogotá, Colombia: Escuela Colombiana de Ingeniería.
- Mendoza, M & Ibáñez, W. (2006). *Tratamiento de agua potable, operación, procesos, talleres y monitoreo*. (Tesis de especialización). Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- Palacios, Á. (2005). *Acueductos, cloacas y drenajes*. Caracas, Venezuela: Universidad católica Andrés Bello.
- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico R.A.S. 2000. Sección II, Título B. (noviembre del 2000). *Sistemas de Acueducto*. Bogotá, Colombia: ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.
- Silva, L. (1975). *Diseño de Acueductos y Alcantarillados*. Bogotá, Colombia: U. de Santo Tomás
- Smith, H. (20015). *Diagnóstico de los Recursos Hídricos*. Cuarta Edición. México DF, México: Unesco
- Young, M. (2005). *Mecánica de los Fluidos e Hidráulica*. Cuarta Edición. Bogotá; Colombia: Mc Graw Gil.


### Referencias electrónicas.

- Acueducto de Popayán. (2016). *Acueducto y Alcantarillado de Popayán*. Recuperado 2 Febrero 2016, de http://www.acueductopopayan.com.co
- Amat, Y. (20 de septiembre del 2015). El rio Magdalena en el nivel más bajo de su historia. *El Tiempo*. Recuperado de http://eltiempo.com
- ANMAT. (2014). *Microorganismos Indicadores*. (Pdf). Volumen 3. Buenos Aires: INAL. Recuperado de: http://www.anmat.gov.ar.
- Arcos, M; Ávila, S; Estupiñán, S; Gómez, A. (2005). (Pdf). *Indicadores microbiológicos de contaminación de las fuentes de agua*. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Recuperado de: http://www.unicolmayor.edu.co
- Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (2016). Recuperado 5 Febrero 2016, de http://www.ocana-nortedesantander.gov.co
- Flinn & Westom. (1952). *Abastecimiento de agua*. Madrid: editorial labor. Recuperado de http://www.iberlibro.com
- García Velásquez, O. (2016). *Historia de Otaré*. Ocaña. Recuperado de http://academiaocana.blogspot.com.co.
- Mora, D. (2014). *Los acueductos en la historia*. La Nación opinión: Recuperado de http://www.nacion.com
- Sigler, A & Bauder, J. (2016). *Hierro o ferro total*. Universidad Estatal de Montana Programa de Extensión en Calidad del Agua Departamento de Recursos de la Tierra y Ciencias Ambientales. Recuperado de http://region8water.colostate.edu
- Organización Mundial de la Salud. (2006). 3rd ed. (Pdf). Génova: *Guías para la calidad del agua potable*. Recuperado de http://www.who.int (22 Feb. 2016).
- Rocha, E. (2010). (Pdf). *Parámetros y características de las aguas naturales*. México DF: Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuperado de http://www.libreroonline.com.


# Apéndices

Apéndice 1. Plano de captación.






# Apéndice 2. Plano desarenador. DETALLE EN PLANTA





### DETALLE CORTE A - A PANTALLA DE DISTRIBUCIÓN (VER DETALLE 1) PANTALLA DEFLECTORA CAMARA DE LLEGADA ENTRADA Ø 3" PVC .83 .23 1654.540 .44 .17 2,8,0 \$00° \$00° \$<sup>0</sup>0\$ DESAGUE Ø 6" A LA PLANTA DE TRATAMIENTO


### DETALLE CORTE B - B




Apéndice 3. Aducción desarenador – planta de tratamiento.







Apéndice 5. Tanque regulador ó almacenamiento.



# Apéndice 6. Planta general red de distribución.

| 日本 日 | a 246.34  | F 60 7 827 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 8 V 1291110 3  | 13 CD 13 CD 13 CD 15 CD | Q:<br>Q:<br>123<br>124<br>125<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126  | G 072327 & 19               |
|--|---|--|--|---|--|-----------------------------|
| N 14.50 9 14.000                         | 25  | 2551.49<br>257 552.52<br>258 258                 |  |   |  |                             |
| N M.208 E.550                            |   | 2540.68<br>245.63<br>20 552.41                   | 2553.67<br>24.254.83   |   |  |                             |
| N 14587 E.540                            |   | 550.03<br>571.72<br>571.74                       | 567.50<br>507.62   | 11025EK 2535EK 255  | 504.50<br>504.50<br>504.50   | TANGLE DE<br>ALMALENAMIENTO |
| NI 14,254-18 ,000                        | CLIAGRO DE SIMBOLOS  Crate  Topic  Topic  Hod 1  End 1  End 4  Crate in | 56<br>580 D                                      | 252.TM SSLAS S57,63 VALVULAS S57,63 VALVULAS S51,611 S51,023 S51,023   |   | CUMBRO DE LONGITUDES  TOTAL  T |                             |
| NI 14.283 II .040                        |   | 546 D01 1 1                                      | NOTA: Del tasque de al secentamin 4 telhou de 2º seno para cult restativa de la constanti de l | neto sallen<br>rad.<br>coste (11)<br>11/4"<br>11/4"   | 0.00 0.000<br>0.00 0.000<br>0.00 0.000<br>0.00 0.000<br>0.00 0.000   |                             |
| NI 14,284 W .080                         |   | \$47.897. Jx                                     |  |   | - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60  |                             |
|  | 256.01<br>236.00  | 120,000 20<br>3 51<br>32                         |  |   | Table   Tabl   |                             |

# Apéndice 7. Planta general red de distribución optimizada.

| D: 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 54624<br>11 54624<br>2 0 21/2" 552.56   | 이 이 보고 수 있다.               | त ।<br>इ.स. १८५०  | R 0070017 & 07  | G BYELT ÓB  | 한 약 65510 대  | 다 다 나는 |
|---|---|----------------------------|---|---|---|--|--|
| N к209 на дво                             | B21G*   | y 553,49  y 553,53  0.311= |   |   |   |  |  |
| м жирами.                                 |   | 549.68<br>©21.72<br>S40.63 | 2552.41<br>2553.67<br>03/2*<br>1*<br>2567.52 2554.83  |   |   |  |  |
| M %-20716-/288                            |   | 521.TZ                     | 567.59 2<br>567.59 2<br>57.50 2<br>57.50 2<br>57.50 2<br>587.60 2<br>587.60 2<br>587.60 2<br>587.60 2 | TAI <u>580AI</u> 542.76 <u>558</u>  | \$25.50 275.00 d 5°<br>\$25.50 p d 5°<br>\$21.14 d 5° | 556.47<br>294.32<br>356.86<br>31.91<br>317   | TANGLE DE<br>ALMACENAMENTO                 |
| M %200 W 250                              | CLADRO DE SAMBOLOS  Codo Tres Valente |                            | \$67.64<br>\$67.64<br>\$60.02<br>\$52.438<br>\$61.023   | 252.200<br>257.03 VALVULAS<br>253.790   |   | CUADRO DE LONGITUDES  TOTAL  T |  |
| м ж203 ж.дәя                              |   | 545.786.                   | 9.367<br>@2112*   | MOTA: Del tamagno de ofrescomerciasto safe 1 sabo de 3º y gura la ved mutrir de 21/2º |   | - 10   |  |
| M NobA-W 480                              |   | \$60.897 B 21              | 2"  |   |   |  |  |
|   | 326.01<br>526.01  | 2 6217                     |   |   |   | - 12   |  |

# Apéndice 8. A.P.U. Localización y replanteo.

| ITEM: Localización y rep | olanted    | )        |               |      |            |             | UNI | IDAD: I     | ml |          |
|--------------------------|------------|----------|---------------|------|------------|-------------|-----|-------------|----|----------|
| I. EQUIPO                |            |          |               |      |            |             |     |             |    |          |
| Descripcio               | ón         |          | Tipo          | Tari | ifa/hora   | Rendimiento | Val | or-Unit     |    |          |
| Herramienta menor (10%   | <b>6</b> ) |          |               |      |            |             | \$  | 159.91      |    |          |
|                          |            |          |               |      |            |             |     |             |    |          |
|                          |            |          |               |      |            |             |     |             |    |          |
|                          |            |          |               |      |            |             |     | la de de la |    |          |
|                          |            |          |               |      |            |             | 5   | ub-total    | \$ | 159.91   |
| II. MATERIALES EN OBRA   |            |          |               |      |            | T           | T   |             |    |          |
| Descripcio               | ón         |          | Unidad        | 1    | cio-Unit   | Cantidad    | 1   | or-Unit     |    |          |
| Puntillas de 11/2" a 3"  |            |          | Lb            | \$   | 2,000      | 0.052       | \$  | 104         |    |          |
| Tabla 0.30m x 3m         |            |          | UND           | \$   | 10,000     | 0.33        | \$  | 3,300       |    |          |
| Estacas de madera        |            |          | UND           | \$   | 425        | 1           | \$  | 425         |    |          |
| III. TRANSPORTE          |            |          |               |      |            |             | S   | ub-total    | \$ | 3,829    |
| Descripción              | C          | Cantidad | Distancia     | r    | m³ – km    | Tarifa      | Val | or-Unit     |    |          |
|                          |            |          |               |      |            |             |     |             |    |          |
|                          |            |          |               |      |            |             |     |             |    |          |
|                          |            |          |               |      |            |             | S   | ub-total    |    |          |
| IV. MANO DE OBRA         |            |          |               |      |            | T .         | 1   |             |    |          |
| Descripción              |            | Jornal   | Prestaciones  |      | nal total  | Rendimiento |     | or-Unit     |    |          |
| 1 Obrero                 | \$         | 28,727   | 180%          |      | 51,709.05  | 98          | \$  | 527.64      |    |          |
| Oficial                  | \$         | 58,333   | 180%          | \$ 1 | 104,999.40 | 98          | \$  | 1,071.42    |    |          |
|                          |            |          |               |      |            |             | C   | ub-total    | ¢  | 1,599.07 |
|                          |            |          |               |      |            |             |     | un-iulai    | Ą  | 1,393.07 |
|                          |            | то       | TAL COSTO DIR | ECTO | <b>O</b>   |             |     |             | \$ | 5,587.97 |

# Apéndice 9. A.P.U. Localización y replanteo.

| ITEM: EXCAVACIÓN MA    | ANUAL      |              |               |             | UNIDAD:     | m³  |           |
|------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----------|
| I. EQUIPO              |            |              |               |             |             |     |           |
| Descripc               | ión        | Tipo         | Tarifa/hora   | Rendimiento | Valor-Unit  |     |           |
| Herramienta menor (109 | %)         |              |               |             | \$ 3,447.27 |     |           |
|                        |            |              |               |             |             |     |           |
|                        |            |              |               |             |             |     |           |
|                        |            |              |               |             | Sub-total   | \$  | 3,447.27  |
| II. MATERIALES EN OBR  |            | 1            | <b>I</b>      | 1           | T           |     |           |
| Descripc               | ión        | Unidad       | Precio-Unit.  | Cantidad    | Valor-Unit  |     |           |
|                        |            |              |               |             |             |     |           |
|                        |            |              |               |             |             |     |           |
|                        |            |              |               |             |             |     |           |
|                        |            |              |               |             | Sub-total   |     |           |
| III. TRANSPORTE        | ı          | 1            |               | 1           | Γ           |     |           |
| Descripción            | Cantidad   | Distancia    | m³ – Km       | Tarifa      | Valor-Unit  |     |           |
|                        |            |              |               |             |             |     |           |
|                        |            |              |               |             |             |     |           |
|                        |            |              |               |             |             |     |           |
|                        |            |              |               |             | Sub-total   |     |           |
| IV. MANO DE OBRA       |            |              |               |             | L           |     |           |
| Descripción            | Jornal     | Prestaciones | Jornal total  | Rendimiento | Valor-Unit. |     |           |
| 5 Obreros              | \$ 143,636 | 180%         | \$ 258,545.25 | 7.5         | \$ 34,473   |     |           |
|                        |            |              |               |             |             |     |           |
|                        |            |              |               |             |             |     |           |
|                        |            |              |               |             | Sub-total   | \$  | 34,473    |
|                        |            |              |               |             | 340 (344)   | _ ~ | 3 ., ., . |
|                        | тот        | AL COSTO DIR | ЕСТО          |             |             | \$  | 37,920    |

# Apéndice 10. A.P.U. RDE 26 $\Theta$ 3".

| ITEM: RDE 26 Φ 3"       |        |         |              |       |                     |             | U    | NIDAD:   | m          | l        |
|-------------------------|--------|---------|--------------|-------|---------------------|-------------|------|----------|------------|----------|
| I. EQUIPO               |        |         |              |       |                     |             |      |          |            |          |
| Descripc                | ión    |         | Tipo         | Tari  | fa/hora             | Rendimiento | Valo | or-Unit  |            |          |
| Herramienta menor (10   | %)     |         |              |       |                     |             | \$   | 2,174.31 |            |          |
|                         |        |         |              |       |                     |             |      |          |            |          |
|                         |        |         |              |       |                     |             | Sı   | ıb-total | \$         | 2,174.31 |
| II. MATERIALES EN OBR   |        |         | Τ            |       |                     |             | ı    |          |            |          |
| Descripc                |        |         | Unidad       |       | io-unit             | Cantidad    |      | or-Unit  |            |          |
| Limpiador removedor 1   | 32)    | UND     | \$           | 8,220 | 0.05                | \$          | 411  |          |            |          |
| tubo pvc presión RDE 26 | 5 D=3" |         | ml           | \$    | 18,080              | 1.00        | \$   | 18,080   |            |          |
|                         |        |         |              |       |                     |             | Sı   | ıb-total | \$         | 18,491   |
| III. TRANSPORTE         |        |         |              |       |                     |             |      |          | ۲          | 10, 10   |
| Descripción             | Ca     | antidad | Distancia    | r     | n <sup>3</sup> - km | Tarifa      | Valo | or-Unit  |            |          |
|                         |        |         |              |       |                     |             |      |          |            |          |
|                         |        |         |              |       |                     |             |      |          |            |          |
|                         |        |         |              |       |                     |             | Su   | ıb-total |            |          |
| IV. MANO DE OBRA        |        |         |              |       |                     |             |      |          |            |          |
| Descripción             |        | Jornal  | Prestaciones | Jo    | nal total           | Rendimiento | Va   | lor-Unit |            |          |
| 2 Obrero                | \$     | 57,455  | 180%         | \$    | 103,418             | 12          | \$   | 8,618.18 |            |          |
| 1 Oficial               | \$     | 58,333  | 180%         | \$    | 104,999             | 8           | \$1  | 3,124.93 |            |          |
|                         |        |         |              |       |                     |             |      |          |            |          |
|                         |        |         |              |       |                     |             | Su   | ıb-total | \$ 2       | 1,743.1  |
|                         |        | TOT     | AL COSTO DIR | ГСТО  |                     |             |      |          | <i>-</i> 4 | 2,408.41 |

# Apéndice 11. A.P.U. RDE 32.5 $\Theta$ 3".

| ITEM: RDE 32.5 Ф 3"               |     |         |                     |      |            |             | UNIDAD:            |        | ml        |
|-----------------------------------|-----|---------|---------------------|------|------------|-------------|--------------------|--------|-----------|
| I. EQUIPO                         |     |         |                     |      |            |             |                    |        |           |
| Descripc                          | ión |         | Tipo                | Tari | fa/hora    | Rendimiento | Valor-Unit         |        |           |
| Herramienta menor (109            | %)  |         |                     |      |            |             | \$ 2,174.31        |        |           |
|                                   |     |         |                     |      |            |             |                    | -      |           |
| II. MATERIALES EN OBR             | A   |         | <u> </u>            |      |            |             | Sub-total          | \$     | 2,174.31  |
| Descripc                          | ión |         | Unidad              | Pred | cio-Unit   | Cantidad    | Valor-Unit         |        |           |
| Limpiador removedor 112 gm (1/32) |     |         | UND                 | \$   | 8,220      | 0.05        | \$ 411             |        |           |
| tubo pvc presión RDE 32.5 D=3"    |     |         | MI                  | \$   | 14,524     | 1.00        | \$ 14,524          |        |           |
|                                   |     |         |                     |      |            |             | Sub-total          | \$     | 14,935    |
| Descripción                       | C   | antidad | Distancia m³ - km T |      |            | Tarifa      | Tarifa Valor-Unit. |        |           |
|                                   |     |         |                     |      |            |             |                    | -<br>- |           |
| IV. MANO DE OBRA                  |     |         |                     |      |            |             | Sub-total          |        |           |
| Descripción                       |     | Jornal  | Prestaciones        | Jo   | rnal total | Rendimiento | Valor-Unit.        |        |           |
| 2 Obrero                          | \$  | 57,455  | 180%                | \$   | 103,418    | 12          | \$ 8,618.18        | 1      |           |
| 1 Oficial                         | \$  | 58,333  | 180%                | \$   | 104,999    | 8           | \$ 13,124.93       |        |           |
|                                   |     |         |                     |      |            |             |                    |        |           |
|                                   | 1   |         |                     |      |            |             | Sub-total          | \$ 2   | 21,743.10 |
|                                   |     | ТОТ     | AL COSTO DIR        | ECTC | )          |             |                    | \$ 3   |           |

# Apéndice 12. A.P.U. RDE 26 $\Theta$ 2 1/2".

| ITEM: RDE 26 Φ 2 1/2"             | ı   |                  |                   |      |                    |              | UNIDA                       | D:   | ml        |
|-----------------------------------|-----|------------------|-------------------|------|--------------------|--------------|-----------------------------|------|-----------|
| I. EQUIPO                         |     |                  |                   |      |                    |              |                             |      |           |
| Descripc                          | ión |                  | Tipo              | Tari | fa/hora            | Rendimiento  | Valor-Unit.                 |      |           |
| Herramienta menor (10             | %)  |                  |                   |      |                    |              | \$ 2,174.31                 |      |           |
|                                   |     |                  |                   |      |                    |              |                             |      |           |
| II. MATERIALES EN OBR             | Δ   |                  |                   |      |                    |              | Sub-total                   | \$   | 2,174.31  |
| Descripc                          |     |                  | Unidad            | Pred | io-Unit.           | Cantidad     | Valor-Unit.                 |      |           |
| Limpiador removedor 112 gm (1/32) |     |                  | UND               | \$   | 8,220              | 0.05         | \$ 411                      |      |           |
| tubo pvc presión RDE 26           |     |                  | ml                | \$   | 12,135             | 1.00         | \$ 12,135                   |      |           |
|                                   |     |                  |                   |      |                    |              | Sub-total                   | \$   | 12,546    |
| III. TRANSPORTE                   | 1   |                  | T                 | ı    | 2                  | T .          |                             | l    |           |
| Descripción                       | Ca  | antidad          | Distancia         | r    | n³ - km            | Tarifa       | Valor-Unit.                 |      |           |
|                                   |     |                  |                   |      |                    |              |                             |      |           |
|                                   |     |                  |                   |      |                    |              | Sub-total                   |      |           |
| IV. MANO DE OBRA                  | 1   | lowal            | Ducatacianas      | l la |                    | Dondinsianta | Valor Unit                  |      |           |
| Descripción<br>2 Obrara           |     | Iornal<br>57.455 | Prestaciones 180% |      | rnal total         | Rendimiento  | Valor-Unit.                 |      |           |
| 2 Obrero<br>1 Oficial             | \$  | 57,455<br>58,333 | 180%              | \$   | 103,418<br>104,999 | 12<br>8      | \$ 8,618.18<br>\$ 13,124.93 |      |           |
| 1 0 11 clui                       | ۲   | 30,333           | 10070             | 7    | 107,555            | J            | Ψ 13,12π.33                 |      |           |
|                                   |     |                  |                   |      |                    |              | Sub-total                   | \$ : | 21,743.10 |
|                                   |     |                  |                   |      |                    |              |                             | 1    |           |
| TOTAL COSTO DIRECTO               |     |                  |                   |      |                    |              |                             |      | 36,463.41 |

Apéndice 13. A.P.U. acometida domiciliaria 21/2 x 1/2

| I. EQUIPO      |                    |              |                |             |              |          |           |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|
|                | escripción         | Tipo         | Tarifa/hora    | Rendimiento | Valor-Unit   |          |           |
|                | menor (10%)        | •            | •              |             | \$ 5,223.62  |          |           |
|                | · · ·              |              |                |             |              |          |           |
|                |                    |              |                |             |              |          |           |
|                |                    |              |                |             | Sub-total    | \$       | 5,223.62  |
| II. MATERIAL   |                    | 11.1.1.1     | D              | Control     | N/-111-21    |          |           |
|                | escripción         | Unidad       | Precio-Unit.   | Cantidad    | Valor-Unit   | <u> </u> |           |
|                | ación 21/2" x 1/2" | UND          | \$ 11,323      | 1           | \$ 11,323    | <br>     |           |
| Tubería 1/2"   |                    | ml           | \$ 1,667       | 1.5         | \$ 2,501     | <u> </u> |           |
| Registro de c  |                    | UND          | \$ 10,000      | 1           | \$ 10,000    | <u> </u> |           |
| Universal 1/2  | )"<br>             | UND          | \$ 3,500       | 1           | \$ 3,500     | <b> </b> |           |
| Medidor        |                    | UND          | \$ 73,700      | 1           | \$ 73,700    |          |           |
| Accesorios p   | vc ½               | UND          | \$ 400         | 5           | \$ 2,000     |          |           |
| Cajilla con ta | ра                 | UND          | \$ 119,924     | 1           | \$ 119,924   | ļ        |           |
| soldadura 1/4  | 4 galón            | UND          | \$ 97,724      | 0.08        | \$ 7,818     |          |           |
| III. TRANSPO   | DTE                |              |                |             | Sub-total    | \$       | 230,765   |
| Descripción    | Cantidad           | Distancia    | Valor-Unit     |             |              |          |           |
| -              |                    |              |                |             |              |          |           |
|                |                    |              |                |             |              |          |           |
|                |                    |              |                |             | Sub-total    |          |           |
| IV. MANO DE    | OBRA               |              |                |             | Jub-tutai    |          |           |
| Descripción    | Jornal             | Prestaciones | Jornal total   | Rendimiento | Valor-Unit   |          |           |
| 1 Obrero       | \$ 28,727          | 180%         | \$ 51,709.05   | 3           | \$ 17,236.35 |          |           |
| Oficial        | \$ 58,333          | 180%         | \$ 104,999.400 | 3           | \$ 34,999.80 |          |           |
|                |                    |              |                |             |              |          |           |
|                |                    |              |                |             | Sub-total    | \$       | 52,236.15 |
|                |                    | TOTAL COSTO  | DIRECTO        |             |              | \$       | 288,225.2 |

# Apéndice 14. Demolición y concreto

| ITEM: Demo              | olicion de concreto |   |                            |                   | UNIDAD:                   | ı  | ml        |
|-------------------------|---------------------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|----|-----------|
| I. EQUIPO               |                     |   |                            |                   |                           |    |           |
| De                      | escripción          | Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit |                            |                   |                           |    |           |
| Herramienta             | menor (10%)         |   |                            |                   | \$ 861.82                 |    |           |
|                         |                     |   |                            |                   |                           |    |           |
| II. MATERIAL            | ES EN ORDA          |   |                            | 1                 | Sub-total                 | \$ | 861.82    |
| De                      | escripción          | Unidad                                  | Precio-Unit                | Cantidad          | Valor-Unit                |    |           |
| martillo neur           | mático              | UND                                     | \$ 2,286                   | 1.00              | \$ 2,286                  |    |           |
|                         |                     |   |                            |                   |                           |    |           |
| III. TRANSPO            | IDTE                |   |                            |                   | Sub-total                 | \$ | 2,286     |
| Descripción             | Cantidad            | Distancia                               | m³ – km                    | Tarifa            | Valor-Unit                |    |           |
|                         |                     |   |                            |                   |                           |    |           |
|                         |                     |   |                            |                   |                           |    |           |
|                         |                     |   |                            | <u> </u>          | Sub-total                 |    |           |
| IV. MANO DI             |                     | Dunatanian                              | lowed total                | Don dinaio et e   | Valan Hust                |    |           |
| Descripción<br>2 Obrero | Jornal \$ 57,455    | Prestaciones 180%                       | Jornal total<br>\$ 103,418 | Rendimiento<br>12 | Valor-Unit<br>\$ 8,618.18 |    |           |
| 2 Objeto                | رر+,33              | 100/0                                   | 7 105,418                  | 12                | φ 0,010.1δ                |    |           |
| l l                     |                     |   | l                          | I                 | Sub-total                 | \$ | 8,618.18  |
|                         |                     | TOTAL COSTO                             | DIRECTO                    |                   |                           | \$ | 11,765.99 |

# Apéndice 15. Concreto para 300 psi

| ITEM: concreto para 3000 psi UNIDAD: I |        |                |              |              |           |             |            |          |     |            |
|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|----------|-----|------------|
| I. EQUIPO                              |        |                |              |              |           |             |            |          |     |            |
| Descripción                            |        |                | Tipo         | Tari         | fa/hora   | Rendimiento | Valor-Unit |          |     |            |
| Herramienta                            | meno   | or (10%)       |              |              |           |             | \$         | 5,202.53 |     |            |
| Mezcladora                             |        |                | 2 bultos     |              | 6250      | 6           | \$3        | 7,500.00 |     |            |
|  |        |                |              |              |           |             |            |          |     |            |
|  |        |                |              |              |           |             |            |          |     |            |
|  |        |                |              |              |           |             | Si         | ub-total | \$  | 42,702.53  |
| II. MATERIAI                           | LES EN | OBRA           |              |              |           |             |            |          |     |            |
|  | escrip | ción           | Unidad       |              | cio-Unit. | Cantidad    |            | or-Unit  |     |            |
| Cemento                                |        |                | kg           | \$           | 500       | 350.00      | \$         | 175,000  |     |            |
| arena                                  |        |                | m³           | \$           | 56,250    | 0.56        | \$         | 31,500   |     |            |
| grava                                  |        | m <sup>3</sup> | \$           | 81,250       | 0.84      | \$          | 68,250     |          |     |            |
|  |        |                |              |              |           |             |            |          |     |            |
|  |        |                |              |              |           |             | Si         | ub-total | \$  | 274,750    |
| III. TRANSPO                           | RTE    |                |              |              |           |             |            |          |     |            |
| Descripción                            |        | Cantidad       | Distancia    | $m^3 - km$   |           | Tarifa      | Val        | or-Unit  |     |            |
|  |        |                |              |              |           |             |            |          |     |            |
|  |        |                |              |              |           |             |            |          |     |            |
|  |        |                |              |              |           |             |            |          |     |            |
|  |        |                |              |              |           |             |            |          |     |            |
|  |        |                |              |              |           |             | Sı         | ub-total |     |            |
| IV. MANO D                             | E OBR  | Α              |              |              |           |             |            |          |     |            |
| Descripción                            |        | Jornal         | Prestaciones | Jornal total |           | Rendimiento | Vā         | lor-Unit |     |            |
| 3 Obrero                               | \$     | 86,182         | 180%         | \$           | 155,127   | 5           | \$3        | 1,025.43 |     |            |
| 1 oficial                              | \$     | 58,333         | 180%         | \$           | 104,999   | 5           | \$         | 21,000   |     |            |
|  |        |                |              |              |           |             | Sı         | ub-total | \$  | 52,025.31  |
|  |        |                |              |              |           |             |            |          |     |            |
|  |        |                | TOTAL COSTO  | DIR          | ЕСТО      |             |            |          | \$3 | 69,477.841 |

# Apéndice 16. Instalación de codos $90^{\circ}$ .

| ITEM: Insta                       | lacion de cod       | dos 90° |              |              |        |             | UNI        | DAD: ml   |    |          |
|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|--------|-------------|------------|-----------|----|----------|
| I. EQUIPO                         |                     |         |              |              |        |             |            |           |    |          |
|                                   | Descripció          | n       | Tipo         | Tarifa       | /hora  | Rendimiento | Valo       | or-Unit   |    |          |
| Herramienta                       | menor (10%          | )       |              |              |        |             | \$         | 7,835.42  |    |          |
|                                   |                     |         |              |              |        |             |            |           |    |          |
| II. MATERIAI                      | ES EN OBRA          |         |              |              |        |             |            | Sub-total | \$ | 7,835.42 |
| Descripción Unidad Precio-Un      |                     |         |              |              |        | Cantidad    | Valo       | or-Unit   |    |          |
| Limpiador removedor 112 gm (1/32) |                     |         | UND          | \$           | 8,220  | 0.05        | \$         | 411       |    |          |
| codos 90° D                       | codos 90° D=21/2"   |         | UND          | \$ 3         | 34,750 | 1.00        | \$         | 34,750    |    |          |
| III. TRANSPO                      | RTE                 |         |              |              |        |             |            | Sub-total | \$ | 35,161   |
| Descripción                       |                     | intidad | Distancia    | m³ - km      |        | Tarifa      | Valor-Unit |           |    |          |
|                                   |                     |         |              |              |        |             |            |           |    |          |
| IV. MANO DI                       | E ODDA              |         |              |              |        |             |            | Sub-total |    |          |
| Descripción                       |                     | ornal   | Prestaciones | Jornal       | total  | Rendimiento | Val        | or-Unit   |    |          |
| 1 Obrero                          | \$                  | 28,727  | 180%         |              | 1,709  | 2           | \$         | 25,854.53 |    |          |
| Oficial                           | \$                  | 58,333  | 180%         | <del> </del> | 4,999  | 2           | \$         | 52,499.70 |    |          |
|                                   |                     |         |              |              |        |             |            | Sub-total | Ċフ | 8,354.23 |
|                                   |                     |         |              |              |        |             |            | Jub-total |    |          |
|                                   | TOTAL COSTO DIRECTO |         |              |              |        |             |            |           |    |          |

# Apéndice 17. Válvula de corte 21/2.

| ITEM: Valve                            | ula de corte 21/2" |              |              |             | UNIDAD: ml   |             |
|--|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| I. EQUIPO                              | -                  |              |              |             |              |             |
|  | Descripción        | Tipo         | Tarifa/hora  | Rendimiento | Valor-Unit   |             |
| Herramienta                            | n menor (10%)      |              |              |             | \$ 24,108.99 |             |
|  |                    |              |              |             |              |             |
|  |                    |              |              |             |              |             |
|  | _                  |              |              |             | Sub-total    | \$24,108.99 |
| II. MATERIA                            | LES EN OBRA        | 1            | T            |             | I            | T           |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Descripción        | Unidad       | Precio-unit  | Cantidad    | Valor-Unit.  |             |
|  | orte HF 21/2"      | UND          | \$ 368,700   | 1           | \$ 368,700   | <u> </u>    |
| Tapa válvula                           | comun              | UND          | \$ 67,450    | 1.00        | \$ 67,450    |             |
|  |                    |              |              |             | Sub-total    | \$ 436,150  |
| III. TRANSPO                           | ORTE               |              |              |             |              | ,,          |
| Descripción                            | Cantidad           | Distancia    | m³ - km      | Tarifa      | Valor-Unit   |             |
|  |                    |              |              |             |              |             |
|  |                    |              |              |             |              |             |
|  |                    |              |              |             |              |             |
|  | <u> </u>           |              |              |             | Sub-total    |             |
| IV. MANO D                             | F ORRA             |              |              |             | Sub-total    |             |
| Descripción                            | Jornal             | Prestaciones | Jornal total | Rendimiento | Valor-Unit   |             |
| 1 Obrero                               | \$ 28,727          |              | \$ 51,709    | 0.65        | \$ 79,552    | 1           |
| Oficial                                | \$ 58,333          | 180%         | \$ 104,999   | 0.65        | \$ 161,538   |             |
|  |                    |              |              |             |              |             |
|  |                    |              |              |             |              | \$ 241,090  |
| Sub-total Sub-total                    |                    |              |              |             |              |             |
| TOTAL COSTO DIRECTO                    |                    |              |              |             |              |             |
| TOTAL COSTO DIRECTO                    |                    |              |              |             |              | \$ 701,349  |

# Apéndice 18. Instalación de tee 2 1/2.

| ITEM: Instala | cion d  | e tee 2 1/2"   |              |      |           | UNI         | DAD: m     | I        |             |
|---------------|---------|----------------|--------------|------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|
| I. EQUIPO     |         |                |              |      |           |             |            |          |             |
| De            | scripci | ión            | Tipo         | Tar  | rifa/hora | Rendimiento | Valor-Unit |          |             |
| Herramienta n | nenor ( | (10%)          |              |      |           |             | \$ 7,835.4 | 2        |             |
|               |         |                |              |      |           |             |            |          |             |
|               |         |                |              |      |           |             |            |          |             |
| II. MATERIALE | S EN O  | BRA            |              |      |           |             | Sub-total  |          | \$ 7,835.42 |
|               | scripci |                | Unidad       | Pre  | ecio-Unit | Cantidad    | Valor-Unit |          |             |
| Limpiador rem | ovedo   | r 112 g (1/32) | UND          | \$   | 8,220     | 0.05        | \$ 41      | 1        |             |
| tee D=21/2"   |         |                | UND          | \$   | 171,251   | 1.00        | \$ 171,25  | 51       |             |
|               |         |                |              |      |           |             | Sub-total  | !        | \$ 171,662  |
| III. TRANSPOR | TE      |                |              |      |           |             |            |          |             |
| Descripción   |         | Cantidad       | Distancia    | r    | m³ – km   | Tarifa      | Valor-Unit |          |             |
|               |         |                |              |      |           |             |            |          |             |
|               |         |                |              |      |           |             |            |          |             |
|               |         |                |              |      |           |             | Sub-total  |          |             |
| IV. MANO DE   | OBRA    |                |              |      |           |             |            | ·        |             |
| Descripción   |         | Jornal         | Prestaciones | Jor  | nal total | Rendimiento | Valor-Unit |          |             |
| 1 Obrero      | \$      | 28,727         | 180%         | \$   | 51,709    | 2           | \$25,854.5 |          |             |
| Oficial       | \$      | 58,333         | 180%         | \$   | 104,999   | 2           | \$52,499.7 |          |             |
|               |         |                |              |      |           |             |            | $\dashv$ |             |
|               |         |                |              |      |           |             | Sub-total  |          | \$78,354.23 |
|               |         | TC             | OTAL COSTO D | IREC | то        |             |            |          | \$ 257,852  |

# Apéndice 19. Válvula de purga.

| ITEM: Válvu   | ula de purga 3" |              |              |             | UNIDAD      | :   | ml       |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----|----------|
| I. EQUIPO     |                 |              |              |             |             |     |          |
| Des           | scripción       | Tipo         | Tarifa/hora  | Rendimiento | Valor-Unit  |     |          |
| Herramienta   | menor (10%)     |              |              |             | \$24,108.99 |     |          |
|               |                 |              |              |             |             |     |          |
| II. MATERIAI  | LES EN OBRA     |              |              |             | Sub-total   | \$2 | 4,108.99 |
|               | scripción       | Unidad       | Precio-Unit  | Cantidad    | Valor-Unit  |     |          |
| Valvula de pi | urga HF 21/2"   | UND          | \$ 378,550   | 1.00        | \$ 378,550  |     |          |
| Tapa valvula  | común           | UND          | \$ 67,450    | 1.00        | \$ 67,450   |     |          |
| III. TRANSPO  | ORTE            |              |              |             | Sub-total   | \$  | 446,000  |
| Descripción   | Cantidad        | Distancia    | m³ – km      | Tarifa      | Valor-Unit  |     |          |
|               |                 |              |              |             |             |     |          |
| IV. MANO D    | E OBRA          |              |              |             | Sub-total   |     |          |
| Descripción   | Jornal          | Prestaciones | Jornal total | Rendimiento | Valor-Unit  |     |          |
| 1 Obrero      | \$ 28,727       | 180%         | \$ 51,709    | 0.65        | \$ 79,552   |     |          |
| Oficial       | \$ 58,333       | 180%         | \$ 104,999   | 0.65        | \$ 161,538  |     |          |
|               |                 |              |              |             |             |     |          |
|               |                 |              |              |             | Sub-total   | \$  | 241,090  |
|               |                 | TOTAL COSTO  | DIRECTO      |             |             | \$  | 711,199  |

# Apéndice 20. A.P.U. Relleno de excavación.

| ITEM: RELLENO DE EXC   | AVACIÓN   |              |              | UNIDAD: r   | m³            |    |          |
|------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|----|----------|
| I. EQUIPO              |           |              |              |             |               |    |          |
| Descripci              | ón        | Tipo         | Tarifa/hora  | Rendimiento | Valor-Unit    |    |          |
| Herramienta menor (10% | 6)        |              |              |             | \$ 1,034.18   |    |          |
|                        |           |              |              |             |               |    |          |
|                        |           |              |              |             |               |    |          |
|                        |           |              |              |             | Sub-total     | \$ | 1,034.18 |
| II. MATERIALES EN OBRA |           | T            | T            | T           | ı             | T  |          |
| Descripci              | ón        | Unidad       | Precio-Unit  | Cantidad    | Valor-Unit    |    |          |
|                        |           |              |              |             |               |    |          |
|                        |           |              |              |             |               |    |          |
|                        |           |              |              |             |               |    |          |
|                        |           |              |              | ı           | Sub-total     |    |          |
| III. TRANSPORTE        |           |              |              | 1           |               | •  |          |
| Descripción            | Cantidad  | Distancia    | m³ – km      | Tarifa      | Valor-Unit.   |    |          |
|                        |           |              |              |             |               |    |          |
|                        |           |              |              |             |               |    |          |
|                        |           |              |              |             |               |    |          |
|                        |           |              |              |             | Sub-total     |    |          |
| IV. MANO DE OBRA       |           |              |              |             | Jub total     |    |          |
| Descripción            | Jornal    | Prestaciones | Jornal total | Rendimiento | Valor-Unit    |    |          |
| 1 Obrero               | \$ 28,727 | 180%         | \$ 51,709.05 | 5           | \$ 10,342     |    |          |
|                        |           |              |              |             |               |    |          |
|                        |           |              |              |             |               |    |          |
|                        |           |              |              |             | Ch. + - + - ! | ۲. | 10.242   |
|                        |           |              |              |             | Sub-total     | \$ | 10,342   |
|                        | тот       | AL COSTO DIR | ЕСТО         |             |               | \$ | 11,376   |

Apéndice 21. A.P.U. Curado tanque recolección bocatoma.

| ITEM: CURADO TANQU                | JE RECOLECCIÓN B                         | OCATOMA        |              |             | UNIDAD:                                 | $m^2$       |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------|-------------|---|-------------|
| I. EQUIPO                         |  |                |              |             |   |             |
| Descripc                          | Descripción Tipo Tarifa/hora Rendimiento |                |              |             |   |             |
| Herramienta menor (109            | %)                                       |                |              |             | \$ 300                                  |             |
|                                   |  |                |              |             |   |             |
|                                   |  |                |              |             |   |             |
|                                   |  |                |              |             | Sub-total                               | \$ 300      |
| II. MATERIALES EN OBR.  Descripci |  | Unidad         | Precio-Unit. | Cantidad    | Valor-Unit.                             |             |
| Sikatop 121 para 3mm e            |  | m <sup>2</sup> | \$ 3,217     | 7.0         | \$ 22,519                               |             |
| omatop === para omm o             |  | 111            | γ 5,==:      | 7.0         | Ψ ==,0=0                                |             |
|                                   |  |                |              |             |   |             |
|                                   |  |                |              |             |   |             |
|                                   |  | •              |              |             | Sub-total                               | \$ 22,51    |
| III. TRANSPORTE                   |  | 1              |              |             |   |             |
| Descripción                       | Cantidad                                 | Distancia      | m³ – km      | Tarifa      | Valor-Unit                              |             |
|                                   |  |                |              |             |   |             |
|                                   |  |                |              |             |   |             |
|                                   |  |                |              |             |   |             |
|                                   |  |                |              |             | Sub-total                               |             |
| IV. MANO DE OBRA                  |  |                |              |             | Sub-total                               |             |
| Descripción                       | Jornal                                   | Prestaciones   | Jornal total | Rendimiento | Valor-Unit                              |             |
| 1 Oficial                         | \$ 58,333                                | 180%           | \$ 104,999   |             | \$ 2,999.98                             |             |
|                                   | ,  |                | 7            |             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |             |
|                                   |  |                |              |             |   |             |
|                                   |  |                | _            |             |   |             |
|                                   | -  |                |              |             | Sub-total                               | \$ 2,999.9  |
|                                   |  |                |              |             |   | \$ 25,818.9 |
| TOTAL COSTO DIRECTO               |  |                |              |             |   |             |

# Apéndice 22. A.P.U. Retiro de sobrantes

| ITEM: RETIRO DE SOBI  | RANTES                  | U            | INIDAD: m³    |             |             |    |          |
|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----|----------|
| I. EQUIPO             |                         |              |               |             |             |    |          |
| Descripo              | ción                    | Tipo         | Tarifa/hora   | Rendimiento | Valor-Unit  |    |          |
| Herramienta menor (10 | Herramienta menor (10%) |              |               |             |             |    |          |
|                       |                         |              |               |             |             |    |          |
| II. MATERIALES EN OBR |                         |              |               |             | Sub-total   | \$ | 1,034.18 |
| Descripo              |                         | Unidad       | Precio-Unit   | Cantidad    | Valor-Unit. |    |          |
|                       |                         |              |               |             |             |    |          |
|                       |                         |              |               |             |             |    |          |
| III. TRANSPORTE       |                         |              |               |             | Sub-total   |    |          |
| Descripción           | Capacidad               | Distancia    | $m^3 - km$    | Tarifa      | Valor-Unit  |    |          |
| VIAJES                | 8                       | 1            | 1             | 12143       | 12143       |    |          |
|                       |                         |              |               |             |             |    |          |
| IV. MANO DE OBRA      | I                       |              | <u> </u>      |             | Sub-total   |    | 12143    |
| Descripción           | Jornal                  | Prestaciones | Jornal total  | Rendimiento | Valor-Unit  |    |          |
| 2 Obreros             | \$ 57,455               | 180%         | \$ 103,418.10 | 10          | \$ 10,342   |    |          |
|                       |                         |              |               |             |             |    |          |
|                       |                         |              |               |             | Sub-total   | \$ | 10,342   |
|                       | тот                     | AL COSTO DIR | ЕСТО          |             |             | \$ | 23,519   |

### Apéndice 23. Resultados análisis de pruebas de agua en bocatoma.



### LABORATORIO DE AGUAS

RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

MATRIZ DE LA MUESTRA: Agua Cruda

TIPO DE MUESTRA: Puntual

LUGAR DE MUESTREO: Corregimiento de Otaré PUNTO: Acueducto - Bocatoma

TOMADA POR: Sr. Javier Alonso Ovallos; Jhon Alexander Urquijo HORA: 9:30 am

FECHA TOMA DE MUESTRA: 9 Noviembre 2015

SOLICITANTE: Sr. Javier Alonso Ovallos; Jhon Alexander Urquijo

ANALISIS SOLICITADOS: Ver tabla

| PARAMETRO          | UNIDAD     | LIM. PERMISIBLE | VALOR | METODO                      |
|--------------------|------------|-----------------|-------|-----------------------------|
| POTENCIAL DE H     | pH         | 6,5-9,0         | 7,97  | Standard Methods 4500 H +B  |
| TURBIEDAD          | UNT        | 2               | 10,2  | Standard Methods 2310 B     |
| COLOR              | UPC        | 15              | 61    | Standard Methods 2120 A     |
| SULFATOS           | mg/L       | 300             | 3     | Standard Methods 4500 SO, E |
| HIERRO TOTAL       | mg/L       | 0,3             | 0,43  | Standard Methods 3500 Fe B  |
| DUREZA TOTAL       | mg/L       | 300             | 68    | Standard Methods 2340 C     |
| ALCALINIDAD        | mg/L       | 200             | 85    | Standard Methods 2320 B     |
| NITRATOS           | mg/L       | 10              | 4.4   | Standard Methods 4500 NO. B |
| NITRITOS           | mg/L       | 0,1             | 0,02  | Standard Methods 4500 NO. 8 |
| CONDUCTIVIDAD      | µS/cm      | 1000            | 164   | Standard Methods 4500 P D   |
| AEROBIOS MESOFILOS | UFC/100 ml | 100             | 2000  | Standard Methods 2510 B     |
| COLIFORMES TOTALES | UFC/100 ml | 0               | 2000  | Filtracion por membrana     |
| COLIFORMES FECALES | UFC/100 mi | 0               | 2000  | Filtracion por membrana     |

CARLOS ALBERTO PATIÑO P.



Vía Acolsure, Sede el Algodonal, Ocaña, Colombia - Código postal: 546552 Línea gratuita nacional: 01 8000 121 022 - PBX: (+57) (7) 569 00 88 - Fax: Ext. 104 info@ufpso.edu.co - www.ufpso.edu.co

### Apéndice 24. Resultados análisis de pruebas de agua entrada planta.



#### LABORATORIO DE AGUAS

RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

MATRIZ DE LA MUESTRA: Agua Cruda

TIPO DE MUESTRA: Puntual

LUGAR DE MUESTREO: Corregimiento de Otaré PUNTO: Acueducto - Entrada Planta

TOMADA POR: Sr. Javier Alonso Ovallos; Jhon Alexander Urquijo HORA: 10:30 am

FECHA TOMA DE MUESTRA: 9 Noviembre 2015

SOLICITANTE: Sr. Javier Alonso Ovallos; Jhon Alexander Urquijo

ANALISIS SOLICITADOS: Ver tabla

| PARAMETRO          | UNIDAD     | LIM. PERMISIBLE | VALOR | METODO                      |
|--------------------|------------|-----------------|-------|-----------------------------|
| POTENCIAL DE H     | pH         | 6,5-9,0         | 7,99  | Standard Methods 4500 H +B  |
| TURBIEDAD          | UNT        | 2               | 2,74  | Standard Methods 2310 B     |
| COLOR              | UPC        | 15              | 24    | Standard Methods 2120 A     |
| SULFATOS           | mg/L       | 300             | 2     | Standard Methods 4500 SO, E |
| HIERRO TOTAL       | mg/L       | 0,3             | 0,15  | Standard Methods 3500 Fe 8  |
| DUREZA TOTAL       | mg/L       | 300             | 67    | Standard Methods 2340 C     |
| ALCALINIDAD        | mg/L       | 200             | 80    | Standard Methods 2320 B     |
| NITRATOS           | mg/L       | 10              | 2,6   | Standard Methods 4500 NO. B |
| NITRITOS           | mg/L       | 0,1             | 0.01  | Standard Methods 4500 NO. B |
| CONDUCTIVIDAD      | µS/cm      | 1000            | 156   | Standard Methods 4500 P D   |
| AEROBIOS MESOFILOS | UFC/100 mi | 100             | 2000  | Standard Methods 2510 B     |
| COLIFORMES TOTALES | UFC/100 ml | 0               | 2000  | Fitracion por membrana      |
| COLIFORMES FECALES | UFC/100 ml | 0               | 2000  | Filtracion por membrana     |

CARLOS ALBERTO PATIÑO P. Químico



Via Acolsure, Sede el Algodonal, Ocaña, Colombia → Código postal: 546552 Línea gratuita nacional: 01 8000 1.21 0.22 → PBX: (+57) (7) 569 00 88 → Fax: Ext. 104 info@ufpso.edu.co → www.ufpso.edu.co

### Apéndice 25. Resultados análisis de pruebas de agua en el tanque de almacenamiento.



### LABORATORIO DE AGUAS

RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

MATRIZ DE LA MUESTRA: Agua Cruda

TIPO DE MUESTRA: Puntual

LUGAR DE MUESTREO: Corregimiento de Otaré

PUNTO: Acueducto - Tanque de Almacenamiento

TOMADA POR: Sr. Javier Alonso Ovallos; Jhon Alexander Urquijo HORA: 11:45 am

FECHA TOMA DE MUESTRA: 9 Noviembre 2015

SOLICITANTE: Sr. Javier Alonso Ovallos; Jhon Alexander Urquijo

ANALISIS SOLICITADOS: Ver tabla

| PARAMETRO          | UNIDAD     | LIM. PERMISIBLE | VALOR | METODO                                  |
|--------------------|------------|-----------------|-------|---|
| POTENCIAL DE H     | pH         | 6,5-9,0         | 7,91  | Standard Methods 4500 H +8              |
| TURBIEDAD          | UNT        | 2               | 0,42  | Standard Methods 2310 B                 |
| COLOR              | UPC        | 15              | 3     | Standard Methods 200 A                  |
| SULFATOS           | mg/L       | 300             | 1     | Standard Methods 4500 SO, E             |
| HIERRO TOTAL       | mg/L       | 0,3             | 0,03  | Standard Methods 3500 Fe B              |
| DUREZA TOTAL       | mg/L       | 300             | 67    | Standard Mathods 2340 C                 |
| ALCALINIDAD        | mg/L       | 200             | 78    | Standard Methods 2320 B                 |
| NITRATOS           | mg/L       | 10              | 1,8   | Standard Methods 4500 NO. B             |
| NITRITOS           | mg/L       | 0,1             | 0,01  | Standard Methods 4500 NO <sub>3</sub> B |
| CONDUCTIVIDAD      | µS/cm      | 1000            | 154   | Standard Methods 4500 P D               |
| AEROBIOS MESOFILOS | UFC/100 ml | 100             | 2000  | Standard Methods 2510 B                 |
| COLIFORMES TOTALES | UFC/100 ml | 0               | 2000  | Fitracion por membrana                  |
| COLIFORMES FECALES | UFC/100 ml | 0               | 2000  | Filtracion por membrana                 |

CARLOS ALBERTO PATIÑO P.



Via Acolsure, Sede el Algodonal, Ocaña, Colombia - Código postal: 546552 Linea gratuita nacional: 01 8000 121 022 - PBX: (+57) (7) 569 00 88 - Fax: Ext. 104 info@ufpso.edu.co - www.ufpso.edu.co

### Apéndice 26. Carta dirigida al director de departamento de ingenieria civil para topografia

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

 
 Radicado:
 007075

 Fecha:
 13-OCT-15 18:14:29

 Destino:
 DEPARTAMENTO INGENIERÍA CIVIL
 Destino: DEPARTAMENTO :
Correo: jhonu80@hotmail.com
Usuario: María Elvira Quintero www.ufpso.edu.co

Fecha: 13-10-2015

Magister **ROMEL GALLARDO AMAYA** Director Departamento de ingeniería civil

Asunto: solicitud de equipos

Cordial saludo:

Yo Javier Alonso Lindarte Ovallos identificado con código 170170 y Jhon Alexander Urquijo Corredor identificado con código 170176 nos dirigimos a usted por medio de la presente con el fin de solicitar los equipos de topografía relacionados de la siguiente forma:

- ✓ Estación total.
- Trípode.
- Prisma-portaprisma.
- Cinta
- ✓ GPS

Esto con el fin de realizar la topografía requerida en el proyecto de investigación "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE OTARÉ, CORREGIMIENTO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER", dirigido por el ingeniero Napoleón Gutiérrez De Piñeres y Así mismo, tener el acompañamiento del coordinador de laboratorio de topografía Jonathan Becerra.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Firma del Estudiante: <u>Javier Lindate</u>. Correo Electrónico: jalindarteo@ufpso.edu.co

código: 170170 Celular: 3212148201

Firma del Estudiante: Correo Electrónico: jhonu80@hotmail.com código: 170176 Celular: 3125332565

MULLI

m80982 Firma del Director. Correo Electrónico: ingenieronapoleon@gmail.com Celular: 3005672156





VIA ACOLSURE, SEDE EL ALGODONAL OCAÑA N. DE S. Linea Gratuita Nacional 018000121022 / PBX:097-5690088 / Codigo Postal 546552 www.ufnen.edu.co



Apéndice 27. Cartera topográfica planta de tratamiento y tanque de almacenamiento.


| CARTERA DE CAMPO |                  |                |   |  |  |  |  |
|------------------|------------------|----------------|---|--|--|--|--|
| FECHA            | 21 Noviembre de  |                |   |  |  |  |  |
| HORA             | 12:25 p.m.       | mie-           |   |  |  |  |  |
| LOCALIZACIÓN     | Planta de tratam | iento de Otaré |   |  |  |  |  |
|                  |                  |                | ENEL FUTURO DE TODOS  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |  |  |  |
|                  |                  |                | Universidad<br>Francisco de Paula Santander<br>Ocaña        |  |  |  |  |
| Δ                | NORTE            | ESTE           | ALTURA  |  |  |  |  |
| 1                | 1069086.084      | 1448158.371    | 1605.745  |  |  |  |  |
| 4499             | 1069087.427      | 1448158.464    | 1605.481  |  |  |  |  |
| 4500             | 1069084.534      | 1448157.408    | 1605.403  |  |  |  |  |
| 4501             | 1069084.524      | 1448157.305    | 1605.192  |  |  |  |  |
| 4502             | 1069085.920      | 1448152.349    | 1604.663  |  |  |  |  |
| 4503             | 1069086.251      | 1448150.909    | 1604.387  |  |  |  |  |
| 4504             | 1069085.212      | 1448150.573    | 1604.236  |  |  |  |  |
| 4505             | 1069085.343      | 1448149.783    | 1603.544  |  |  |  |  |
| 4506             | 1069089.432      | 1448151.972    | 1604.957  |  |  |  |  |
| 4507             | 1069091.057      | 1448152.098    | 1605.043  |  |  |  |  |
| 4508             | 1069093.366      | 1448144.440    | 1604.331  |  |  |  |  |
| 4509             | 1069095.597      | 1448145.124    | 1604.591  |  |  |  |  |
| 4510             | 1069097.387      | 1448138.713    | 1604.228  |  |  |  |  |
| 4511             | 1069098.731      | 1448133.086    | 1603.667  |  |  |  |  |
| 4512             | 1069095.018      | 1448132.104    | 1602.756  |  |  |  |  |
| 4513             | 1069092.258      | 1448131.387    | 1602.817  |  |  |  |  |
| 4514             | 1069091.604      | 1448133.846    | 1602.721  |  |  |  |  |
| 4515             | 1069090.905      | 1448133.859    | 1602.658  |  |  |  |  |
| 4516             | 1069090.429      | 1448135.359    | 1602.576  |  |  |  |  |
| 4517             | 1069089.743      | 1448135.187    | 1602.652  |  |  |  |  |
| 4518             | 1069089.082      | 1448138.138    | 1602.479  |  |  |  |  |
| 4519             | 1069089.764      | 1448138.299    | 1602.348  |  |  |  |  |
| 4520             | 1069089.433      | 1448139.849    | 1602.697  |  |  |  |  |
| 4521             | 1069090.042      | 1448140.268    | 1602.700  |  |  |  |  |

| İ    | İ           | i           | i i      |
|------|-------------|-------------|----------|
| 4522 | 1069089.495 | 1448142.546 | 1603.122 |
| 4523 | 1069089.066 | 1448142.444 | 1603.164 |
| 4524 | 1069088.810 | 1448143.384 | 1603.331 |
| 4525 | 1069091.161 | 1448143.857 | 1603.862 |
| 4526 | 1069091.294 | 1448144.444 | 1603.881 |
| 4527 | 1069091.139 | 1448145.055 | 1603.816 |
| 4528 | 1069090.420 | 1448144.890 | 1603.765 |
| 4529 | 1069090.179 | 1448145.451 | 1603.815 |
| 4530 | 1069089.008 | 1448145.136 | 1603.576 |
| 4531 | 1069086.731 | 1448144.537 | 1603.060 |
| 4532 | 1069086.009 | 1448146.836 | 1603.184 |
| 4533 | 1069080.248 | 1448157.397 | 1604.975 |
| 4534 | 1069083.243 | 1448158.962 | 1605.929 |
| 4535 | 1069089.346 | 1448160.904 | 1606.352 |
| 4536 | 1069091.059 | 1448156.582 | 1606.077 |
| 4537 | 1069093.345 | 1448151.313 | 1605.502 |
| 4538 | 1069095.141 | 1448146.452 | 1604.953 |
| 4539 | 1069097.074 | 1448140.570 | 1604.330 |
| 4540 | 1069099.054 | 1448132.890 | 1603.635 |
| 4541 | 1069101.434 | 1448134.586 | 1603.913 |
| 4542 | 1069105.287 | 1448135.531 | 1603.965 |
| 4543 | 1069100.446 | 1448138.091 | 1604.069 |
| 4544 | 1069104.502 | 1448139.059 | 1604.051 |
| 4545 | 1069098.591 | 1448129.887 | 1603.363 |
| 4546 | 1069097.232 | 1448125.530 | 1602.789 |
| 4547 | 1069097.017 | 1448121.637 | 1602.360 |
| 4548 | 1069091.532 | 1448120.646 | 1601.244 |
| 4549 | 1069086.486 | 1448119.730 | 1600.345 |
| 4550 | 1069085.558 | 1448123.382 | 1600.341 |
| 4551 | 1069084.217 | 1448127.985 | 1600.619 |
| 4552 | 1069083.443 | 1448130.829 | 1601.527 |
| 4553 | 1069082.221 | 1448135.701 | 1601.862 |
| •    |             |             |          |

| 4555 1069079.871 1448146.942 1602.521 4556 1069076.638 1448156.681 1603.923 4557 1069082.622 1448154.063 1604.822 4558 1069083.836 1448150.267 1603.975 4559 1069084.172 1448143.192 1602.511 4560 1069085.672 1448136.761 1602.225 4561 1069087.319 1448130.486 1601.707 4562 1069092.001 1448128.190 1602.094 4563 1069094.673 1448128.015 1602.475 4564 1069095.594 1448124.333 1602.410 4565 1069093.420 1448121.987 1601.764 4566 1069090.720 1448121.987 1601.158 4567 1069088.041 1448121.439 1600.654 4568 1069087.073 1448124.306 1600.498 4569 1069088.533 1448124.306 1600.498 4570 1069088.533 1448151.372 1604.593 4571 1069086.983 1448151.372 1604.593 4572 1069085.521 1448156.374 1604.880 4573 1069085.814 1448157.206 1604.949 4574 1069085.814 1448157.206 1604.949 4575 1069086.658 1448157.207 1604.948 4577 1069086.889 1448157.207 1604.949 4578 1069087.173 1448156.981 1604.946 4577 1069087.173 1448156.981 1604.946 4577 1069087.173 1448157.207 1604.948 4578 1069087.921 144815.586 1604.975 4578 1069087.921 144815.586 1604.978 4580 1069091.024 1448144.498 1604.169 4582 1069092.064 1448144.498 1604.169 4583 1069092.064 1448143.824 1604.142 4584 106909.194 1448135.325 1602.672 | 4554 | 1069081.837 | 1448141.457 | 1602.100 |
|--|------|-------------|-------------|----------|
| 4556 1069076.638 1448156.681 1603.923 4557 1069082.622 1448154.063 1604.822 4558 1069083.836 1448150.267 1603.975 4559 1069084.172 1448143.192 1602.511 4560 1069085.672 1448136.761 1602.225 4561 1069097.319 1448130.486 1601.707 4562 1069092.001 1448128.190 1602.094 4563 1069094.673 1448128.015 1602.475 4564 1069095.594 1448124.333 1602.410 4565 1069093.420 1448121.987 1601.158 4566 1069090.720 1448121.987 1601.158 4567 1069088.041 1448124.339 1600.654 4568 1069087.073 1448124.306 1600.498 4569 1069086.519 1448126.915 1600.691 4570 1069088.533 1448151.372 1604.593 4571 1069085.931 1448156.374 1604.880 4573 1069085.999 1448156.389 1605.041 4574 1069085.814 1448157.206 1604.949 4575 1069086.658 1448157.468 1604.949 4576 1069086.889 1448157.468 1604.975 4576 1069086.889 1448151.586 1604.949 4577 1069087.73 1448151.586 1604.949 4578 1069087.921 1448151.586 1604.948 4579 1069087.921 1448150.007 1604.637 4580 1069091.526 1448144.498 1604.169 4582 1069092.064 1448142.824 1604.145 4583 1069090.194 1448135.647 1604.142 4584 106909.194 1448135.325 1602.672  |      |             |             |          |
| 4557         1069082.622         1448154.063         1604.822           4558         1069083.836         1448150.267         1603.975           4559         1069084.172         1448143.192         1602.511           4560         1069085.672         1448136.761         1602.225           4561         1069087.319         1448128.190         1602.094           4562         1069092.001         1448128.190         1602.094           4563         1069094.673         1448128.015         1602.475           4564         1069095.594         1448122.699         1601.764           4565         1069093.420         1448121.987         1601.158           4566         1069090.720         1448121.439         1600.654           4568         1069087.073         1448124.306         1600.498           4569         1069086.519         1448126.915         1600.691           4570         1069088.533         1448151.372         1604.593           4571         1069086.983         1448151.372         1604.528           4572         1069085.991         1448156.389         1605.041           4574         1069085.814         1448157.468         1604.949           4575         1         |      |             |             |          |
| 4558         1069083.836         1448150.267         1603.975           4559         1069084.172         1448143.192         1602.511           4560         1069085.672         1448136.761         1602.225           4561         1069087.319         1448130.486         1601.707           4562         1069092.001         1448128.190         1602.094           4563         1069094.673         1448128.015         1602.475           4564         1069095.594         1448124.333         1602.410           4565         1069093.420         1448122.699         1601.764           4566         106909.720         1448121.439         1600.654           4567         1069088.041         1448124.306         1600.498           4569         1069086.519         1448126.915         1600.691           4570         1069088.533         1448151.372         1604.593           4571         1069085.521         1448156.374         1604.528           4572         1069085.521         1448156.374         1604.880           4573         1069085.814         1448157.206         1604.949           4576         1069086.658         1448157.027         1604.948           4577         10         | 4556 | 1069076.638 | 1448156.681 | 1603.923 |
| 4559         1069084.172         1448143.192         1602.511           4560         1069085.672         1448136.761         1602.225           4561         1069087.319         1448130.486         1601.707           4562         1069092.001         1448128.190         1602.094           4563         1069094.673         1448128.015         1602.475           4564         1069095.594         1448124.333         1602.410           4565         1069093.420         1448122.699         1601.764           4566         1069090.720         1448121.439         1600.654           4568         1069087.073         1448124.306         1600.498           4569         1069086.519         1448126.915         1600.691           4570         1069086.983         1448151.372         1604.593           4571         1069085.993         1448156.374         1604.528           4572         1069085.521         1448156.374         1604.880           4573         1069085.814         1448157.206         1604.949           4576         1069086.658         1448157.027         1604.948           4577         1069087.173         1448157.027         1604.948           4578         1         | 4557 | 1069082.622 | 1448154.063 | 1604.822 |
| 4560 1069085.672 1448136.761 1602.225 4561 1069087.319 1448130.486 1601.707 4562 1069092.001 1448128.190 1602.094 4563 1069094.673 1448128.015 1602.475 4564 1069095.594 1448124.333 1602.410 4565 1069093.420 1448122.699 1601.764 4566 106909.720 1448121.987 1601.158 4567 1069088.041 1448121.439 1600.654 4568 1069087.073 1448124.306 1600.498 4569 1069086.519 1448126.915 1600.691 4570 1069088.533 1448151.772 1604.593 4571 1069088.983 1448151.372 1604.528 4572 1069085.521 1448156.374 1604.880 4573 1069085.999 1448156.589 1605.041 4574 1069085.814 1448157.206 1604.949 4575 1069086.658 1448157.468 1604.975 4576 1069086.889 1448156.981 1604.946 4577 1069087.173 1448157.027 1604.948 4578 1069087.921 1448151.586 1604.978 4580 1069091.526 1448145.761 1602.994 4581 1069092.064 1448144.498 1604.169 4582 1069092.469 1448142.824 1604.145 4583 1069096.857 1448135.647 1602.672   | 4558 | 1069083.836 | 1448150.267 | 1603.975 |
| 4561         1069087.319         1448130.486         1601.707           4562         1069092.001         1448128.190         1602.094           4563         1069094.673         1448128.015         1602.475           4564         1069095.594         1448124.333         1602.410           4565         1069093.420         1448122.699         1601.764           4566         1069090.720         1448121.987         1601.158           4567         1069088.041         1448121.439         1600.654           4568         1069087.073         1448124.306         1600.498           4569         1069086.519         1448126.915         1600.691           4570         1069088.533         1448151.372         1604.593           4571         1069086.983         1448151.372         1604.528           4572         1069085.921         1448156.374         1604.880           4573         1069085.999         1448156.589         1605.041           4574         1069086.658         1448157.206         1604.949           4575         1069086.889         1448157.468         1604.975           4576         1069087.173         1448156.981         1604.946           4578         1         | 4559 | 1069084.172 | 1448143.192 | 1602.511 |
| 4562         1069092.001         1448128.190         1602.094           4563         1069094.673         1448128.015         1602.475           4564         1069095.594         1448124.333         1602.410           4565         1069093.420         1448122.699         1601.764           4566         1069090.720         1448121.987         1601.158           4567         1069088.041         1448121.439         1600.654           4568         1069087.073         1448124.306         1600.498           4569         1069086.519         1448126.915         1600.691           4570         1069088.533         1448151.372         1604.593           4571         1069086.983         1448151.372         1604.528           4572         1069085.521         1448156.374         1604.880           4573         1069085.999         1448156.589         1605.041           4574         1069085.814         1448157.206         1604.949           4575         1069086.658         1448157.468         1604.975           4576         1069087.173         1448157.027         1604.948           4579         1069088.239         1448151.586         1604.578           4580         1         | 4560 | 1069085.672 | 1448136.761 | 1602.225 |
| 4563         1069094.673         1448128.015         1602.475           4564         1069095.594         1448124.333         1602.410           4565         1069093.420         1448122.699         1601.764           4566         1069090.720         1448121.987         1601.158           4567         1069088.041         1448121.439         1600.654           4568         1069087.073         1448126.915         1600.498           4569         1069086.519         1448126.915         1600.691           4570         1069088.533         1448151.772         1604.593           4571         1069086.983         1448156.374         1604.528           4572         1069085.521         1448156.374         1604.880           4573         1069085.999         1448156.589         1605.041           4574         1069085.814         1448157.206         1604.949           4575         1069086.658         1448157.468         1604.975           4576         1069087.173         1448157.027         1604.948           4579         1069088.239         1448150.007         1604.637           4580         1069091.526         1448145.761         1602.994           4581         1         | 4561 | 1069087.319 | 1448130.486 | 1601.707 |
| 4564         1069095.594         1448124.333         1602.410           4565         1069093.420         1448122.699         1601.764           4566         1069090.720         1448121.987         1601.158           4567         1069088.041         1448121.439         1600.654           4568         1069087.073         1448124.306         1600.498           4569         1069086.519         1448126.915         1600.691           4570         1069085.33         1448151.772         1604.593           4571         1069086.983         1448151.372         1604.528           4572         1069085.521         1448156.374         1604.880           4573         1069085.814         1448157.206         1604.949           4575         1069086.658         1448157.468         1604.949           4576         1069086.889         1448156.981         1604.946           4577         1069087.173         1448157.027         1604.948           4578         1069087.921         1448151.586         1604.578           4580         1069091.526         1448145.761         1602.994           4581         1069092.064         1448144.498         1604.169           4582         10         | 4562 | 1069092.001 | 1448128.190 | 1602.094 |
| 4565         1069093.420         1448122.699         1601.764           4566         1069090.720         1448121.987         1601.158           4567         1069088.041         1448121.439         1600.654           4568         1069087.073         1448124.306         1600.498           4569         1069086.519         1448126.915         1600.691           4570         1069088.533         1448151.772         1604.593           4571         1069086.983         1448151.372         1604.528           4572         1069085.521         1448156.374         1604.880           4573         1069085.999         1448156.589         1605.041           4574         1069085.814         1448157.206         1604.949           4575         1069086.658         1448157.468         1604.975           4576         1069087.173         1448157.027         1604.948           4578         1069087.173         1448157.027         1604.948           4579         1069088.239         1448150.007         1604.637           4580         1069091.526         1448145.761         1602.994           4581         1069092.064         1448144.498         1604.145           4583         1         | 4563 | 1069094.673 | 1448128.015 | 1602.475 |
| 4566         1069090.720         1448121.987         1601.158           4567         1069088.041         1448121.439         1600.654           4568         1069087.073         1448124.306         1600.498           4569         1069086.519         1448126.915         1600.691           4570         1069088.533         1448151.772         1604.593           4571         1069086.983         1448151.372         1604.528           4572         1069085.521         1448156.374         1604.880           4573         1069085.999         1448156.589         1605.041           4574         1069085.814         1448157.206         1604.949           4575         1069086.658         1448157.468         1604.975           4576         1069086.889         1448156.981         1604.946           4577         1069087.173         1448157.027         1604.948           4579         1069088.239         1448150.007         1604.637           4580         1069091.526         1448145.761         1602.994           4581         1069092.064         1448144.498         1604.149           4582         1069092.469         1448142.824         1604.145           4583         1         | 4564 | 1069095.594 | 1448124.333 | 1602.410 |
| 4567       1069088.041       1448121.439       1600.654         4568       1069087.073       1448124.306       1600.498         4569       1069086.519       1448126.915       1600.691         4570       1069088.533       1448151.772       1604.593         4571       1069086.983       1448151.372       1604.528         4572       1069085.521       1448156.374       1604.880         4573       1069085.999       1448156.589       1605.041         4574       1069085.814       1448157.206       1604.949         4575       1069086.658       1448157.468       1604.975         4576       1069086.889       1448156.981       1604.946         4577       1069087.173       1448157.027       1604.948         4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1602.672  | 4565 | 1069093.420 | 1448122.699 | 1601.764 |
| 4568       1069087.073       1448124.306       1600.498         4569       1069086.519       1448126.915       1600.691         4570       1069088.533       1448151.772       1604.593         4571       1069086.983       1448151.372       1604.528         4572       1069085.521       1448156.374       1604.880         4573       1069085.999       1448156.589       1605.041         4574       1069085.814       1448157.206       1604.949         4575       1069086.658       1448157.468       1604.975         4576       1069086.889       1448156.981       1604.946         4577       1069087.173       1448157.027       1604.948         4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1602.672  | 4566 | 1069090.720 | 1448121.987 | 1601.158 |
| 4569       1069086.519       1448126.915       1600.691         4570       1069088.533       1448151.772       1604.593         4571       1069086.983       1448151.372       1604.528         4572       1069085.521       1448156.374       1604.880         4573       1069085.999       1448156.589       1605.041         4574       1069085.814       1448157.206       1604.949         4575       1069086.658       1448157.468       1604.975         4576       1069086.889       1448156.981       1604.946         4577       1069087.173       1448157.027       1604.948         4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1602.672  | 4567 | 1069088.041 | 1448121.439 | 1600.654 |
| 4570       1069088.533       1448151.772       1604.593         4571       1069086.983       1448151.372       1604.528         4572       1069085.521       1448156.374       1604.880         4573       1069085.999       1448156.589       1605.041         4574       1069085.814       1448157.206       1604.949         4575       1069086.658       1448157.468       1604.975         4576       1069086.889       1448156.981       1604.946         4577       1069087.173       1448157.027       1604.948         4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4568 | 1069087.073 | 1448124.306 | 1600.498 |
| 4571       1069086.983       1448151.372       1604.528         4572       1069085.521       1448156.374       1604.880         4573       1069085.999       1448156.589       1605.041         4574       1069085.814       1448157.206       1604.949         4575       1069086.658       1448157.468       1604.975         4576       1069086.889       1448156.981       1604.946         4577       1069087.173       1448157.027       1604.948         4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4569 | 1069086.519 | 1448126.915 | 1600.691 |
| 4572       1069085.521       1448156.374       1604.880         4573       1069085.999       1448156.589       1605.041         4574       1069085.814       1448157.206       1604.949         4575       1069086.658       1448157.468       1604.975         4576       1069086.889       1448156.981       1604.946         4577       1069087.173       1448157.027       1604.948         4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4570 | 1069088.533 | 1448151.772 | 1604.593 |
| 4573       1069085.999       1448156.589       1605.041         4574       1069085.814       1448157.206       1604.949         4575       1069086.658       1448157.468       1604.975         4576       1069086.889       1448156.981       1604.946         4577       1069087.173       1448157.027       1604.948         4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4571 | 1069086.983 | 1448151.372 | 1604.528 |
| 4574       1069085.814       1448157.206       1604.949         4575       1069086.658       1448157.468       1604.975         4576       1069086.889       1448156.981       1604.946         4577       1069087.173       1448157.027       1604.948         4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4572 | 1069085.521 | 1448156.374 | 1604.880 |
| 4575       1069086.658       1448157.468       1604.975         4576       1069086.889       1448156.981       1604.946         4577       1069087.173       1448157.027       1604.948         4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4573 | 1069085.999 | 1448156.589 | 1605.041 |
| 4576       1069086.889       1448156.981       1604.946         4577       1069087.173       1448157.027       1604.948         4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4574 | 1069085.814 | 1448157.206 | 1604.949 |
| 4577       1069087.173       1448157.027       1604.948         4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4575 | 1069086.658 | 1448157.468 | 1604.975 |
| 4578       1069087.921       1448151.586       1604.578         4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4576 | 1069086.889 | 1448156.981 | 1604.946 |
| 4579       1069088.239       1448150.007       1604.637         4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4577 | 1069087.173 | 1448157.027 | 1604.948 |
| 4580       1069091.526       1448145.761       1602.994         4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4578 | 1069087.921 | 1448151.586 | 1604.578 |
| 4581       1069092.064       1448144.498       1604.169         4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4579 | 1069088.239 | 1448150.007 | 1604.637 |
| 4582       1069092.469       1448142.824       1604.145         4583       1069096.857       1448135.647       1604.142         4584       1069090.194       1448135.325       1602.672  | 4580 | 1069091.526 | 1448145.761 | 1602.994 |
| 4583     1069096.857     1448135.647     1604.142       4584     1069090.194     1448135.325     1602.672  | 4581 | 1069092.064 | 1448144.498 | 1604.169 |
| 4584 1069090.194 1448135.325 1602.672  | 4582 | 1069092.469 | 1448142.824 | 1604.145 |
|  | 4583 | 1069096.857 | 1448135.647 | 1604.142 |
| 4585 1069091.003 1448131.448 1602.630  | 4584 | 1069090.194 | 1448135.325 | 1602.672 |
|  | 4585 | 1069091.003 | 1448131.448 | 1602.630 |

| 4586 | 1069091.648 | 1448128.126 | 1602.591 |
|------|-------------|-------------|----------|
| 4587 | 1069086.746 | 1448126.027 | 1602.720 |
| 4588 | 1069086.444 | 1448126.115 | 1599.687 |

Apéndice 28. Curvas de nivel planta de tratamiento-tanque de almacenamiento.



Apéndice 29. Cartera topográfica bocatoma.


| CARTERA DE CAMPO |                      |             |  |  |
|------------------|----------------------|-------------|--|--|
| FECHA            | 21 Noviembre de 2015 |             |  |  |
| HORA             | 8:35 a. m.           |             |  |  |
| LOCALIZACIÓN     | Bocatoma de O        | taré        |  |  |
|                  |                      |             | ENEL RUTURO DE TODOS.  DICAÑA                        |  |
|                  |                      |             | Universidad<br>Francisco de Paula Santander<br>Ocaña |  |
| Δ                | NORTE                | ESTE        | ALTURA   |  |
| 1                | 1070147.828          | 1449794.544 | 1654.618   |  |
| 4415             | 1070147.935          | 1449809.368 | 1656.803   |  |
| 4416             | 1070142.484          | 1449820.979 | 1657.043   |  |
| 4417             | 1070142.730          | 1449821.914 | 1657.322   |  |
| 4418             | 1070143.054          | 1449824.228 | 1658.094   |  |
| 4419             | 1070140.287          | 1449822.063 | 1656.324   |  |
| 4420             | 1070141.938          | 1449821.585 | 1656.622   |  |
| 4421             | 1070142.635          | 1449820.919 | 1657.128   |  |
| 4422             | 1070139.704          | 1449817.330 | 1655.544   |  |
| 4423             | 1070141.356          | 1449816.953 | 1655.966   |  |
| 4424             | 1070139.653          | 1449814.509 | 1655.358   |  |
| 4425             | 1070140.526          | 1449814.416 | 1655.428   |  |
| 4426             | 1070141.228          | 1449814.314 | 1655.978   |  |
| 4427             | 1070142.020          | 1449811.089 | 1655.460   |  |
| 4428             | 1070142.940          | 1449809.458 | 1654.752   |  |
| 4429             | 1070143.925          | 1449807.266 | 1655.278   |  |
| 4430             | 1070145.291          | 1449804.535 | 1655.007   |  |
| 4431             | 1070146.440          | 1449801.549 | 1654.885   |  |
| 4432             | 1070147.412          | 1449798.886 | 1654.919   |  |
| 4433             | 1070148.735          | 1449795.695 | 1654.547   |  |
| 4434             | 1070148.989          | 1449794.145 | 1654.350   |  |

| •    | i           |             |          |
|------|-------------|-------------|----------|
| 4435 | 1070146.680 | 1449797.890 | 1654.540 |
| 4436 | 1070144.944 | 1449797.146 | 1654.540 |
| 4437 | 1070146.494 | 1449793.654 | 1654.526 |
| 4438 | 1070148.158 | 1449794.302 | 1654.539 |
| 4439 | 1070145.887 | 1449798.455 | 1654.405 |
| 4440 | 1070145.095 | 1449798.094 | 1654.538 |
| 4441 | 1070145.428 | 1449798.000 | 1654.153 |
| 4442 | 1070145.455 | 1449798.186 | 1654.509 |
| 4443 | 1070144.067 | 1449801.974 | 1654.479 |
| 4444 | 1070142.827 | 1449804.502 | 1654.652 |
| 4445 | 1070141.408 | 1449808.143 | 1654.801 |
| 4446 | 1070139.263 | 1449809.099 | 1654.619 |
| 4447 | 1070137.506 | 1449808.296 | 1654.654 |
| 4448 | 1070136.605 | 1449806.522 | 1654.737 |
| 4449 | 1070137.379 | 1449809.004 | 1654.759 |
| 4450 | 1070138.965 | 1449809.714 | 1654.731 |
| 4451 | 1070138.436 | 1449808.934 | 1654.629 |
| 4452 | 1070138.014 | 1449808.735 | 1654.634 |
| 4453 | 1070137.923 | 1449808.997 | 1654.680 |
| 4454 | 1070138.341 | 1449809.201 | 1654.674 |
| 4455 | 1070139.370 | 1449808.770 | 1653.837 |
| 4456 | 1070137.610 | 1449808.015 | 1653.981 |
| 4457 | 1070138.286 | 1449807.461 | 1653.813 |
| 4458 | 1070139.347 | 1449804.940 | 1653.759 |
| 4459 | 1070139.800 | 1449803.694 | 1653.684 |
| 4460 | 1070140.236 | 1449801.100 | 1653.383 |
| 4461 | 1070140.959 | 1449797.389 | 1653.277 |
| 4462 | 1070141.774 | 1449795.805 | 1653.089 |
| 4463 | 1070143.100 | 1449791.814 | 1653.059 |
| 4464 | 1070144.521 | 1449789.293 | 1653.134 |
| 4465 | 1070145.773 | 1449791.885 | 1653.091 |
|      |             | <del></del> | ·        |

| 4466         1070143.895         1449793.339         1652.934           4467         1070142.293         1449797.085         1653.183           4468         1070141.649         1449801.844         1653.401           4469         1070140.0383         1449807.087         1653.680           4471         1070140.068         1449808.632         1654.374           4472         1070139.680         1449805.959         1654.533           4473         1070141.392         1449805.959         1654.533           4474         1070142.819         1449802.766         1654.316           4475         1070143.779         1449799.793         1654.175           4476         1070144.800         1449793.487         1653.923           4477         1070146.365         1449793.890         1654.288           4479         1070147.575         1449791.689         1654.090           4480         1070134.404         1449809.731         1655.140           4481         1070135.548         1449810.879         1654.721           4482         1070135.126         1449811.812         1654.797           4483         1070135.263         1449812.788         1654.918           4486          | I    | 1           | 1           | 1        |
|--|------|-------------|-------------|----------|
| 4468         1070141.649         1449801.844         1653.401           4469         1070141.106         1449803.634         1653.471           4470         1070140.083         1449807.087         1653.680           4471         1070139.680         1449808.670         1653.918           4472         1070139.680         1449805.959         1654.533           4473         1070141.392         1449802.766         1654.316           4475         1070143.779         1449799.793         1654.175           4476         1070146.365         1449793.487         1653.923           4477         1070146.365         1449793.487         1653.702           4478         1070147.367         1449793.890         1654.288           4479         1070147.575         1449791.689         1654.090           4480         1070134.404         1449809.731         1655.140           4481         1070138.060         1449811.743         1654.721           4482         1070133.516         1449811.812         1654.733           4483         1070135.126         1449811.812         1654.797           4485         1070135.981         1449813.990         1655.243           4488         1 | 4466 | 1070143.895 | 1449793.339 | 1652.934 |
| 4469         1070141.106         1449803.634         1653.471           4470         1070140.383         1449807.087         1653.680           4471         1070140.068         1449808.632         1654.374           4472         1070139.680         1449808.670         1653.918           4473         1070141.392         1449805.959         1654.533           4474         1070142.819         1449802.766         1654.316           4475         1070143.779         1449799.793         1654.175           4476         1070144.800         1449793.487         1653.923           4477         1070146.365         1449793.890         1654.288           4479         1070147.575         1449791.689         1654.090           4480         1070134.404         1449809.731         1655.140           4481         1070136.548         1449810.879         1654.721           4482         1070138.060         1449811.743         1654.733           4483         1070135.126         1449811.812         1654.797           4485         1070135.263         1449812.788         1654.918           4486         1070135.981         1449813.990         1655.243           4489         1 | 4467 | 1070142.293 | 1449797.085 | 1653.183 |
| 4470         1070140.383         1449807.087         1653.680           4471         1070140.068         1449808.632         1654.374           4472         1070139.680         1449808.670         1653.918           4473         1070141.392         1449805.959         1654.533           4474         1070142.819         1449802.766         1654.316           4475         1070143.779         1449799.793         1654.175           4476         1070146.365         1449793.487         1653.923           4477         1070146.365         1449793.487         1653.702           4478         1070147.367         1449793.890         1654.288           4479         1070147.575         1449791.689         1654.090           4480         1070134.404         1449809.731         1655.140           4481         1070136.548         1449810.879         1654.721           4482         1070138.060         1449811.743         1654.733           4483         1070135.126         1449811.812         1654.797           4485         1070135.263         1449813.990         1655.241           4486         1070130.686         1449813.990         1655.094           4489         1 | 4468 | 1070141.649 | 1449801.844 | 1653.401 |
| 4471         1070140.068         1449808.632         1654.374           4472         1070139.680         1449808.670         1653.918           4473         1070141.392         1449805.959         1654.533           4474         1070142.819         1449802.766         1654.316           4475         1070143.779         1449799.793         1654.175           4476         1070146.365         1449793.487         1653.923           4477         1070146.365         1449793.487         1653.702           4478         1070147.367         1449793.890         1654.288           4479         1070147.575         1449791.689         1654.090           4480         1070134.404         1449809.731         1655.140           4481         1070136.548         1449810.879         1654.721           4482         1070138.060         1449811.743         1654.733           4483         1070135.126         1449811.812         1654.797           4485         1070135.263         1449812.788         1655.241           4486         1070135.981         1449813.990         1655.094           4487         1070130.686         1449813.893         1654.859           4490         1 | 4469 | 1070141.106 | 1449803.634 | 1653.471 |
| 4472         1070139.680         1449808.670         1653.918           4473         1070141.392         1449805.959         1654.533           4474         1070142.819         1449802.766         1654.316           4475         1070143.779         1449799.793         1654.175           4476         1070144.800         1449793.487         1653.923           4477         1070146.365         1449793.487         1653.702           4478         1070147.367         1449793.890         1654.288           4479         1070134.404         1449809.731         1655.140           4481         1070136.548         1449810.879         1654.721           4482         1070138.060         1449811.743         1655.741           4483         1070133.511         1449810.251         1655.241           4484         1070135.126         1449811.812         1654.797           4485         1070135.263         1449813.990         1655.094           4487         1070130.686         1449813.990         1655.243           4488         1070131.361         1449813.893         1654.859           4489         1070136.901         1449815.585         1655.437           4491         1 | 4470 | 1070140.383 | 1449807.087 | 1653.680 |
| 4473         1070141.392         1449805.959         1654.533           4474         1070142.819         1449802.766         1654.316           4475         1070143.779         1449799.793         1654.175           4476         1070144.800         1449797.206         1653.923           4477         1070146.365         1449793.890         1654.288           4479         1070147.575         1449791.689         1654.090           4480         1070134.404         1449809.731         1655.140           4481         1070136.548         1449810.879         1654.721           4482         1070138.060         1449811.743         1654.733           4483         1070133.511         1449810.251         1655.241           4484         1070135.126         1449811.812         1654.797           4485         1070135.263         1449812.788         1655.094           4487         1070130.686         1449813.990         1655.094           4488         1070130.686         1449813.893         1654.859           4489         1070135.062         1449813.893         1654.869           4490         1070136.780         1449815.585         1655.247           4492         1 | 4471 | 1070140.068 | 1449808.632 | 1654.374 |
| 4474         1070142.819         1449802.766         1654.316           4475         1070143.779         1449799.793         1654.175           4476         1070144.800         1449797.206         1653.923           4477         1070146.365         1449793.487         1653.702           4478         1070147.367         1449793.890         1654.288           4479         1070147.575         1449791.689         1654.090           4480         1070134.404         1449809.731         1655.140           4481         1070136.548         1449810.879         1654.721           4482         1070138.060         1449811.743         1654.733           4483         1070133.511         1449810.251         1655.241           4484         1070135.126         1449811.812         1654.797           4485         1070135.981         1449813.990         1655.094           4487         1070130.686         1449811.958         1655.243           4488         1070131.361         1449813.893         1654.859           4490         1070135.062         1449815.585         1655.437           4491         1070136.901         1449805.646         1654.854           4493         1 | 4472 | 1070139.680 | 1449808.670 | 1653.918 |
| 4475       1070143.779       1449799.793       1654.175         4476       1070144.800       1449797.206       1653.923         4477       1070146.365       1449793.487       1653.702         4478       1070147.367       1449793.890       1654.288         4479       1070147.575       1449791.689       1654.090         4480       1070134.404       1449809.731       1655.140         4481       1070136.548       1449810.879       1654.721         4482       1070138.060       1449811.743       1654.733         4483       1070135.126       1449810.251       1655.241         4484       1070135.263       1449811.812       1654.797         4485       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070131.361       1449813.893       1654.859         4489       1070135.062       1449813.893       1654.869         4490       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449803.531       1655.034         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       107013  | 4473 | 1070141.392 | 1449805.959 | 1654.533 |
| 4476       1070144.800       1449797.206       1653.923         4477       1070146.365       1449793.487       1653.702         4478       1070147.367       1449793.890       1654.288         4479       1070147.575       1449791.689       1654.090         4480       1070134.404       1449809.731       1655.140         4481       1070136.548       1449810.879       1654.721         4482       1070138.060       1449811.743       1654.733         4483       1070135.126       1449810.251       1655.241         4484       1070135.126       1449811.812       1654.797         4485       1070135.263       1449812.788       1654.918         4486       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.893       1654.859         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449803.531       1655.034         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       107013  | 4474 | 1070142.819 | 1449802.766 | 1654.316 |
| 4477       1070146.365       1449793.487       1653.702         4478       1070147.367       1449793.890       1654.288         4479       1070147.575       1449791.689       1654.090         4480       1070134.404       1449809.731       1655.140         4481       1070136.548       1449810.879       1654.721         4482       1070138.060       1449811.743       1654.733         4483       1070133.511       1449810.251       1655.241         4484       1070135.126       1449811.812       1654.797         4485       1070135.263       1449812.788       1654.918         4486       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.893       1654.859         4490       1070135.062       1449813.893       1655.437         4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       107013  | 4475 | 1070143.779 | 1449799.793 | 1654.175 |
| 4478       1070147.367       1449793.890       1654.288         4479       1070147.575       1449791.689       1654.090         4480       1070134.404       1449809.731       1655.140         4481       1070136.548       1449810.879       1654.721         4482       1070138.060       1449811.743       1654.733         4483       1070133.511       1449810.251       1655.241         4484       1070135.126       1449811.812       1654.797         4485       1070135.263       1449813.990       1655.094         4486       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.893       1654.859         4489       1070131.361       1449813.893       1654.869         4490       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4476 | 1070144.800 | 1449797.206 | 1653.923 |
| 4479       1070147.575       1449791.689       1654.090         4480       1070134.404       1449809.731       1655.140         4481       1070136.548       1449810.879       1654.721         4482       1070138.060       1449811.743       1654.733         4483       1070133.511       1449810.251       1655.241         4484       1070135.126       1449811.812       1654.797         4485       1070135.263       1449812.788       1654.918         4486       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.070       1654.859         4489       1070131.361       1449813.893       1654.869         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4477 | 1070146.365 | 1449793.487 | 1653.702 |
| 4480       1070134.404       1449809.731       1655.140         4481       1070136.548       1449810.879       1654.721         4482       1070138.060       1449811.743       1654.733         4483       1070133.511       1449810.251       1655.241         4484       1070135.126       1449811.812       1654.797         4485       1070135.263       1449812.788       1654.918         4486       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.893       1654.859         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4478 | 1070147.367 | 1449793.890 | 1654.288 |
| 4481       1070136.548       1449810.879       1654.721         4482       1070138.060       1449811.743       1654.733         4483       1070133.511       1449810.251       1655.241         4484       1070135.126       1449811.812       1654.797         4485       1070135.263       1449812.788       1654.918         4486       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.893       1654.859         4489       1070131.361       1449813.893       1654.869         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4479 | 1070147.575 | 1449791.689 | 1654.090 |
| 4482       1070138.060       1449811.743       1654.733         4483       1070133.511       1449810.251       1655.241         4484       1070135.126       1449811.812       1654.797         4485       1070135.263       1449812.788       1654.918         4486       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.070       1654.859         4489       1070131.361       1449813.893       1654.869         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4480 | 1070134.404 | 1449809.731 | 1655.140 |
| 4483       1070133.511       1449810.251       1655.241         4484       1070135.126       1449811.812       1654.797         4485       1070135.263       1449812.788       1654.918         4486       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.893       1654.859         4489       1070135.062       1449813.893       1654.869         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4481 | 1070136.548 | 1449810.879 | 1654.721 |
| 4484       1070135.126       1449811.812       1654.797         4485       1070135.263       1449812.788       1654.918         4486       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.070       1654.859         4489       1070131.361       1449813.893       1654.869         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4482 | 1070138.060 | 1449811.743 | 1654.733 |
| 4485       1070135.263       1449812.788       1654.918         4486       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.070       1654.859         4489       1070131.361       1449813.893       1654.869         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4483 | 1070133.511 | 1449810.251 | 1655.241 |
| 4486       1070135.981       1449813.990       1655.094         4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.070       1654.859         4489       1070131.361       1449813.893       1654.869         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4484 | 1070135.126 | 1449811.812 | 1654.797 |
| 4487       1070130.686       1449811.958       1655.243         4488       1070130.988       1449813.070       1654.859         4489       1070131.361       1449813.893       1654.869         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4485 | 1070135.263 | 1449812.788 | 1654.918 |
| 4488       1070130.988       1449813.070       1654.859         4489       1070131.361       1449813.893       1654.869         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4486 | 1070135.981 | 1449813.990 | 1655.094 |
| 4489       1070131.361       1449813.893       1654.869         4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4487 | 1070130.686 | 1449811.958 | 1655.243 |
| 4490       1070135.062       1449815.585       1655.437         4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4488 | 1070130.988 | 1449813.070 | 1654.859 |
| 4491       1070136.780       1449817.770       1655.247         4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4489 | 1070131.361 | 1449813.893 | 1654.869 |
| 4492       1070136.901       1449805.646       1654.854         4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4490 | 1070135.062 | 1449815.585 | 1655.437 |
| 4493       1070137.483       1449803.531       1655.034         4494       1070138.462       1449801.299       1654.754         4495       1070138.427       1449799.552       1654.929  | 4491 | 1070136.780 | 1449817.770 | 1655.247 |
| 4494     1070138.462     1449801.299     1654.754       4495     1070138.427     1449799.552     1654.929  | 4492 | 1070136.901 | 1449805.646 | 1654.854 |
| 4495 1070138.427 1449799.552 1654.929  | 4493 | 1070137.483 | 1449803.531 | 1655.034 |
|  | 4494 | 1070138.462 | 1449801.299 | 1654.754 |
| 4496 1070139.203 1449796.328 1655.059  | 4495 | 1070138.427 | 1449799.552 | 1654.929 |
|  | 4496 | 1070139.203 | 1449796.328 | 1655.059 |

| 4497 | 1070140.517 | 1449794.491 | 1655.084 |
|------|-------------|-------------|----------|
| 4498 | 1070145.246 | 1449797.549 | 1654.135 |

Apéndice 30. Curvas de nivel bocatoma.



Apéndice 31. Cartera topográfica redes de distribución.

| CARTERA DE CAMPO            |                |             |  |  |
|-----------------------------|----------------|-------------|--|--|
| FECHA                       | 21 Noviembre o |             |  |  |
| HORA                        | 3:32 p. m.     |             |  |  |
| LOCALIZACIÓN Redes de Otaré |                |             | PS   |  |
|                             |                |             |  |  |
|                             |                |             | Universidad<br>Francisco de Paula Santander<br>Ocaña |  |
| Δ                           | NORTE          | ESTE        | ALTURA   |  |
| RED1                        |                |             |  |  |
| Α                           | 1072027.619    | 1420718.082 | 1557.033   |  |
| 17                          | 1072023.139    | 1420720.260 | 1557.286   |  |
| 18                          | 1072017.346    | 1420731.192 | 1557.630   |  |
| 19                          | 1072010.186    | 1420740.091 | 1556.086   |  |
| 20                          | 1071999.569    | 1420766.144 | 1555.839   |  |
| 21                          | 1071977.439    | 1420824.761 | 1554.834   |  |
| 22                          | 1071954.581    | 1420854.191 | 1553.677   |  |
| 23                          | 1071930.629    | 1420859.928 | 1552.416   |  |
| 24                          | 1071875.342    | 1420874.136 | 1549.686   |  |
| 25                          | 1071856.379    | 1420915.777 | 1548.286   |  |
| 26                          | 1071849.209    | 1420950.465 | 1552.429   |  |
| 27                          | 1071826.652    | 1420987.686 | 1551.493   |  |
| 28                          | 1071803.650    | 1421017.816 | 1552.560   |  |
| 29                          | 1071770.875    | 1421056.072 | 1546.244   |  |
| RED 2                       |                |             |  |  |
| А                           | 1072027.619    | 1420718.082 | 1557.033   |  |
| 33                          | 1072004.892    | 1420722.793 | 1563.459   |  |
| 34                          | 1071983.619    | 1420718.123 | 1567.709   |  |
| 35                          | 1071982.574    | 1420732.297 | 1567.692   |  |
| 36                          | 1071975.675    | 1420748.379 | 1567.661   |  |
| 37                          | 1071968.989    | 1420762.396 | 1567.629   |  |
| 38                          | 1071958.232    | 1420778.365 | 1567.598   |  |
| 39                          | 1071941.849    | 1420803.465 | 1567.561   |  |
| 40                          | 1071939.987    | 1420807.451 | 1567.524   |  |
| 41                          | 1071933.245    | 1420804.301 | 1568.084   |  |
| 42                          | 1071936.250    | 1420796.052 | 1571.724   |  |
| 43                          | 1071946.829    | 1420757.182 | 1570.747   |  |
| 44                          | 1071958.001    | 1420718.796 | 1569.640   |  |
| 45                          | 1071969.593    | 1420685.333 | 1567.640   |  |
| 46                          | 1071961.413    | 1420651.930 | 1560.020   |  |
| E                           | 1071957.363    | 1420634.536 | 1552.418   |  |
| F                           | 1071955.496    | 1420615.764 | 1548.316   |  |

| 1071951.679 | 1420600.449   | 1547.367  |
|-------------|---|---|
| 1071918.093 | 1420851.520   | 1564.264  |
|             |   |   |
| 1072027.619 | 1420718.082   | 1557.033  |
| 1072019.522 | 1420698.008   | 1555.78   |
| 1072001.447 | 1420666.462   | 1553.611  |
| 1071983.870 | 1420631.026   | 1551.023  |
| 1071957.363 | 1420634.536   | 1552.418  |
| 1071955.496 | 1420615.764   | 1548.316  |
| 1071951.679 | 1420600.449   | 1547.367  |
| 1071944.186 | 1420564.766   | 1546.061  |
| 1071927.383 | 1420527.124   | 1545.746  |
| 1071922.413 | 1420518.353   | 1544.024  |
| 1071907.334 | 1420481.865   | 1542.897  |
| 1071886.461 | 1420435.801   | 1539.001  |
| 1071870.552 | 1420409.904   | 1530.059  |
| 1071839.383 | 1420378.792   | 1526.093  |
| 1071838.527 | 1420347.958   | 1526.010  |
|             | 1071918.093<br>1072027.619<br>1072019.522<br>1072001.447<br>1071983.870<br>1071957.363<br>1071955.496<br>1071951.679<br>1071944.186<br>1071927.383<br>1071922.413<br>1071907.334<br>1071886.461<br>1071870.552<br>1071839.383 | 1071918.093       1420851.520         1072027.619       1420718.082         1072019.522       1420698.008         1072001.447       1420666.462         1071983.870       1420631.026         1071957.363       1420634.536         1071955.496       1420615.764         1071951.679       1420600.449         1071944.186       1420564.766         1071927.383       1420527.124         1071907.334       1420481.865         1071886.461       1420435.801         1071839.383       1420378.792 |

Apéndice 32. Cartera de campo línea de aducción.

| CARTERA DE CAMPO LINEA DE ADUCCIÓN |             |             |             |          |  |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| Δ                                  | DESCRIPCION | ESTE        | NORTE       | ALTITUD  |  |
| 0                                  | desarenador | 1073403.12  | 1422488.834 | 1665.834 |  |
| 1                                  |             | 1073384.31  | 1422427.659 | 1661.603 |  |
| 2                                  |             | 1073342.1   | 1422384.199 | 1657.371 |  |
| 3                                  |             | 1073334.8   | 1422320.006 | 1653.140 |  |
| 4                                  |             | 1073331.91  | 1422266.176 | 1640.829 |  |
| 5                                  |             | 1073322.91  | 1422242.494 | 1626.494 |  |
| 6                                  | caño        | 1073301.86  | 1422208.976 | 1607.507 |  |
| 7                                  |             | 1073295.61  | 1422173.044 | 1612.457 |  |
| 8                                  |             | 1073265.24  | 1422132.620 | 1611.296 |  |
| 9                                  |             | 1073236.29  | 1422064.984 | 1609.336 |  |
| 10                                 |             | 1073258.75  | 1422033.171 | 1623.883 |  |
| 11                                 |             | 1073226.78  | 1421969.808 | 1620.011 |  |
| 12                                 |             | 1073250.5   | 1421890.922 | 1609.016 |  |
| 13                                 |             | 1073223.69  | 1421827.089 | 1607.140 |  |
| 14                                 | ventosa     | 1073252.82  | 1421718.073 | 1607.110 |  |
| 15                                 |             | 1073242.58  | 1421662.923 | 1620.366 |  |
| 16                                 |             | 1073228.59  | 1421617.338 | 1608.074 |  |
| 17                                 | ventosa     | 1073261.44  | 1421525.457 | 1594.473 |  |
| 18                                 |             | 1073229.26  | 1421451.937 | 1583.430 |  |
| 19                                 |             | 1073211.14  | 1421371.707 | 1572.633 |  |
| 20                                 |             | 1073216.97  | 1421330.776 | 1577.296 |  |
| 21                                 |             | 1073166.43  | 1421265.318 | 1554.477 |  |
| 22                                 | caño        | 1073138.51  | 1421293.413 | 1542.323 |  |
| 23                                 |             | 1073128.65  | 1421256.852 | 1547.621 |  |
| 24                                 |             | 1073117.83  | 1421235.329 | 1554.329 |  |
| 25                                 |             | 1073122.91  | 1421218.808 | 1555.549 |  |
| 26                                 |             | 1073120.06  | 1421186.178 | 1561.74  |  |
| 27                                 |             | 1073073.18  | 1421174.613 | 1561.313 |  |
| 28                                 |             | 1073028.63  | 1421125.470 | 1578.800 |  |
| 29                                 | ventosa     | 1073008.21  | 1421146.326 | 1578.643 |  |
| 30                                 |             | 1072996.01  | 1421160.204 | 1576.800 |  |
| 31                                 |             | 1072971.23  | 1421171.064 | 1576.954 |  |
| 32                                 |             | 1072951.78  | 1421188.940 | 1577.350 |  |
| 33                                 | caño        | 1072925.59  | 1421195.011 | 1571.982 |  |
| 34                                 |             | 1072921.530 | 1421162.282 | 1575.927 |  |
| 35                                 |             | 1072862.19  | 1421151.609 | 1571.921 |  |
| 36                                 |             | 1072822.28  | 1421113.756 | 1571.729 |  |
| 37                                 |             | 1072765.38  | 1421097.019 | 1568.780 |  |

| 38 | caño   | 1072718.37  | 1421147.891 | 1549.176 |
|----|--------|-------------|-------------|----------|
| 39 |        | 1072706.76  | 1421134.624 | 1552.230 |
| 40 |        | 1072645.300 | 1421107.495 | 1570.251 |
| 41 |        | 1072614.97  | 1421101.607 | 1564.457 |
| 42 |        | 1072546.81  | 1421117.213 | 1560.551 |
| 43 | caño   | 1072532.96  | 1421132.001 | 1542.461 |
| 44 |        | 1072516.03  | 1421094.855 | 1563.613 |
| 45 |        | 1072497.73  | 1421057.477 | 1566.659 |
| 46 |        | 1072488.44  | 1421041.108 | 1566.950 |
| 47 |        | 1072504.48  | 1420983.551 | 1569.767 |
| 48 |        | 1072497.44  | 1420960.062 | 1572.037 |
| 49 |        | 1072479.62  | 1420899.759 | 1587.034 |
| 50 |        | 1072434.58  | 1420869.314 | 1588.311 |
| 51 |        | 1072383.64  | 1420854.313 | 1590.976 |
| 52 |        | 1072357.61  | 1420841.410 | 1592.156 |
| 53 |        | 1072359.04  | 1420822.288 | 1598.039 |
| 54 |        | 1072351.35  | 1420806.564 | 1600.443 |
| 55 | planta | 1072330.660 | 1420823.643 | 1601.517 |